

Casa Erlocchi

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00061/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00061/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 61

Codice scheda: 1r050-00061

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXBG10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Erlocchi

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifiche della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Contrizio, 47

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Foglio/Data: 5/ 1998

Particelle: 593

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.terra, piano primo, piano secondo, sottoteto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio seicentesco con facciata principale a tre piani, più il sottotetto, a quattro ordini di aperture con cornici modanate in arenaria al piano primo e secondo, mentre al piano terra si aprono due portali architravati in pietra Simona e un portale a tutto sesto in arenaria. I muri perimetrali sono in muratura, con volte al p.t. e solai in legno e laterizio ai piani superiori, con tetto a padiglione.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno coerente fortemente compatto

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista a secco

Materiali: blocchi irregolari di pietra

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: primo piano

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano secondo

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a mezzo padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p.t

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p.2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: eterna

Tipo: chiave di arco

Qualificazione del tipo: scalpellata

Materiali: pietra simona

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: aperture con cornici modanate

Qualificazione del tipo: aggettante

Materiali: pietra arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: rosa in ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto sud est

Collocazione: esterna

Tipo: bifora

Qualificazione del tipo: figurata con stemma

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: affogata nel muro in pietra sul prospetto principale

Trascrizione testo: IHS MAR 1480

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra arenaria

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nel complesso murario le strutture non mostrano particolari problemi in atto

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Anche le strutture orizzontali e la copertura mostrano gli effetti di un non lontano intervento di recupero edilizio

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Anche il rivestimento esterno in intonaco risulta in un buono stato di conservazione determinato anche dal fatto che il recupero dell'edificio rurale è avvenuto in un periodo abbastanza recente.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975

Data fine: 1975

Descrizione intervento

Si rinnova il tinteggio sull' esterno e viene modificata la disposizione interna, infine si interviene sulla scala che collega i tre piani.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di Bienno

Indirizzo: Via Contrizio 45,47,49

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D01

Note: prospetto principale

Nome del file: BSXBG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D02

Note: prospetto salendo per via contrizio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D03

Note: frammento di cornice con monogramma

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D04

Note: portale d'ingresso con stemma federiciano

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D05

Note: vista trasversale del prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBG10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D06

Note: particolare finestra sul prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBG10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D07

Note: particolare scudo ed inferriata del portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBG10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D08

Note: vista sul lato sud est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBG10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBG10D09

Note: portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBG10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXBG10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale(immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBG10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBG10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBG10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBG10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBG10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBG10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBG10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBG10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: prospetto

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBG10T05

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBG10T05.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Bienno

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V. IV p.461

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia