

Casa Torre Via Ripa

Bienna (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00065/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00065/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 65

Codice scheda: 1r050-00065

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXBP10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Torre Via Ripa

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Ripa, 1

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Foglio/Data: 5/ 1998

Particelle: 644

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Struttura tardomedioevale di casa a torre, a grossi conci di granito spaccati con cunei lignei, di essa rimane solo la facciata con un grande portale a tutto sesto in pietra simona, al piano primo si apre una finestra in pietra simona, con terminazione dell'architrave a duplice spiovente, anche nella finestra superiore troviamo la medesima tipologia. Nella parte interna della facciata si individuano ancora i due livelli dei solai con i fori per le travature. Nel cortile interno, dopo le ristrutturazioni del dopo guerra, rimangono solo dei frammenti di strutture, come un' arcata a tutto sesto che poteva sostenere il tipico edificio a logge, o la rampa per l'ingresso dei carri che fa ipotizzare una utilizzazione di tipo rurale di una parte della corte.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: muratura

Materiali: grossi conci di granito

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: strutture murarie esterne

Data: 2005

Stato di conservazione: buona

Indicazioni specifiche

Di questa struttura rimane solamente la facciata che risulta essere in un buono stato di conservazione.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: cortile

Data inizio: 1950

Data fine: 1950

Descrizione intervento: Ristrutturazioni e rimaneggiamenti del cortile ma non precisamente documentati

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: inutilizzabile

USO STORICO

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopraluogo

Indirizzo: Via Ripa 1

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D01

Note: vista d'insieme

Nome del file: BSXBP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D02

Note: vista della facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D03

Note: vista della piazza antistane

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D05

Note: cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D06

Note: vista della facciata sul retro (buchi pontali, che delineano l'esistenza di due livelli)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D07

Note: vista del portale d'ingresso dall'interno verso l'esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D08

Note: la facciata dell'edificio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D09

Note: portale d'ingresso con i grossi conci di granito

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D10

Note: le due finestre in pietra simona con l'architrave a duplice spiovente

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBP10D11

Note: vista su via ripa

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: particolare d'ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXBP10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXBP10F02

Note: vista della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXBP10F03

Note: vista su via ripa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBGP10D04

Note: particolare d'ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale(immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBP10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBP10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBP10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBP10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Bienno

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V. IV p.483, 484

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia