

Casa Panteghini

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00066/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00066/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 66

Codice scheda: 1r050-00066

Visibilità scheda: 1

Utilizzo scheda per diffusione: 01

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXBQ10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

Data del sopralluogo: 2005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Panteghini

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifiche della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

CAP: 25040

Indirizzo: Via di Mezzo, 17

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Foglio/Data: 5/ 1998

Particelle [1 / 2]: 701

Particelle [2 / 2]: 702

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: fronte principale

Notizia sintetica: lunetta con bassorilievo

Notizia

Negli anni settanta Giacomo Ercoli realizza in sostituzione dell'affresco strappato e conservato nella Biblioteca Comunale una lunetta con bassorilievo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Validità: post

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Validità: ante

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XV

Validità: post

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t / p.1 / p.2 / sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, nonostante la ristrutturazione nella parte alta, ha conservato nella facciata principale e al piano terra elementi di notevole pregio che testimoniano la sua appartenenza al XV sec. Al piano terra si apre il portale architravato in pietra Simona, chiuso da serramento ligneo ad assi trasversali con battacchio a forma di serpente. Sopra di esso una lunetta con bassorilievo, realizzato negli anni settanta da Giacomo Ercoli. Sopra il portale al piano primo una finestra gotica. Degne di nota tre finestre al piano primo in pietra Simona, due di esse sono ancora protette da inferriata aggettante a barre incrociate, mentre al piano terra si apre una finestrella in pietra Simona dalle cornici strombate e due finestrelle con cornici in pietra bianca, una di esse ha nella parte superiore della cornice il monogramma di S. Bernardino e la data "1483", l'inferriata è a barre che si incrociano a losanga. Particolarmente interessante un masso granitico che fuoriesce alla base.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: muratura

Materiali: grossi conci di granito

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: portanti continua

Materiali: pietra e calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO

Genere: volte

Forma: a crociera

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p.t.

Genere: acciottolato

Schema del disegno: a giunti irregolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: nel prospetto

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta con bassorilievo

Qualificazione del tipo: bassorilievo

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto

Collocazione: esterna

Tipo: cornice strombata con monogramma

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici concentrici

Materiali: pietra simona

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata con barre che si incrociano a losanga

Qualificazione del tipo: a rombi

Materiali: ferro battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: sulla cornice di una finestra quattrocentesca

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: 1483

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra simona

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: pavimento dell'androne

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: necessita sabbiatura e pulizia delle pietre

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: sottotetto

Data inizio: 1970

Data fine: 1970

Descrizione intervento: rifacimento di parte del tetto e balconi ultimo piano

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci esterni e strutture interne

Data inizio: 1990

Data fine: 1990

Descrizione intervento: intervento di recupero e risanamento strutture interne con rifacimento intonaco esterno

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBQ10D01

Note: vista dell'ingresso

Nome del file: BSXBQ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBQ10D02

Note: vista su via di mezzo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBQ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBQ10D03

Note: particolare della finestra con incisa la data

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBQ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBQ10D04

Note: vista nell'androne interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBQ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBQ10D05

Note: particolare della scala in pietra simona

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBQ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBQ10D06

Note: facciata esterna con inferriate

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBQ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXBQ10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale(immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBQ10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBQ10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBQ10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBQ10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contribuito: Bienno

Luogo di edizione: Gianico

V., pp., nn.: V. IV p.485, 486

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia