Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano

Edolo (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00079/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00079/

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 79

Codice scheda: 1r050-00079

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXFG10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017068

Comune: Edolo

Indirizzo: Via Santi Ippolito e Cassiano, 0(P)

Collocazione: Nel centro storico di Mu, in posizione dominante,distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Edolo

Foglio/Data: 17/ 1998

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia: Panfilo Rovati arciprete della pieve elenca nel 1565 la chiesa di Mu tra le chiese della parrocchia

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopralluogo

Notizia: Nel 1578 Giorgio Celeri delegato vescovile visita la piccola chiesa e ne fa una breve descrizione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: campana

Notizia: Nel 1655 la pala di S.Michele con la campana fu trasportata nella chiesa di SS. Ippolito e Cassiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XVI

Validità: post

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Nel 1567 il vescovo Domenico Bollani fa visita alla chiesa campestre

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: interni

Notizia sintetica: rifacimenti

Notizia: rifacimento degli interni e della loggia

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Validità: post

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: altare ligneo

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: l'altare ligneo dorato e laccato con ancona è databile al XVI sec.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XVI

Validità: post

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: pala ad olio su tela

Notizia sintetica: realizzazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XVII

Validità: post

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XVII

Validità: ante

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: affreschi del presbiterio

Notizia sintetica: realizzazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Validità: post

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

Frazione di secolo: secondo quarto

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livello continuo

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'aspetto esteriore è semplice:la facciata è liscia, rotta soltanto da un portale in granito, sormontato da una finestra rettangolare; il cornicione è ornato da tre cuspidi, anch'esse di granito. Sul fianco destro si apre una piccola e una scala a chiocciola in pietra porta al soppalco. Ne completa la sagoma un bel proporzionato campanile di stile romanico, simile a quello della chiesa di S. Giovanni in Edolo. L'interno della chiesa si presenta ben proporzionato e nelle sue prti armonioso. Le volte del presbiterio e della navata sono quasi completamente ricoperte di affreschi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: a navata unica

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: la chiesa poggia su di un promontorio montuoso

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali: Sabbia e muratura in pietrame

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrame misto e sabbia

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO

Genere: volta

Forma: a crocera

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna sul lato laterale

Genere: scala

Categoria: accesso laterale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna sul sagrato

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d.accesso al soppalco

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a chiociiola

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p.t. navata

Genere: marmo

Schema del disegno: a rombi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.t. altari

Genere: marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: interna

Collocazione: altare laterale

Tipo: ancona lignea

Qualificazione del tipo: figurativa con motivi floreali

Materiali: legno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: tetto

Data inizio: 1961

Data fine: 1961

Descrizione intervento: rifacimento del tetto e risanamento pareti

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: sagrato esterno

Data inizio: 2004

Data fine: 2005

Descrizione intervento: Rifacimento e sistemazione di tutto il sagrato esterno con lastre di granito e acciottolato

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa parrocchiale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa parrocchiale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: diretta

Indicazione specifica: Parrocchia di Edolo

Indirizzo: Via Della Chiesa

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D01

Note: scorcio della chiesa

Nome del file: BSXFG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D02

Note: vista generale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D03

Note: vista della facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D04

Note: facciata frontale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D05

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D06

Note: scorcio fra le case

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D07

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D08

Note: vista del retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D09

Note: scala esterna

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFG10D10

Note: campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFG10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFG10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFG10F02

Note: vista del campanile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFG10F03

Note: vista da edolo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFG10F04

Note: vista laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFG10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFG10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFG10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFG10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Perini A.

Titolo libro o rivista: Edolo le sue vicende l'arte le bellezze naturali

Luogo di edizione: Breno

V., pp., nn.: p.p. 152-153-154

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia