Casa Glazel - complesso

Piancogno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00084/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00084/

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 84

Codice scheda: 1r050-00084

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXGV10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r050-00084

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Glazel - complesso

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017206

Comune: Piancogno

Località: Pianborno

Indirizzo: Via XI Febbraio, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Monte Grappa, 5
CAP: 25052
Collocazione: Nel centro storico (Pianborno) ben distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro storico ben distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Piancogno

Foglio/Data: 25/ 1996

Particelle: 1812

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Validità: post

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

Frazione di secolo: secondo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: corpo nord

Notizia sintetica: sovralzo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Validità: post

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

Frazione di secolo: secondo quarto

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t / p.1 /p.2 /sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: corpo basso del cortile verso nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t. /p.1

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: corpo sul lato sud del cortile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t. /p.1 / p.2

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: corpo sul lato sud-ovest del cortile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t. / p.1

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'intero bene è composto da quattro manufatti principali tutti di forma rettangolare con muri perimetrali in pietrame misto e calce. I solai sono il legno e le
Coperture a tetto semplice a padiglione.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali: Sabbia e muratura in pietrame

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: muro di cinta

Tipo di struttura: pareti

Genere: pietrame

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietrame e calce

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: corpi di fabbrica

Tipo di struttura: pareti

Genere: pietrame

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrame e calce

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: setti interni

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: interi solai

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna casa padronale

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: corpo sud

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a rampe spezzate

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo: in appoggio su un lato

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: corpo sud ovest del cortile

Genere: scala

Categoria: d'accesso al primo livell

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo: in appoggio su un lato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: interna

Genere: mattonelle in cotto fiorentino

Schema del disegno: a motivi regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale

Collocazione: prospetto front

Tipo: inferriata neoclassica con monogramma

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

Materiali: ferro batuto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: casa padronale

Collocazione: prospetto front

Tipo: fasce marcapiano e finti conci

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pittura su intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: P.G.

Tecnica: ferro batturo

Materiali: ferro

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: edificio sul lato sud del cortile

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: 1864

Tecnica: graffito

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
L'intero bene necessita un restauro conservativo soprattutto per la parte riguardante intonaci e serramenti che risultano assai deteriorati per causa degli agenti atmosferici e per la cattiva manutenzione.

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione privata

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: altri manufatti

Uso: inutilizzati

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione privata

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito e satalle

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: diretta

Indirizzo: Via S Vittore, 2

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A1 (centro storico)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D01

Note: vista generale dei corpi di fabbrica

Nome del file: BSXGV10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D02

Note: portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D03

Note: fronte della casa padronale verso via monte grappa

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D04

Note: fronte della casa padronale verso via monte grappa

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D05

Note: la casa padronale vista dall'esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D06

Note: altro portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D07

Note: vista del muro di cinta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D08

Note: vista generale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D09

Note: corpo dell'ex stalla

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGV10D10

Note: aperture con cornici in pietra serena ed inferriate

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGV10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGV10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGV10F02

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGV10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGV10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGV10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGV10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Piancogno

Luogo di edizione: Grafo Edizioni Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: V. I p.,42

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia