Canonica Nuova

Piancogno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00085/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00085/

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 85

Codice scheda: 1r050-00085

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXGW10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: canonica

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Canonica Nuova

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017206

Comune: Piancogno

Località: Pianborno

Indirizzo: Via XI Febbraio, 10

Collocazione: Nel centro storico (Pianborno) ben distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Piancogno

Foglio/Data: 25/ 1996

Particelle: 1819

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: termine della costruzione

Notizia: Il Rizzi la elogia, scrive che è costata lire 25000 e che fu terminata nel 1865

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t / p.1 /sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a pianta rettangolare di due piani in muratura portante in pietrame locale misto e cemento, si presenta differente su tre fronti:
Lato nord, a due piani, perfettamente simmetrico, con piccolo portale dall'arco a pieno centro e contornato da liscia cornice in Sarnico, a cui corrisponde al piano superiore, un semplice balcone dalla ringhiera rifatta. Al pian terreno, ai lati, sono tre finestre dal davanzale e dalla semplice cornice in Sarnico. Una cornice marcapiano lievemente aggettata in intonaco di colore grigio, divide il primo piano dal sottotetto con cinque finestrelle a lunetta semicircolare.
Lato sud, a tre piani più il sottotetto, tutti gli elementi corrispondono a quelli del lato nord, ad eccezione delle 4 finestre rettangolari con inferriata.
Lato est, con tre ordini di aperture, riprende il motivo visto nel lato nord. Al pian terreno portale con arco a pieno centro, sormontato da balcone con due mensole ed inferriata in ferro battuto neoclassico.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali: Sabbia e muratura in pietrame

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: setti interni

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrame e calce

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: muri portanti esterni

Tipo di struttura: pareti

Genere: pietre lavorate

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietre lavorate e calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: interi solai

Ubicazione: p.t

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: interna

Genere: mattonelle in graniglia

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano aggettata

Qualificazione del tipo: linea grigia a livello della soletta

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
Il bene risulta lievemente danneggiato per quanto riguarda la parte dell'intonaco a livello terra nel lato nord, ovesi individua una crescente umidità di risalita ed un cospicuo distacco d'intonaco. Necessitano manutenzione anche i serramenti lin legno usurati dal tempo e le canali di gronda che risultano piuttosto arrugginite.

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: casa canonica

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa canonica

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: diretta

Indicazione specifica: Parrocchia di Piancogno

Indirizzo: Via Roma

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A1 (centro storico)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D01

Note: prospetto nord

Nome del file: BSXGW10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D02

Note: vista generale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D03

Note: portale in pietra di sarnico nel prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D04

Note: vista lato sud dal giardino sul retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D05

Note: vista lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D06

Note: lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D07

Note: lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D09

Note: vista sul degrado umidità di risalita

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D10

Note: lato est con cornice marcapiano

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: lato sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGW10D8.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGW10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGW10F02

Note: vista del manufatto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D08

Note: lato sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGW10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGW10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGW10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BSXGW10T01

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Piancogno

Luogo di edizione: Grafo Edizioni Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: V. I p.,44

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia