Ponte del Salto del Lupo

Incudine (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00007/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00007/

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1r060-00007

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KIR10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Definizione tipologica: ponte

Qualificazione: carraio

Denominazione: Ponte del Salto del Lupo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017083

Comune: Incudine

Località: Davenino

Indirizzo: Statale n.42

Altre vie di comunicazione
Indicazione chilometrica: Km. 0.900 dal capoluogo - lato destro
Ubicazione non viabilistica: Situato ad est dell'abitato di Incudine, costituisce una strozzatura della valle, in un punto molto angusto, da permette un balzo al lupo.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Incudine

Foglio/Data: 9/ 1965

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione originaria

Notizia
Dai dati ricavati da documenti e statistiche tra il 1812 e 1822 il ponte risulta avere spalle di muro parte in calce e parte a secco, il resto in legno con travi al lungo e coperta di assoni costituenti il pavimento; ha una lunghezza di 14.20 mt. composto da unica stilata di 3.20 mt., risale come epoca di costruzione al 1562 e riversa in uno stato mediocre di conservazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia
Ricostruito in pietra dopo che il precedente in legno (a sesto ribassato e una campata), era andato distrutto nel 1859 a seguito di eventi bellici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
Durante la battaglia del 1866 contro l'Austria, sul ponte vengono collocati due cannoni e in paese viene trincerato il grosso delle forze.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1866/07/03

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1866/07/03

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione

Notizia

Il 3 maggio 1945 guastatori della retroguardia tedesca (diretta al Tonale), fanno saltare alle loro spalle il ponte dei "Pellegrini" verso Edolo e quello del "Salto del Lupo", provocando al paese il completo isolamento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/05/03

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/05/03

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
Il prof. Grilli A. in "Viagggiare in Valle Camonica" parla di una frana delle pendici del Monte Plazza (con una fronte di 500 mt.), scesa in riva sinistra dell'Oglio tra Incudine al Vago e il Ponte del Salto del Lupo, che rende inutilizzabile il passaggio; però non cita la fonte e la notizia non trova alcun riscontro su altri testi. Incudine viene coinvolta in eventi alluvionali il 25/10/1614, dal 18/10 al 08/11/1738, il 5-6/12/1739, il 30-31/08/1757, nel 1520 e il 29/07/1835.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1614/10/25

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1835/07/29

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
Negli anni '50, il tracciato della strada da Incudine verso il Tonale a tratti tortuoso viene rso rettilineo e alla sponda destra del "vecchio" ponte viene ammorsato il "nuovo" che si stacca dalla mezza costa e taglia il fiume in un punto più largo dell'alveo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1950/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1950/00/00

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna peesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il Ponte non ha origini antiche, in considerazione che l'antica strada di Valle, passava sopra l'abitato di Incudine (al Solivo), sulla sponda orografica opposta. Costruito con un concetto di risparmio (di tempo e spesa) e stabilità (sugli aggeri di sostegno in pietra a secco) e nella mezza costa. La strada varcava il fiume a 90° e serviva da prima copertura in caso di attacco. Il ponte é del tipo a sesto ribassato. Muratura in blocchi di granito delle dimensioni di 50cm di largh., 80 cm di altezza e 50/80 di profondità disposti sui due lati, mentre l'interno é costituito da sassi più piccoli. La chiave di 50x100cm avanza in basso e alto di 10cm. La superficie a vista é stata lavorata con uno sbalzato e una cornice laterale di 3cm. Il numero dei massi é di 38 per ogni lato escluse le 2 chiavi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio
I costruttori hano scelto il punto più stretto del fiume sfruttando due roccioni tondeggianti sulle quali poggiare le estremità dell'arco

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: a gradoni

Tecnica costruttiva: muratura a sacco senza cortina

Materiali: blocchi di granito lavorati e sassi con diverse dimensioni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
L'arco spogliato di quanto era facile asportare é attualmente sprovvisto dei muri di testa a timpano, che servivano a contenere il materiale sovrastante la volta.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
La presenza di diversi fori passanti (visibili dalle sponde del fiume), tra i blocchi di granito e la muratura interna evidenziano la caduta parziale dei giunti di malta. Gli attacchi biologici hanno ricoperto quasi interamente la superficie superiore della volta, rendendo l'arco soprattutto nel periodo estivo difficilmente distinguibile dal contesto.

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: nessuno

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ponte

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente locale

Indicazione specifica: Comune di Incudine

Indirizzo: P.zza Guglielmo Marconi, n.16

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. 1975

Sintesi normativa zona: Zona a verde privato e di rispetto di strade e fiumi

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D01

Note: Vista Ovest dalla piazzola di sosta

Nome del file: KIR10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D02

Note: Impostazione del vecchio ponte rispetto al nuovo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIR10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D03

Note: Vista dal fiume: ammorsatura tra i due ponti - sponda destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIR10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D04

Note: Vista dal fiume: appoggio sulla sponda sinistra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIR10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D05

Note: Particolare degrado: caduta di pietre

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIR10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D06

Note: Muratura dell'arco con foro passanti

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIR10D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIR10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIR10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KIR10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Ferrari A.

Titolo contributo: Paesaggio Camuno Vezza d'Oglio e le sue antiche terre

Luogo di edizione: Breno (BS)

Anno di edizione: 1960

V., pp., nn.: p.19

V., tavv., figg.: p.57

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Viazzi L.

Titolo contributo: Storia illustrata della Valcamonica

Luogo di edizione: Ivrea

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: p. 102

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Grande guida storica di Valcamonica Sebino Val di Scalve

Luogo di edizione: Cividate Camuno (BS)

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: pp.392-394

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Belotti W./ Tognali D.M.

Titolo contributo: Incudine paese di Valle Camonica
Ambiente, Storia, Arte

Luogo di edizione: Breno (BS)

Anno di edizione: 1995

V., tavv., figg.: fig. p. 64

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Saggi di AA.VV.

Titolo contributo: Viaggiare in Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno (BS)

Anno di edizione: 1997

V., tavv., figg.: fig. pp. 57-173

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Giorgi E./ Rodella B.

Titolo contributo: Vallecamonica

Luogo di edizione: Montichiari (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.84

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI