Chiesa del Redentore

Vione (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00016/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00016/

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 16

Codice scheda: 1r060-00016

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KVI10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: di voto

Denominazione: Chiesa del Redentore

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santuario del Sudario di Gesù

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio campestre del Ss. Redentore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017202

Comune: Vione

Indirizzo: Strada comunale per Canè, (0) P

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Su un poggio della montagna tra Vione e Canè

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: principale

Indirizzo: Via Santuario del Redentore, (0) P

CAP: 25050

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vione

Foglio/Data: 22/ 1967

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Lo storiografo Bernardo Biancardi (notaio di Vione), scrive nel 1695 di una primitiva Cappella dedicata al SS. Redentore, risalente ai primi del 1400; risulta strano che le visite pastorali non accennino ad esso se non dopo la metà del 1700 (il primo ex voto segna la data del 1656).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Data: 1400/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1750/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: icona venerativa

Notizia

Le origini del Santuario, sono avvolte nel mistero e nella leggenda; l'oggetto di devozione è un quadro, in cui è raffigurato il volto di Cristo, incorniciato dalle braccia della Croce che il popolo venera con il titolo di "Sudario".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1656/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1656/00/00

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lascito per la ricostruzione

Notizia

Con suo testamento del 12/04/1750, Don Martino Tomasi assicura un cospicuo legato, perchè si provvedesse entro 10 anni a fabbricare la chiesa del SS. Redentore, in sostituzione della santella, rivelatasi incapace ad accogliere i fedeli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/04/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/00/00

NOTIZIA [4/12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consistenza

Notizia

Nel 1777, in occasione della visita pastorale del Vescovo Nani, si legge che a Canè si trova l'Oratorio campestre

denominato il SS. Redentore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1777/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1777/00/00

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: intero bene/ intorno

Notizia sintetica: prescrizioni vescovili

Notizia

Dagli atti del mons. Nava, il 29/06/1812 apprendiamo che esisteva la sacrestia (con la prescrizione di predisporre un lavello per il lavaggio delle mani dei sacerdoti); nella relazione del 06/05/1816 si accenna alle Cappelle della Passione di Cristo (Via Crucis), da erigersi tra il Santuario e la Parrocchia di Canè; è sempre in vigore il beneficio Tomasi con l'obbligo di celebrazione tutti i venerdì dell'anno e la settimana della Passione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1812/06/29

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1816/05/06

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ordini vescovili

Notizia

Mons. Corna nella sua visita del 20-21/06/1885, comanda di cementare al muro le basi delle pareti, di sgomberare il legname addossato alla parete sinistra e di disporre gli ex voto lungo le pareti in forma di ornamento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1885/06/20

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1885/06/20

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel maggio del 1912, il Santuario venne restaurato; con la rimessa a nuovo del tetto, fu riparato il cantonale del sagrato e ripassata la muraglia con della malta perchè molto diroccata. All'interno fu rimesso a nuovo l'arco sopra la porta e parte della cupola (periti in seguito all'acqua del tetto); fu rimesso gran parte del cornicione e tutta la chiesa fu ripassata con l'imbiancatura e la tinta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1912/05/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1912/05/00

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricorrenze storiche

Notizia

La devozione al Redentore (vivissima nei secoli), si è concretizzata nelle tavolette ex voto e nelle solenni funzioni, come il pellegrinaggio del 20/05/1914 o quello del 18/07/1971 con l'innaugurazione della "Via Santuario del Redentore".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1914/05/20

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1971/07/18

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione post bellica

Notizia

Con lo stanziamento statale del 1955 (in risposta alla domanda di riparazione agli edifici del culto per danni di guerra), venne rifatto il tetto, l'intonaco esterno, il pavimento in graniglia; i lavori iniziati l'autunno 1955 furono terminati l'estate del 1956.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1955/09/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1956/06/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Negli anni '60, ad opera dei canetesi, venne tolta la smaltatura alle quattro colonne in larice della navata (riportate allo stato naturale furono laccate con vernice protettiva); venne esegito il rivestimento delle pareti della zona absidale con lastre rettangolari in marmo (giudicate dall'arch. Morone della Soprintendenza un ostacolo alla traspirazione della muratura). Vennero sostituiti anche i serramenti in legno delle finestre, con altri similari (prodotti e offerti da Tomasi Camillo di Canè), rinunciando all'obiettivo di posare delle vetrate mosaicate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1960/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1960/00/00

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: manutenzioni ordinarie

Notizia

Negli anni 1994-95 con autorizzazioni nn. 738 e 684 (depositate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vione), si provvede alla sistemazione della strada d'accesso e rispettiva scarpata sul retro del Santuario (con opere di sottomurazione per ovviare al problema umidità che si ripercuote sulle pareti interne). Il tetto viene impermeabilizzato, il manto di tegole in cotto e lamiera viene sostituto con tegole in cemento, si provvede alla tinteggiatura delle facciate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1994/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1995/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: saggi nella zona absidale

Notizia

Durante gli ultimi lavori di manutenzione al Santuario, vengono eseguiti due saggi sulla volta dell'abide e nella parete sinistra (sotto il cornicione), per verificare l'esistenza di affreschi sottostanti; viene vagliata l'ipotesi di creare un pavimento galleggiante in sostituzione alla graniglia-cemento- linoleum, aggrediti dalle manifestazioni dell'umidità.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1995/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1995/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto dal corpo di fabbrica quadrato della primitiva cappella (attuale zona absidale) e dalla navata a pianta ottagonale (aggiunta successivamente). Il prospetto a monte confina con la strada e risulta interrato per un'altezza di circa 3 mt; il prospetto a valle, evidenzia gli speroni di sostegno sporgenti dalla costruzione (per un'altezza di circa 4 mt. dal livello del sagrato); i prospetti dx e sx, indicano (con la scalinata d'accesso ad ovest e la scarpata ad est), il notevole dislivello. Le strutture verticali sono in pietra e calce, il muretto che delimita il sagrato in mattoni forati di cemento con parapetto smaltato. L'orizzontamento del presbiterio è voltato a tutto sesto, quello della navata a croce greca presenta il catino centrale impostato su 4 colonne e arconi ai lati. La copertura a capanna, ribassata nel tratto posteriore poggia su travature in legno e presenta manto in tegole di cemento.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: prospetto sud

Tipo: sperone di muro a secco

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: ottagonale e quadrato

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra, calce, intonaco e rivestimento

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: cupola

Forma: a calotta

STRUTTURA [1/2]

Riferimento: navata

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2/2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: inclinata e trasversale

Forma planimetrica: a due rampe e un ripiano

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1/3]

Ubicazione: intero bene (interno)

Genere: in mattonelle di graniglia

Schema del disegno: con posa ortogonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2/3]

Ubicazione: sagrato e declivi lato scala

Genere: pietre irregolari e acciotolato

Schema del disegno: con cordoli in pietra che delimitano l'ingresso

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3/3]

Ubicazione: prospetto nord

Genere: strada asfaltata

Schema del disegno: nessuno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con cornice modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con tettuccio in lamiera

Materiali: pietra, calce, intonaco e rame

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Qualificazione del tipo: monocrome

Materiali: pietra, calce, intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: a mosaico

Materiali: in pietra locale

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogranda

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]

Ubicazione: prospetto Nord, Est e Sud

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: monocroma in rivestimento graffiato

Materiali: intonaco e colore

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con due formelle a motivi figurati

Qualificazione del tipo [3 / 3]: bordato in pietra

Materiali [1 / 3]: ferro battuto smaltato grigio

Materiali [2 / 3]: bronzo

Materiali [3 / 3]: granito

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestre rettangolari simmetriche

Qualificazione del tipo [1 / 3]: con inferriate

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con soglia monocroma

Qualificazione del tipo [3 / 3]: bordate in pietra

Materiali [1 / 3]: ferro battuto

Materiali [2 / 3]: marmo bianco

Materiali [3 / 3]: granito

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra centrale sopra l'ingresso

Qualificazione del tipo: con inferriata e vetri trasparenti

Materiali: legno, vetro e ferro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali - navata

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Segni di umidità di risalita e conseguenti segni di disgregazione materiale son presenti soprattutto nella parete sinistra interna; alla parete della navata, sono stati accostati (provenienti dalla chiesa parrocchiale di Canè), un confessionale e una cassettiera in legno, ma le porzioni di muro visibili mostrano a livello del pavimento, muffe di colorazione verde con formazione di velo d'acqua e sulla parete destra compaiono sostanze filamentose di colore biancastro.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali - abside

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nella zona absidale, la fascia più colpita risulta essere quella compresa tra il rivestimento in lastre di marmo e il cornicione; l'erosione dell'ultimo strato di colore, mostra le tinte sottostanti, mentre le muffe che compaiono sulla superficie, mostrano colorazioni che variano dal grigio, al nero, al marrone.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Diffuse lesioni sulla cupola a catino e nei quattro arconi; l'acqua di percolazione proveniente dal tetto (prima dell'impermeabilizzazione dello stesso), ha macchiato l'orizzontamento della navata.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4/4]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

In corrispondenza dei giunti delle piastrelle in graniglia, si sono formate delle sostanze biancastre (muffe che si sviluppano in verticale), mentre la superficie della mattonella satura d'acqua a variato la sua colorazione; sono stati momentaneamente rimossi i tappeti e lo strato di linoleum (finto legno), che copriva la zona priva di rivestimento dov'erano localizzati precedentemente l'altare e la pedana.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: sottomurazioni/ copertura/ tinteggiatura

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1995/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Si eseguono opere di sottomurazioni nel prospetto nord (per ovviare al fenomeno dell'umidità che degrada le pareti interne), il tetto viene impermeabilizzato e il manto di copertura sostituto con tegole in cemento, si provvede alla tinteggiatura delle facciate esterne.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santuario

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella votiva

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: bibliografica

Indicazione specifica: Parrocchia Vicinia di Canè

Indirizzo: Piazza S. Gregorio Magno, Canè di Vione

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. 1983

Sintesi normativa zona: Zona E: Agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D01

Note: Vista Nord-Ovest

Nome del file: KVI10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D02

Note: Lato Nord (a monte)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KVI10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D03

Note: Prospetto Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KVI10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D04

Note: Lato Sud (a valle)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KVI10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D05

Note: Veduta dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KVI10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D06

Note: Veduta dall'abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KVI10D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D07

Note: Particolare altare di S.Rocco

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KVI10D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D08

Note: Particolare della cupola

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KVI10D08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9/9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KVI10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KVI10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KVI10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file: KVI.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: KVI10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: KVI10T03

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Marchioni D. F.

Titolo contributo: Cenni storici intorno alla Parrocchia di S.Gregorio Magno in Canè di Vione

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1959

V., tavv., figg.: fig. p. 47

BIBLIOGRAFIA [2/6]

Autore: Tomasi A.

Titolo contributo: A Gesù Redentore e Sacerdote

Luogo di edizione: Canè

Anno di edizione: 1970

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Fapppani A.

Titolo contributo: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V. II, pp. 55-56

BIBLIOGRAFIA [4/6]

Autore: Fappani A.

Titolo contributo: Santuari del bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: pp. 22-24

V., tavv., figg.: fig. p. 23

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.166

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

SIRBeC scheda ARL - 1r060-00016

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.909

V., tavv., figg.: fig. n. 6

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia