Casa Lorenzetti

Artogne (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00007/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00007/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1r070-00007

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KAV10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Casa Lorenzetti

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Oratorio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Panicoli, 12

Collocazione: Nell' abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Foglio/Data: 26/ 2002

Particelle: 1167

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: Costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: A. Bertolini, G. Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e opere, Vol.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Riferimento costruzione

Notizia: Il Panazza e il Bertolini identificano nel XVII sec. il periodo di costruzione dell'edificio,

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Aggiunte

Notizia: Aggiunta del corpo posto a nord ovest (in riferimento al cortile) in cui è posta l'abitazione del curato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Passaggio di proprietà

Notizia: Le sorelle Millo di Milano vendono l'edificio antico alla Parocchia, l'edificio da allora è sede dell'Oratorio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Sistemazioni

Notizia: Sistemazioni e decorazioni modeste furono fatte nelle sale interne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p.1 , sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'edificio con struttura in muratura portante continua ha una forma a C ed è coperto da un tetto a due falde. Al piano terra si snodano due portici uno con pilastri in cemento, l'altro con colonne in pietra. Gli orizzontamenti sono parte in murura e parte lignei. La pavimentazione interna è per lo più in piastrelle in ceramica. L'esterno e l'interno sono intonacati e rifiniti al civile (si sono perse totalmente le stanze che in origine presentavano affreschi o dipinti). La conformazione dell'edificio concorre a definire lo spazio del cortile, in conglomerato bituminoso, destinato allo svolgimento delle attività ricreative.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: composto

Forma: a C

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: facciata nord-ovest

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: colonne circolari con capitello tuscanico

Materiali: arenaria grigia

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietrame

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: facciata sud ovest

Tipo di struttura: pilastri

Genere: rivestiti

Qualificazione del genere: continua

Materiali: conglomerato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala sud est

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: passaggio spogliatoi- lato sud est

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico-ala sud ovest

TIPO [3 / 6]

Genere: arco

Forma: ribassato

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero piano sottotetto

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano primo- cappella

TIPO [6 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: regolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero tetto

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: irregolare

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: di testa

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrelle

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: cortile

Genere: conglomerato bituminoso

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: portico

Genere: piastrelle in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: Piano terra

Genere: palladiana

Schema del disegno: irregolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: piano primo

Genere: piastrelle in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: lisca di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: piano primo

Genere: piastrelle policrome ottogonali

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetti nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestre

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: arenaria grigia

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Qualificazione del tipo: colonna tuscanica

Materiali: arenaria grigia

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: prospetto nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: bugnata

Materiali: arenaria grigia

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: portico nord

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica pilastri

Qualificazione del tipo: a bugnato

Materiali: graniglia

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: arenaria grigia

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Qualificazione del tipo: con specchiature

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo: lavorata

Materiali: ghisa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: inferriata prospetto lungo via Panicoli

Genere: stemma

Tipo: disco con monogramma

Trascrizione testo: P.T.L.

Tecnica: fusione

Materiali: in ghisa

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
ala sud est problemi legati al deterioramento del materiale costituente, alterazione geometrica della forma del tetto

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: impianto di smaltimento delle acque pivane

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche
incuria, mancanza di manutenzione. L'ala sud è priva dell'impianto di smaltimento delle acque piovane.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: mancanze

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: distacchi dello zoccolo, umidità e decoesione degli strati superficiali legati alla presenza di acqua

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: l'usura e assestamenti strutturali sono causa di alcune disconnessioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: disgregazione del materiale, alterazione degli starti superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali in muratura

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: buona

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali lignee

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: degrado

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 04/04/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: è presente dell'umidità di risalita

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: anni 80

Data fine: anni 80

Descrizione intervento: sistemazione delle pavimentazioni

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni 80

Data fine: anni 80

Descrizione intervento: sistemazione impianto di riscaldamento

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: piano terra

Data inizio: 1998/09/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: apertura di un passaggio al piano terra per collegare l'attuale cortile con i nuovi spogliatoi

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1979/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento
L'edificio venne ristrutturato. Fu demolita e ricostruita l'ala del'edificio posta a nord,determinando così la perdita, al primo piano, degli affreschi neoclassici di due salette.

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: inaugurazione dell'oratorio

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: bibliografica

Indicazione specifica: parrocchia di S. Cornelio e Cipriano

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII, 25040 Artogne (BS)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: 19 attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAV10D01

Note: Prospetto interno ripreso dal cortile

Nome del file: KAV10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAV10D02

Note: Prospetto ovest lungo Via panicoli

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAV10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAV10D03

Note: Prospetto nord ripreso da via Panicoli

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAV10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAV10D04

Note: Particolare delle aule al piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAV10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAV10D05

Note: Particolare del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAV10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAV10D06

Note: Particolare di una delle colonne del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAV10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAV11F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KAV10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KAV10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: Arte in ValCamonica Monumenti e opere

Luogo di edizione: Editore Società Editrice Vannini

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. III pp. 290-294.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Castagna Maria

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI