Corpo sud est del Complesso rurale di Dazze

Angolo Terme (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00030/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00030/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 30

Codice scheda: 1r070-00030

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSKEO11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r070-00031

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Corpo sud est del Complesso rurale di Dazze

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Località: Mazzunno

Indirizzo: Strada Comunale delle Dazze

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: località dazze

Altra località: Dazze

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo

Foglio/Data: 15/ 2000

Particelle [1 / 2]: 334

Particelle [2 / 2]: 332

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t.; p. 1.;

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il componente ha pareti perimetrali in pietra , strutture di orizzontali in legno al primo piano con volta al piano terra, tetto con orditura in legno e sovrastante manto in coppi. Infissi esterni in legno, scale in pietra. Sul prospetto sud est è ubicato un portico con pilastri in mattoncini di cotto e terrazzo in legno.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: prospetto sud est

Tipo: pilastro

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.; p.1.

Schema: ad aula

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 3]: calcare

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: pietrisco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: prospettiva sud est

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra da taglio

Materiali [2 / 2]: prismi

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: pt

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p1

TIPO [2 / 2]

Genere: soffito

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero soffitto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: perpendicolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: perpendicolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p.t.

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto sud est

Collocazione: esterna

Tipo: ballatoio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: legno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: fornace

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: produttivo

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Dovina Stefania Berteni Maisetti Romano

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEO11D01

Note: vista da est

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEO11D01.jpg

Nome del file: BSKEO11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEO11D02

Note: prospetto sud-est

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEO11D02.jpg

Nome del file: BSKEO11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEO11D03

Note: ingresso piano terra

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEO11D03.jpg

Nome del file: BSKEO11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEO11D04

Note: vista interna

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEO11D04.jpg

Nome del file: BSKEO11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEO11D05

Note: vista da nord-ovest

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEO11D05.jpg

Nome del file: BSKEO11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEO11D06

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEO11D06.jpg

Nome del file: BSKEO11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKEO11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKEO11T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKEO11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKEO11T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKEO11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKEO11T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKEO11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKEO11T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKEO11T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKEO11G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKEO11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKEO11G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKEO11G02.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia