Chiesa di S. Antonio da Padova

Lozio (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00033/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00033/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 33

Codice scheda: 1r070-00033

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSKLE10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: di frazione

Denominazione: Chiesa di S. Antonio da Padova

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017095

Comune: Lozio

Località: Sucinva

Indirizzo: Via Sant'Antonio

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lozio

Foglio/Data: 14/ 2000

Particelle: non individuato

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia: La cappellania di di Sucinva viene istituita nel XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio viene edificato nel XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel XVII secolo viene posta la pala d'altare, opera di Gian Giacomo Gaioni, detto il Bate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: la decorazione interna a fresco risale ai secoli XVII-XVIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/5]

Secolo: sec. XVII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: La facciata viene completata nel 1748.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1748

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1748

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Muratura portante continua con volte a vela.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietrisco

Materiali [2 / 2]: malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [1/2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 2]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [2/2]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: su terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrelle di cemento

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4/6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: arco trionfante

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: HAEC EST/ DOMUS DEI ET/ PORTA COELI

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: DIVO ANTONIO/ DOMUS MEA DOMUS ORATIONIS EST

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: distacchi, alterazione strati superiori,

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: distacchi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Descrizione intervento: restauro

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Lozio

Indirizzo: Via S Nazzaro

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione e ristrutturazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKLE10D01

Note: prospetto principale

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKLE10D01.jpg

Nome del file: BSKLE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKLE10D02

Note: vista dall'alto

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKLE10D02.jpg

Nome del file: BSKLE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKLE10D03

Note: campanile

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKLE10D03.jpg

Nome del file: BSKLE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKLE10D04

Note: vista interna verso il presbiterio

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKLE10D04.jpg

Nome del file: BSKLE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKLE10D05

Note: vista interna verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKLE10D05.jpg

Nome del file: BSKLE10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKLE10D06

Note: vista del presbiterio della cappella laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKLE10D06.jpg

Nome del file: BSKLE10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKLE10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKLE10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKLE10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKLE10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKLE10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKLE10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKLE10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKLE10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKLE10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKLE10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKLE10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKLE10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKLE10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica: Monumenti e opere

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: v. I pp. 186-187

V., tavv., figg.: v. I ff.186-187

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve, Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 595-596

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 46

BIBLIOGRAFIA [4/4]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 215

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia