Chiesa dei SS. Cassiano e Ippolito

Zone (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00039/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00039/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 39

Codice scheda: 1r070-00039

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa dei SS. Cassiano e Ippolito

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017205

Comune: Zone

Località: Cislano

Indirizzo: percorso di accesso

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: percorso di accesso
CAP: 25040
Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zone

Particelle: G

Foglio/Data: 14/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: restauro, decorazione

Nome di persona o ente: Nembrini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1884 vengono eseguiti lavori di restauro agli affreschi, anche parzialmente ridipinti dal pittore Nembrini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Data: 1884

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Nel 1674, con l'arrivo del parroco Bartolomeo Bellotto, vengono avviati lavori per la ristrutturazione della chiesa e la costruzione del pronao.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia
Nell'ultimo quarto del XVII secolo, appena ultimati i lavori di costruzione, il pronao viene decorato da pittore ignoto assieme alla facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1675

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1699

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: cambio di titolarità

Notizia: Nel XVIII secolo, al titolo di Santi Ippolito e Cassiano, si sovrappone quello di Madonna di San Cassiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
Il sito che ospita la chiesa era in origine occupato da un ospizio con annessa cappella, distrutto nell'ultimo quarto del XV secolo per lasciar osto alla costruzione della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1475

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1499

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: la decorazione a fresco dell'interno, opera di artista ancora ignoto, risale al primo quarto del 1500.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Data: 1500

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1524

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia
Dagli atti della visita pastorale del Celeri nel 1578 si evince che la struttura della chiesa è rimasta pressoché inalterata fino a oggi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Negli anni 1941-1944 vengono realizzati lavori di restauro conservativo alla chiesa e agli affreschi interni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1941

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1944

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.;p.1.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Murature portanti, colonne in pietra con orizzontamenti a volta a crociera con catino catene lignee. La copertura con struttura in legno e formelle in cotto dipinte e' sostenuta sa arconi e coperta con coppi. Pavimentazioni in battuto di cemento e cotto.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: malta

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio e portico

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 4]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: portico

TIPO [4 / 4]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata e campanile

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: selciato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 16]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: colonna con capitello e base

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 16]

Ubicazione: facciata a prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: dipinti murari

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 16]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpito

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 16]

Ubicazione: presbiterio e sagrestia

Collocazione: esterna

Tipo: finestra a cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 16]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 16]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: su architrave ingresso

Trascrizione testo: PBDF TEMPLO DOMINI 1944

Tecnica: incisa

Materiali: arenaria

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: RELIQVIAE S.S.M/ CASSIANI/ IVPI NATALIS/ SEVERINA E/ UM

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: quadro fessurativo

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: depositi superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: depositi superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: umidita', disgregazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: erosione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: disgregazione, depositi superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: depositi superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: fornace

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: produttivo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Francesco Almici, 1, Zone

Indicazione specifica: Parrocchia S. Giovanni Battista

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXHM11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052528

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D01

Note: vista da nord-ovest

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D01.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052529

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D02

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D02.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052530

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D03

Note: vista da nord est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D03.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052531

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D04

Note: vista esterna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D04.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052532

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D05

Note: cella campanaria

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D05.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052533

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D06

Note: vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D06.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052534

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D07

Note: vista interna verso l'altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D07.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052535

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D08

Note: vista interna verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D08.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052536

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D09

Note: particolare degrado interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D09.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052537

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D10

Note: vista interna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D10.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_IMG-0000052538

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM11D11

Note: dettaglio degrado interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM11D11.jpg

Nome del file originale: BSXHM11D11.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_DRA-0000007571

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXHM11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_DRA-0000007572

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXHM11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_DRA-0000007573

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXHM11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_DRA-0000007574

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXHM11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM11T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_DRA-0000007575

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXHM11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00039_DRA-0000007576

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXHM11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM11G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: pp. 484-486

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari ed immagini mariane nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: v. III, pp. 117-119

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le colline e i laghi

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 220

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Sina A.

Titolo libro o rivista: Zone sul lago d'Iseo

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1941

V., pp., nn.: pp. 64-70

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/02

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia