Chiesa di S. Bernardino

Incudine (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00048/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00048/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 48

Codice scheda: 1r070-00048

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXFV10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Bernardino

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017083

Comune: Incudine

Indirizzo: Via Villa

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Incudine

Foglio/Data: 14/ 2000

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Roncadella

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Buccein Pietro

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
Una prima chiesa dedicata a San Bernardino risale al XV secolo: il 4 novembre 1464 veniva infatti consacrata e arricchita della donazione di alcune reliquie; i resti dei Santi Martino, Sebastiano e Dario vennero murati sotto la mensa dell'altare maggiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1964/11/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1964/11/04

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
dagli atti della visita pastorale del Bollani nel 1567 si evince che la chiesa versa in condizioni mediocri: il vescovo ordina infatti il restauro del tetto e il rifacimento dell'altare maggiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
Nel 1580 l'edificio è visitato da San Carlo che ordina un'immediata ristrutturazione: richiede l'ampliamento dell'altare e la chiusura con cancelli, l'apertura di una finestra nel presbiterio e l'ampliamento di un'altra, il restauro del soffitto e l'imbiancatura delle pareti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1580

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Nel 1593 le ordinanze di San Carlo restavano ancora disattese, pertanto la chiesa subisce l'interdetto al culto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
La chiesa attuale viene costruita ex-novo dalle fondamenta a partire dal secondo quarto del XVII secolo e nel 1658 risulta essere non ancora ultimata. La pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino e i Santi Bernardino, Rocco, Fabiano e Sebastiano, è datata 1639 e firmata dal Roncadella - pittore valligiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1625

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1658

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: Nel 1667, anno della visita pastorale del Giorgi, la chiesa è completata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1667

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1667

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Durante la visita pastorale del 1683 viene ordinato il rifacimento del pavimento e l'imbiancatura delle pareti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1683

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1683

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: completamento

Notizia: nell'anno 1718 è messo in opera il portale in marmo di Vezza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1718

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1718

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: restauro

Notizia sintetica: area presbiteriale

Notizia: La Pala seicentesca viene restaurata da Pietro Buccein nel 1768.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1768

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1768

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa è restaurata negli anni Trenta dell'Ottocento, i lavori erano già conclusi nel 1837.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1830

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1837

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: L'ultimo restauro è avvenuto nel 1986.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1986

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1986

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.1.

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.;p.1.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Chiesa rurale con struttura portante in muratura volta a botte intonacata.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cantoria

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 4]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: pietra

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: sagrestia-cantoria

Genere: legno

Schema del disegno: assi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: granito

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: data scolpita su portale

Trascrizione testo: 17 18

Tecnica: scolpita

Materiali: arenaria

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: data scolpita su portale

Trascrizione testo: IHS/1758

Tecnica: scolpita

Materiali: arenaria

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/18

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: incrostazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: incrostazioni, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia S. Martino

Indirizzo: Piazza Marconi, 1, Incudine

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: servizi pubblici di interesse locale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFV10D01

Note: prospetto principale

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFV10D01.jpg

Nome del file: BSXFV10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFV10D02

Note: vista esterna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFV10D02.jpg

Nome del file: BSXFV10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFV10D03

Note: vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFV10D03.jpg

Nome del file: BSXFV10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFV10D04

Note: dettaglio facciata

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFV10D04.jpg

Nome del file: BSXFV10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFV10D05

Note: vista interna del presbiterio

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFV10D05.jpg

Nome del file: BSXFV10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFV10D06

Note: vista interna dell'ingresso

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFV10D06.jpg

Nome del file: BSXFV10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFV10D07

Note: vista interna del matroneo

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFV10D07.jpg

Nome del file: BSXFV10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFV10D08

Note: dettaglio degrado

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFV10D08.jpg

Nome del file: BSXFV10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXFV10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFV10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFV10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFV10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFV10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFV10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFV10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFV10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFV10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFV10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFV10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFV10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFV10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 558

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 145

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. III, pp. 49-51

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 210

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Belotti W./ Tognali D.M.

Titolo libro o rivista: Incudine paese di Valle Camonica : ambiente, storia, arte

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 120-122

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia