Chiesa di S. Rocco

Corteno Golgi (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00055/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00055/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 55

Codice scheda: 1r070-00055

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSKFD10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017063

Comune: Corteno Golgi

Località: Ronco

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corteno golgi

Foglio/Data: 35/ 2000

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: restauro, decorazione

Autore/Nome scelto: Bianchi L./ Rossi E.

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: secondo la tradizione, il sito ospitava una primitiva chiesa di età medievale dedicata a San Sebastiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XI

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XV

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione della chiesa attuale risale alla prima metà del XVI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1500

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1549

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: negli atti della visita pastorale del vescovo Bollani viene richiesto il rifacimento del pavimento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1567

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
A seguito della visita pastorale del 1580, San Carlo chiede il restauro dell'altare maggiore, l'allestimento di una cancellata a chiusura del presbiterio e lo spostamento della finestra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: navata, altare destro

Notizia sintetica: decorazione

Notizia
La pala dell'altare laterale destro, raffigurante la Madonna con i santi Domenico, Lorenzo, Filippo Neri e Antonio da Padova, di autore ignoto è datata 1639.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1639

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1639

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: decorazione

Notizia
Gli affreschi nella volta del presbiterio, raffiguranti la Trinità e santi, di autore ignoto, vengono realizzati nel XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia
Nel XVIII secolo viene completata la decorazione dell'altare maggiore con l'allestimento della pala raffigurante la Madonna in gloria con Bambino e i santi Rocco e Sebastiano di autore ignoto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: fianco destro

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel XIX secolo viene messo in opera un nuovo portale laterale, l'opera è in marmo di Vezza e riporta la data 1816.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1816

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1816

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia
Nel XX secolo vengono ridipinti gli affreschi raffiguranti il Martirio di San Sebastiano e San Martino e il povero nei riquadri in facciata ai lati del portale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Gli affreschi interni vengono restaurati e ridipinti nel 1955 da Lorenzo Bianchi ed Eugenio Rossi di Como.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1955

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1955

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Chiesa minore con strutture portanti in pietra intonacate, volta a botte, copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 5]

Genere: arco

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 5]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: presbiterio

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: agglomerato

Schema del disegno: a giunti paralleli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Genere: cemento

Schema del disegno: a giunti paralleli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cella campanara

Qualificazione del tipo: a motivi decorativi

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: muratura

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: altare minore

Genere: lapide

Tipo: lapide murata

Trascrizione testo: MESSA PPTUA

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto secondario

Genere: lapide

Tipo: lapide affrescata interna

Trascrizione testo: CON LA COLLABORAZIONE

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ossidi

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: facciata sud-est

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativo

Trascrizione testo: ANNO DOMINI/ RESTAVRATA E DECORATA/ 1957 1976

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/20

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: lesioni passanti, erosione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli, alterazioni cromatiche

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta-corteno Golgi

Indirizzo: Piazza G Marconi,10

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: chiesa S. Rocco

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D01

Note: vista esterna

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKFD10D01.jpg

Nome del file: BSKFD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D02

Note: particolare facciata

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKFD10D02.jpg

Nome del file: BSKFD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D03

Note: portale laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKFD10D03.jpg

Nome del file: BSKFD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D04

Note: dettaglio degrado

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKFD10D04.jpg

Nome del file: BSKFD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D05

Note: vista interna verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKFD10D05.jpg

Nome del file: BSKFD10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D06

Note: cappella laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKFD10D06.jpg

Nome del file: BSKFD10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D07

Note: cappella laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSKFD10D07.jpg

Nome del file: BSKFD10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKFD10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKFD10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKFD10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKFD10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKFD10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKFD10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKFD10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKFD10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKFD10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKFD10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKFD10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSKFD10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSKFD10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 383

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 139-142

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: v. III, pp. 82-83

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Bianchi G.

Titolo libro o rivista: Le suggestive valli cortenesi

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1952

V., pp., nn.: p. 33

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia