Chiesa di S. Bartolomeo

Capo di Ponte (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00057/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00057/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 57

Codice scheda: 1r070-00057

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXDU10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Bartolomeo

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Località: Cemmo

Indirizzo: Via Santa Maria vecchia

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capo di ponte

Foglio/Data: 21/ 2000

Particelle: 423

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
L'edificazione della chiesa, primo sito in Valle Camonica dell'ordine degli Umiliati, avvenne nel XII secolo: alla fine del secolo la struttura è descritta come realtà indipendente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: L'edificio viene ricostruito nel XV secolo a seguito di un incendio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: a seguito della ristrutturazione l'interno della chiesa è decorato a fresco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: a seguito della visita pastorale del Pilati nel 1573 vengono eseguiti lavori di restauro all'interno dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1573

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1573

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
a seguito della visita pastorale di San Carlo nel 1580 è disallestito l'altare laterale, viene chiusa una finestra di comunicazione tra la chiesa e l'edificio attiguo e fatta costruire la sagrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: A seguito della visita pastorale del Giorgi nel 1675 viene eseguito il restauro del tetto e delle finestre.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1675

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Negli anni ottanta del Novecento la chiesa è interamente ristrutturata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1985

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1987

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: abside

Individuazione: tracce di muratura del XIII secolo.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t.; p. 1.

Suddivisione verticale: ad aula

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t.; p. 1.; p.2.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Chiesa a lato di via S. Maria vecchia con struttura portante in muratura, orizzontamento-tetto in legno. Sagrestia a 2 piani, campanile ispezionabile.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: sagreteria

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: semicupola

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: chiesa

TIPO [3 / 4]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: chiesa

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: chiesa

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: campanile

Genere: getto cementizio

Schema del disegno: a giunti paralleli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti paralleli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: stanza p.1.

Genere: parquet

Schema del disegno: assi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: campanile

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

Materiali [1 / 3]: ossidi

Materiali [2 / 3]: marmo

Materiali [3 / 3]: stucco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: lapide

Tipo: lapide di tomba

Trascrizione testo: OSSA/ IO BAPTE CERESETTI A.P. CLEXII HIVIC ECC/ QALIT.....

Tecnica: graffito

Materiali: arenaria

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto secondario esterno

Genere: lapide

Tipo: lapide incollata sul muro

Trascrizione testo
SEDE DI UNA DELLE QUATTRO PORTE/ NO SDERNA AZEMO/ NORCOLO PONTE CLEGNA/ CHE NEL 1300/ COMPLETAVANO LA DIFESA DEL BORGO/ DEMOLITA NEL 1948

Tecnica: a encausto

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto su strada

Genere: lapide

Tipo: lapide incollata sul muro

Trascrizione testo
IN QUESTA CASA PREPOSIDURALE/ IL SAC. PROF. FRANCESCO ARICI/ PROFUSE PER 22 ANNI/ CARITA' DI SACERDOTE E SAPIENZA DI MAESTRO / CUORE DI APOSTOLO/ ALLA GIUVENTU'MASCHILE DI CEMMO/ CEMMO 30-9-1928 ANNO VI°

Tecnica: a encausto

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/23

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, erosione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intonaci-altare-tinteggio-tetto

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Cemmo

Indirizzo: Via Cocchetti, 2, Cemmo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: chiesa parr. di S. Bartolomeo

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: soggette a vincoli

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDU10D01

Note: vista portale

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDU10D01.jpg

Nome del file: BSXDU10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDU10D02

Note: vista facciata su corte interna

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDU10D02.jpg

Nome del file: BSXDU10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDU10D03

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDU10D03.jpg

Nome del file: BSXDU10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDU10D04

Note: ingresso laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDU10D04.jpg

Nome del file: BSXDU10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDU10D05

Note: vista verso il presbiterio

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDU10D05.jpg

Nome del file: BSXDU10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDU10D06

Note: vista volta presbiterio

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDU10D06.jpg

Nome del file: BSXDU10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDU10D07

Note: vista copertura

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDU10D07.jpg

Nome del file: BSXDU10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDU10D08

Note: tunnel di collegamento al campanile

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDU10D08.jpg

Nome del file: BSXDU10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXDU10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDU10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDU10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDU10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDU10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDU10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDU10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDU10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDU10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDU10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDU10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDU10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDU10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Stivala N.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni

Anno di edizione: 1981

V., pp., nn.: VI, n. 16, pp. 400-413

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 256-257

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 102

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: v. III, pp. 131-132

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 183

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Barbarisi G./ Civitelli U./ Tagliabue G.

Titolo libro o rivista
L' armonia della materia : un percorso dentro l'architettura religiosa in Valcamonica fra decimo e tredicesimo secolo

Luogo di edizione: Darfo Boario Terme

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 148

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia