
# **Casa Bettoni**

# Bienno (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00064/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00064/

# **CODICI**

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 64

Codice scheda: 1r070-00064

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

**NUMERO INTERNO** 

Numero interno: BSXBN10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

# **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: patrizia

Denominazione: Casa Bettoni

Fonte della denominazione: consuetudine

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Piazza Roma, 16

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Foglio/Data: 5/ 2000

Particelle: 1012

#### **DEFINIZIONE CULTURALE**

# **AMBITO CULTURALE [1/3]**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

# AMBITO CULTURALE [2/3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

#### AMBITO CULTURALE [3/3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

#### **NOTIZIE STORICHE**

# **NOTIZIA** [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

#### Notizia

Il nucleo originario dell'edificio risale al Quattrocento: si conservano le finestre e la mostra di porta in arenaria del lato sud-est.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Agli inizi del Seicento l'edificio viene ingrandito con l'aggiunta dell'ala prospiciente piazza Roma: è a tre piani con

sottotetto.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1600

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1610

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [3 / 7]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Il portale principale, a tutto sesto con ghiera e piedrtti lisci e capitelli a punta di diamante, viene completato nel primo quarto del Seicento.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1600

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1624

Validità: ante

# **NOTIZIA** [4 / 7]

Riferimento: adiacenze

Notizia sintetica: distruzione parziale

Notizia: Nel 1634, a seguito di un'alluvione la piazza è parzialmente distrutta.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1634

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1634

# **NOTIZIA** [5 / 7]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nell'Ottocento viene aperta la porta sulla sinistra in facciata.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [6 / 7]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Negli anni Venti del Novecento viene ristrutturata la facciata: viene aggiunto il marcapiano tra il I e il II piano e vengono

stonacati i conci d'angolo tra la piazza e via Rizzieri.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XV

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XV

#### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

# **SPAZI**

# **SUDDIVISIONE INTERNA [1/2]**

Riferimento: piano terra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

#### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: piano 1- piano 2- sottotetto

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. 1.; p.2.;sottotetto.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

#### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Casa patriarcale situata in pieno centro storico, con murature portanti in pietra intonacata, soffitti piani ed a volta, copertura con orditura in legno e manto in coppi.

#### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

#### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

#### STRUTTURE VERTICALI

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

# STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1/3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1/3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p1-p2

TIPO [2/3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2/3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: primo piano

TIPO [3/3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3/3]

Riferimento: intero solaio

# **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA** 

Genere: a tetto

Forma: 1/2 padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

**MANTO DI COPERTURA** 

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

#### **SCALE**

# **SCALE** [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

# **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

# **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

#### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

# **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: p. 1;p.2.

Genere: mattonelle in cemento

Schema del disegno: a giunti paralleli

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: p. 1

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti paralleli

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: p. 2-p. 1

Genere: ceramica

Schema del disegno: a giunti paralleli

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: assi in legno

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]**

Ubicazione: p.1-p. 2

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti paralleli

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: p.t.

Genere: porfido

Schema del disegno: opus incertum

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

# **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]** 

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4/6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

# **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Ubicazione: p. t

Collocazione: esterna

Tipo: grate

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: intarsiato

Materiali: ferro

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale- prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: architravi

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

# **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/05

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

#### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni, crosta nera

Fonte: indagine visiva

# STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: muschi, tarli

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/05

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

#### STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: alterazioni cromatiche, esfoliazione, erosione

Fonte: indagine visiva

#### STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

#### STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli, scagliature

Fonte: indagine visiva

#### STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

# **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: realizzazione tramezze per nuova partizione interna

# **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

#### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica [1 / 2]: Bettoni Maria

Indicazione specifica [2 / 2]: Bettoni Laura

Indirizzo: Piazza Roma, 16, Bienno

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia

#### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D01

Note: facciata

Percorso relativo del file: \*\VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D01.jpg

Nome del file: BSXBN10D01.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D02

Note: angolo sulla piazza comunale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*\VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D02.jpg

Nome del file: BSXBN10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/8]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D03

Note: vista da sud

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*\VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D03.jpg

Nome del file: BSXBN10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/8]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D04

Note: vista laterale da nord-est

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*\VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D04.jpg

Nome del file: BSXBN10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/8]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D05

Note: vista laterale da est

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*\VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D05.jpg

Nome del file: BSXBN10D05.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D06

Note: vista locale interrato

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*\VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D06.jpg

Nome del file: BSXBN10D06.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D07

Note: vista sottotetto

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*\VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D07.jpg

Nome del file: BSXBN10D07.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXBN10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBN10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBN10T01.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBN10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBN10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/6]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBN10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBN10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/6]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBN10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBN10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5/6]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBN10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBN10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBN10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBN10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA** 

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica: Monumenti e opere

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV pp. 477-479

V., tavv., figg.: v. IV ff. 680-682

# **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia