Casa Merici

Artogne (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00071/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00071/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 71

Codice scheda: 1r070-00071

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXAO11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r070-00072

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Denominazione: Casa Merici

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via II Giugno, 13

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Foglio/Data: 26/ 2000

Particelle: 1610

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

L'edificio viene edificato nell'ultimo terzo del XIX secolo per conto della famiglia Merici; la struttura, con portico in corrispondenza dei lati nord e ovest, è in stile neoclassico. In corrispondenza del portale compare la data 1882.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1882

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1882

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: attorno alla fine del XIX secolo l'interno viene affrescato, ma non resta nessuna traccia di decorazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1890

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1899

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Durante il XX secolo l'edificio viene acquisito dalla famiglia Cotti-Cometti e adibito ad osteria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [4/5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: L'edificio è restaurato nella seconda metà del XX secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1950

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1999

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: alasio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t.; p. 1.; p.2.; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala nord-ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t.; p. 1.; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fondazioni non ispezionabili; struttura portante in muratura continua in pietra e malta, pilastri e colonne intonacata in parte. Orizzontamenti in solaio piano e a volta a crociera e a botte, copertura in laterocemento e con struttura lignea e manto in coppi, pavimentazioni interne in piastrelle pavimentazioni esterne in piastrelle.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.; p. 1.; p.2.; p.sott

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: scolpite

Qualificazione del genere: monolitiche

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1/3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1/3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

TIPO [2/3]

Genere: volta

Forma: a crociera

Ubicazione: intero bene

TIPO [3/3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3/3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

SCALE [2/3]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2/3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mensola

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene interni ed esterni

Genere: piastrelle

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene esterno

Genere: palladiana

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2/7]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: finestra con cornice

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3/7]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: mensola murata

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: dipinti murari

Qualificazione del tipo: iscrizione

Materiali: pigmenti

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: scolpito

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: legno

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: panchine

Qualificazione del tipo: scolpite

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: OS BILIGVE DETESTOR/ PROVERB CAP

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: portale ingresso

Genere: iscrizione

Tipo: scolpita-commemorativa

Trascrizione testo: FSM/ 1882

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/27

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/27

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: parte nord-ovest

Riferimento cronologico: 1950-1990

Uso: bar

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: residenza

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Cotti Cometti Dante E Giovanna

Indirizzo: Via 2 Giugno, 74, Artogne

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAO11D01

Note: vista portale ingresso da sud

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAO11D01.jpg

Nome del file: BSXAO11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAO11D02

Note: vista della corte del ballatoio

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAO11D02.jpg

Nome del file: BSXAO11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAO11D03

Note: vista interna portale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAO11D03.jpg

Nome del file: BSXAO11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAO11D04

Note: vista porticato

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAO11D04.jpg

Nome del file: BSXAO11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAO11D05

Note: vista corte da est

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAO11D05.jpg

Nome del file: BSXAO11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAO11D06

Note: vista sottotetto

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAO11D06.jpg

Nome del file: BSXAO11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAO11D07

Note: dettaglio dipinto murario

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAO11D07.jpg

Nome del file: BSXAO11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAO11D08

Note: dettaglio degrado esterno

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAO11D08.jpg

Nome del file: BSXAO11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9/9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXAO11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAO11T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAO11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAO11T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAO11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAO11T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAO11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAO11T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAO11T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAO11G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAO11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAO11G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAO11G02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. IIIa pp. 270-271

V., tavv., figg.: v. IIIa f. 395

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia