

Casa Rota - complesso

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00082/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00082/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 82

Codice scheda: 1r070-00082

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXAS10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r070-00082

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: patrizia

Denominazione: Casa Rota - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Casa Vielmi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via IV Novembre

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Foglio/Data: 26/ 2000

Particelle [1 / 3]: 1247

Particelle [2 / 3]: 1250

Particelle [3 / 3]: 1251

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Rota Giuseppe

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio è costruito nel XVII secolo, consta di un corpo di fabbrica a due piani che racchiude il cortile con portico ad arcate sorrette da colonne in pietra di Sarnico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: primo piano

Notizia sintetica: completamento

Notizia

le finestre del primo piano sono realizzate attorno alla fine del XVII secolo, con cornice e davanzale in pietra di Sarnico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1690

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1699

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: lato nord

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Le finestre del lato nord vengono chiuse con grate in ferro battuto alla fine del XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1690

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1699

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: cortile, lato est

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1764 viene completata la fontana nel cortile, la vasca, in granito, è ricavata da un unico blocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1764

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1764

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: cortile

Notizia sintetica: sistemazione

Notizia: L'intero edificio viene ristrutturato durante il XIX secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: corpo nord

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: nel cortile, in corrispondenza del lato nord viene dipinto nell'Ottocento lo stemma gentilizio della famiglia Vielmi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: corpo nord

Notizia sintetica: sistemazione

Notizia: tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo viene sistemato il lato nord e decorato il sottotetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: cortile

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

l'interno del cortile è decorato da Giuseppe Rota nel 1928: il pittore realizza una serie di decorazioni floreali e un affresco con la Madonna del Rosario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: le stanze interne sono decorate in stile liberty da Giuseppe Rota nel 1928.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: allestimento

Notizia

Durante la seconda metà Novecento vengono allestite le stanze interne con la collocazione di una serie di affreschi strappati di soggetto sacro, provenienti da una casa di via Merici ora distrutta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1950

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1999

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: cortile

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Durante la seconda metà novecento durante la ristrutturazione del cortile vi viene collocato un frammento proveniente da una casa di via IV novembre raffigurante lo stemma della famiglia Bonicelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1950

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1999

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.seminterrato; p.t.; p. 1.; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fondazioni non ispezionabili; struttura portante in muratura continua in pietra e malta, pilastri colonne intonacata in parte. Orizzontamenti in muratura legno, solaio piano a volta copertura con struttura lignea e manto in coppi, pavimentazioni interne cotto legno cemento e ceramica, pavimentazioni esterne in pietra.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/20

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: lesioni passanti, erosione, crosta nera

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, erosione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni, depositi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazioni, alterazione cromatica

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Rota Emma

Indirizzo: Via Trento, 10, Artogne

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS10D01

Note: vista da nord-ovest

Percorso relativo del file: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXAS10D01.jpg

Nome del file: BSXAS10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS10D02

Note: vista corte interna

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXAS10D02.jpg

Nome del file: BSXAS10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS10D03

Note: vista principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXAS10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXAS10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAS10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAS10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAS10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAS10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXAS10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAS10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXAS10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAS10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAS10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAS10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAS10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAS10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. IIIa p. 268

V., tavv., figg.: v. IIIa ff. 390-391

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 86

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 16

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Ercoli G.

Titolo libro o rivista: Artogne

Luogo di edizione: Artogne

V., pp., nn.: p. 28

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia