Chiesa di S. Giuseppe

Braone (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00089/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00089/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 89

Codice scheda: 1r070-00089

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXCQ10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Giuseppe

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017027

Comune: Braone

Località: Brendibusio

Indirizzo: Via Nazionale, 10

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Braone

Foglio/Data: 6/ 2000

Particelle: C

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
la chiesa viene eretta attorno alla metà del 1800 per iniziativa di Girolamo Guzzetti e consacrata il 26 maggio 1852.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1852/05/26

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: nel dicembre del 1956 la chiesa viene riaperta al pubblico dopo il restauro che seguiva un periodo di abbandono.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1956/12/11

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1969, per intervento del parroco di Niardo la chiesa viene tinteggiata e viene rifatto il tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: corpo sud-ovest

Individuazione: meridiana e portale

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Muratura in pietra intonacata, copertura in legno con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra intonacata

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: chiesa

TIPO [3 / 3]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero catena

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: klinker

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: spazio esterno

Genere: aciottolato

Schema del disegno: pietra

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: frontone

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/10/15

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia S. Maria

Indirizzo: Piazza S Maria, Braone

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: chiesa S. Giuseppe

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXCQ10D01

Note: prospetto principale

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXCQ10D01.jpg

Nome del file: BSXCQ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXCQ10D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXCQ10D02.jpg

Nome del file: BSXCQ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXCQ10D03

Note: vista esterna dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXCQ10D03.jpg

Nome del file: BSXCQ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXCQ10D04

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXCQ10D04.jpg

Nome del file: BSXCQ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXCQ10D05

Note: vista verso altare

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXCQ10D05.jpg

Nome del file: BSXCQ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXCQ10D06

Note: vista verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXCQ10D06.jpg

Nome del file: BSXCQ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXCQ10D07

Note: vista sagrestia

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXCQ10D07.jpg

Nome del file: BSXCQ10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXCQ10D08

Note: dettaglio degrado

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXCQ10D08.jpg

Nome del file: BSXCQ10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXCQ10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXCQ10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXCQ10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXCQ10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXCQ10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXCQ10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXCQ10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXCQ10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXCQ10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXCQ10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXCQ10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXCQ10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXCQ10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 180

V., tavv., figg.: f. 6

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 65

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 103

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Barbieri B./ Rinchetti G.

Titolo libro o rivista: Niardo : Valle Camonica

Luogo di edizione: Niardo

Anno di edizione: 1976

V., pp., nn.: p. 139

V., tavv., figg.: f. 140

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel Bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 22

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia