Torre medievale - complesso

Darfo Boario Terme (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00091/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00091/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 91

Codice scheda: 1r070-00091

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXFC10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r070-00091

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Qualificazione: residenziale

Denominazione: Torre medievale - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: Erbanno

Indirizzo: Via Strasanda, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: principale
Indirizzo: Via San Gottardo
CAP: 25053
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme

Foglio/Data: 2/ 2000

Particelle [1 / 5]: 568

Particelle [2 / 5]: 2086

Particelle [3 / 5]: 569

Particelle [4 / 5]: 566

Particelle [5 / 5]: 563

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: la torre in grossi conci bugnati, che doveva far parte di complesso fortificato, è costruita attorno al XIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Nel Cinquecento la torre, mozza nella parte superiore, viene alleggerita dall'apertura delle finestre ai piani superiori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: lato ovest

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel Seicento viene realizzata la porta in arenaria grigia del lato ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: lato est

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Attorno alla metà del Novecento viene ristrutturata una porta finestra con poggiolo in corrispondenza del lato est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1940

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1960

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.seminterrato; p.t.; p.1; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: ad aula

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: componenti non schedati

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.seminterrato; p.t.; p. 1.; p.2.; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Complesso con murature in pietra a vista, volte a botte e solai piani, scale in getto coperte da marmo e legno, tetto in legno e manto in coppi.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/10/01

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: le indicazioni si riferiscono ai componenti non schedati

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: le indicazioni si riferiscono ai componenti non schedati

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: torre

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: ristrutturazione generale

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: torrre

Data inizio: 1977/00/00

Data fine: 1977/00/00

Descrizione intervento: ristrutturazione generale

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: torre

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensiva

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Bonsi Giulio

Indirizzo: Via Strasanda, 1, Erbanno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFC10D01

Note: vista da sud

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFC10D01.jpg

Nome del file: BSXFC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFC10D02

Note: vista verso le coperture

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: *\VC_2005_2\ALLEGATI\BSXFC10D02.jpg

Nome del file: BSXFC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXFC10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFC10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFC10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFC10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFC10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXFC10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFC10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXFC10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFC10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFC10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFC10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFC10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFC10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 511-512

V., tavv., figg.: v. II f. 813

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Sigala A.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni

Anno di edizione: 1982

V., pp., nn.: n.20 p. 416

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia