

# Palazzo Garganico Griffi - complesso

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r070-00093/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00093/>

## CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 93

Codice scheda: 1r070-00093

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXDO10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r070-00093

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo Garganico Griffi - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Piazza Roma, 10,8,9,3

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Foglio/Data: 71/ 2000

Particelle [1 / 7]: 457

Particelle [2 / 7]: 458

Particelle [3 / 7]: 465

Particelle [4 / 7]: 460

Particelle [5 / 7]: 464

Particelle [6 / 7]: 459

Particelle [7 / 7]: 450

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Rota Giuseppe

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: De Michelis Giorgio

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

#### **AMBITO CULTURALE [2 / 4]**

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

#### **AMBITO CULTURALE [3 / 4]**

Riferimento all'intervento: decorazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

#### **AMBITO CULTURALE [4 / 4]**

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il palazzo viene edificato nel Settecento, la struttura è a tre piani e sottotetto con sette ordini di aperture nella facciata principale.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

#### **NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: L'edificio è ristrutturato nell'Ottocento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

La decorazione interna risale alla fine dell'Ottocento: gli affreschi sono di soggetto mitologico per mano di Giuseppe Rota, il rivestimento ligneo del I piano è in stile neoclassico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1890

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1899

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: tra il 2003 e il 2004 l'edificio viene restaurato su progetto dell'ing. Giorgio De Michelis.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2003

Validità: post

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2004

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.seminterrato; p.t.; p.1;p.2; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Struttura portante in muratura continua in pietra e malta colonne intonacata completamente. Orizzontamenti in muratura legno cemento armato solaio piano, volta a botte e a crociera, copertura con struttura lignea e manto in coppi, pavimentazioni interne cotto ceramica legno, pavimentazioni esterne pietra.

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/10/01

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni, alterazioni cromatiche

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.seminterrato-p.t.

Uso: bottega

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.1.-p.2.-p.sottotetto

Uso: abitazione

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.seminterrato-p.t.

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: bottega

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.1.-p.2.-p.sottotetto

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica [1 / 3]: Famiglia Russo

Indicazione specifica [2 / 3]: di Mario Giovanni

Indicazione specifica [3 / 3]: Camba Damiano

Indirizzo: Via Agostino Rizzieri

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: risanamento conservativo

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDO10D01

Note: vista da sud-est

Percorso relativo del file: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXDO10D01.jpg

Nome del file: BSXDO10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDO10D02

Note: vista da nord

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXDO10D02.jpg

Nome del file: BSXDO10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDO10D03

Note: vista corte interna ovest

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXDO10D03.jpg

Nome del file: BSXDO10D03.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDO10D04

Note: vista corte interna sud

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDO10D04.jpg

Nome del file: BSXDO10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXDO10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDO10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDO10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDO10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDO10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDO10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDO10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDO10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDO10T04.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDO10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDO10G01.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDO10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDO10G02.pdf

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: v. V pp. 278-280

V., tavv., figg.: v. V ff. 378-379, tt. XXXVII-XXXVIII

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia