

# Palazzo Ronchi

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00094/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00094/>

## CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 94

Codice scheda: 1r070-00094

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXDM11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r070-00095

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo Ronchi

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Piazza Mercato, 7

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Foglio/Data: 71/ 2000

Particelle: 670

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Rota Giuseppe

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il palazzo, commissionato dalla potente famiglia Ronchi, viene edificato attorno alla metà del XVIII secolo; la struttura a U comprende tre corpi di fabbrica a tre piani e un cortile centrale chiuso da muri e cancellata.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1740

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1760

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: esterno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Alla fine dell'Ottocento viene dipinto l'esterno a motivi geometrici e finte architetture.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1890

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1899

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Il salone principale è dipinto da Giuseppe Rota e dal figlio alla fine dell'Ottocento con la raffigurazione della caduta di Fetonte.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1890

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1899

Validità: ante

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: esterno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La decorazione pittorica esterna è rifatta negli anni Noventa del Novecento.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1990

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1999

Validità: ante

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.seminterrato; p.t.; p.1;p.2; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Fondazioni non ispezionabili; struttura portante in muratura continua in pietra e malta intonacata in parte. Orizzontamenti in muratura legno solaio piano, volta a botte, copertura con struttura lignea e manto in coppi, pavimentazioni interne cemento ceramica legno.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: a U

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accettabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.1.-p.2.

### TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t.

**TIPO [2 / 4]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [2 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

**TIPO [3 / 4]**

Genere: arco

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p.t.

**TIPO [4 / 4]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

### SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad incastro

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p.t.

Genere: in battuto

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p.1.

Genere: piastrelle di cemento

Schema del disegno: a giunti paralleli

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p.1.-p.2.

Genere: legno

Schema del disegno: assi

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: p.1.

Genere: ceramica

Schema del disegno: a giunti paralleli

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ossidi

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale con mensole

Qualificazione del tipo: scolpito

Materiali: pietra

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: scolpito

Materiali: pietra

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Collocazione: interno

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/10/21

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni, lesioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: cedimenti

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scagliature

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scagliature, umidita'

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: umidita', fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni, alterazioni cromatiche

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: alterazioni cromatiche, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/21

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

**USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: magazzino

**USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: p.1.-p.2.-p.sottotetto

Uso: abitazione

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Mercato

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: risanamento conservativo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D01

Note: parte del prospetto sud-est

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D01.jpg

Nome del file: BSXDM11D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D02

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D02.jpg

Nome del file: BSXDM11D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D03

Note: prospetto su corte interna

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D03.jpg

Nome del file: BSXDM11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D04

Note: vista ingresso proprieta' franceschetti

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D04.jpg

Nome del file: BSXDM11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D05

Note: prospetto su corte interna

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D05.jpg

Nome del file: BSXDM11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D06

Note: locale cantina

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D06.jpg

Nome del file: BSXDM11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D07

Note: vista del cancello d'ingresso dalla corte

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D07.jpg

Nome del file: BSXDM11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D08

Note: vista sala p-1° corpo centrale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D08.jpg

Nome del file: BSXDM11D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D09

Note: dettaglio degrado pavimenti

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D09.jpg

Nome del file: BSXDM11D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D10

Note: dettaglio degrado pareti

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D10.jpg

Nome del file: BSXDM11D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDM11D11

Note: vista sala piano 1° ala sud

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDM11D11.jpg

Nome del file: BSXDM11D11.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXDM11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDM11T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDM11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDM11T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDM11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDM11T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDM11T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDM11T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDM11T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDM11G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDM11G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDM11G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDM11G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: v. V pp. 274-275

V., tavv., figg.: v. V ff. 367-371, tt. XXXIII-XXXIV

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 211

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia