

# Chiesa di S. Vittore

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00007/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1r080-00007

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: KPS10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Vittore

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Località: S. Vittore

Indirizzo: Via S. Vittore, 0 (P)

Altra località: Pontasio (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Foglio/Data: 26/ 1967

Particelle: I

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

L'edificio, con le forme attuali del corpo principale, è il frutto di una ricostruzione fatta verosimilmente negli anni fra il 1595 ed il 1630 sulla base di una chiesa le cui origini risalgono forse al secolo VIII quando, nel 774, Carlo Magno dona al Monastero di Tours vaste zone di proprietà demaniale in Valle Camonica. A questo rapporto con la Francia si può legare anche la dedizione a S. Vittore molto venerato in quel paese.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1595/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1630/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 13]**

Riferimento: fianco Nord

Notizia sintetica: portale

Notizia

Risale probabilmente a questo secolo il bassorilievo a motivi floreali che si trova nel fregio della trabeazione del portale che si trova fra la cappella del battistero e quella dei disciplini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

**NOTIZIA [3 / 13]**

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: richiesta lavori

Notizia

Il Morosini ordina che il "capitellum terram" sia restaurato o demolito, segno che l'edificio non si trova in ottime condizioni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1652/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1652/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 13]**

Riferimento: struttura

Notizia sintetica: richiesta lavori

Notizia: Il Vescovo Ottoboni dispone che sia cambiata una trave nella parte inferiore della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1654/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1654/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 13]**

Riferimento: facciata principale, fianco Nord

Notizia sintetica: finestra

Notizia

Anche se nel complesso la facciata principale risulta essere della fine del secolo XVI la finestra sopra il portale appare più tarda (secolo XVIII) per via degli elementi ricurvi al posto degli angoli. Al fianco Nord vengono aggiunti due corpi: la cappella dei Disciplini (oggi ripostiglio) alta quasi quanto la navata e la cappella del battistero a pianta pentagonale. Al fianco Sud viene invece edificata la sagrestia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Validità: ca.

**NOTIZIA [6 / 13]**

Riferimento: abside

Notizia sintetica: tabernacolo

Notizia: Viene eseguito e dorato il tabernacolo. Degli stessi anni sono anche le statue ed i cherubini intagliati.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1754/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1755/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 13]**

Riferimento: cappella laterale

Notizia sintetica: altare

Notizia: La cappella laterale verso Sud corrispondente alla campata centrale della navata viene dotata di altare.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1924/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1924/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa viene imbiancata e si restaurano le lesene.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: parrocchia indipendente

Notizia: Pontasio diviene parrocchia indipendente.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1961/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1961/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 13]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia

Le cinque campane portano come data di fusione il 1978 che quindi dovrebbe anche essere la data della loro collocazione nel campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1978/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1978/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: riapertura al culto

Notizia: Il Vescovo G. Vincenzo Moreni riapre la chiesa al culto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987/10/10

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987/10/10

Validità: ante

**NOTIZIA [12 / 13]**

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: donazione crocifisso

Notizia: Viene collocato un crocifisso risalente al secolo XVIII donato da un privato.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [13 / 13]**

Riferimento: statue

Notizia sintetica: furto

Notizia: Vengono rubate le statue di S. Vittore e S. Defendente.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/05/12

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/05/12

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: interno parete Sud prima campata

Individuazione: affresco datato 1581 proveniente dalla chiesa preesistente

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: non verificabile

Numero di piani: ?

Tipo di piani: non ispezionabili

Suddivisione verticale: locale unico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con muratura portante, a navata unica a pianta rettangolare con cappelle laterali aperte verso l'interno a Sud, cappelle laterali aggiunte a Nord (quella più grande funge da magazzino, quella piccola da confessionale), presbiterio, abside, sagrestia (corpo aggiunto) e campanile (non accessibile). La copertura del corpo principale è a due falde (di forma poligonale per andare a coprire i corpi aggiunti ai fronti Nord e Sud) che si uniscono a padiglione nella parte dell'abside. Il manto di copertura è di tegole a coppo in laterizio.

Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte, a vela e a crociera.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: navata

Tipo di struttura: paraste

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

**STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: navata

**TIPO [1 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

**TIPO [4 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

### **TIPO [5 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### **TIPO [6 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piana

### **STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde con testa a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: non verificabile

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: cappella laterale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: cappella laterale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: cappella laterale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: non verificabile

#### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: non verificabile

Tipo: non verificabile

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi geometrici

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: presbiterio ed abside

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi vegetali

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo: lineare

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Qualificazione del tipo: modanati

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]**

Ubicazione: prospetti Nord, Sud e principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa

Qualificazione del tipo: ad arco inflesso

Materiali: marmo

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]**

Ubicazione: prospetti Nord, Sud e principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fiamme

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: liscia

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: sarnico

#### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]**

Ubicazione: prospetto principale e prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi floreali

Materiali: marmo

#### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]**

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: statua

Qualificazione del tipo: figurata

Materiali: gesso

#### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]**

Ubicazione: base statua prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Qualificazione del tipo: a uncino

Materiali: sarnico

#### **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]**

Ubicazione: prospetto Nord

Genere: iscrizione

Tipo: si tratta di una lastra che riveste il basamento di una statua della madonna

Trascrizione testo

ANNO MARIANO/ VERSO LA FINE DEL II° MILLENIO/ PENTECOSTE ASSUNZIONE/ 7-6-1957 15-8-1959/ O Maria/  
sei per noi mamma/ nel pellegrinaggio di fede/ ogni giorno/ della nostra vita/ Grazie Ave Maria

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: navata di fianco al campanile

Genere: iscrizione

Tipo: lastra di marmo incisa posta di fianco all'apertura che da accesso al campanile

Trascrizione testo: LA CAMPANA/ SQUILLA/ DI CLIVIO/ IN CLIVIO/ AVE/ MARIA

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: pavimento navata di fronte a cappella laterale

Genere: iscrizione

Tipo: lastra di marmo nel pavimento della navata

Trascrizione testo

QUESTO BIMBO E' SEGNO/ DI CONTRADDIZIONE/ A TE UNA SPADA/ TRAFIGGERA' L'ANIMA/ - Lc. C2. -

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La volta della cappella laterale addossata al fianco Nord (quella che ora funge da magazzino) presenta una lunga crepa longitudinale.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio si presenta in buone condizioni. Problemi li dà l'umidità all'esterno sui fronti Nord ed Ovest sui quali si presentano fenomeni di distacco dell'intonaco.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: presbiterio

Data inizio: 1973/00/00

Data fine: 1973/00/00

Descrizione intervento: Restauro del presbiterio.

### RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: altare

Data inizio: 1976/00/00

Data fine: 1976/00/00

Descrizione intervento

Nuovo altare. Come sostegno della mensa si sono usate quattro statue di angeli mentre il fondale è costituito da un medaglione quadrilobo inserito in un rombo asportato dall'altare antico.

### RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: arredi

Data inizio: 1983/00/00

Data fine: 1983/10/00

Descrizione intervento

Lavori sulla tribuna dell'altare maggiore (nuovo tabernacolo)./ Vengono collocati nuovi confessionali./ nuova bussola in corrispondenza dell'ingresso principale.

### RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/10/10

Descrizione intervento

Restauro (o rifacimento) gli intonaci interni./ Si provvede al restauro della pala dell'altare assai degradata.

### RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento: Installazione dell'impianto di riscaldamento.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Michele Arcangelo

Indirizzo: via S. Rocco 2, Grignaghe (Bs)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPS10D01

Note: Vista dal paese (2003)

Nome del file: KPS10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPS10D02

Note: Vista da Nord-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPS10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPS10D03

Note: Vista da Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPS10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPS10D04

Note: Il portale della facciata principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPS10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPS10D05

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPS10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPS10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KPS10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KPS10T01.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 595-623

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

#### **BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 2002

#### **BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: "Santuari bresciani"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

---

## **COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Data: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia