# Chiesa di S. Giorgio

Zone (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00035/

 $Scheda\ SIRBeC:\ https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00035/$ 

# **CODICI**

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 35

Codice scheda: 1r080-00035

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

**NUMERO INTERNO** 

Numero interno: KZC10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

# **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017205

Comune: Zone

Indirizzo: Via Sebino (Strada provinciale nº 32), 0 (P)

Altra località: Cislano (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

# LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zone

Foglio/Data: 18/ 1967

Particelle: C

# **DEFINIZIONE CULTURALE**

## **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

# **NOTIZIE STORICHE**

# **NOTIZIA** [1 / 7]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: origini

Notizia: La chiesa originaria viene costruita intorno all'inizio del secoloXI.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ca.

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ca.

# **NOTIZIA** [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: parrocchiale

Notizia: La chiesa è la parrocchiale di Zone dal 1390 al 1640.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1390/00/00

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1640/00/00

Validità: ante

## **NOTIZIA** [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa viene ricostruita verso la metà del secolo XV sulle vestigia dell'antica chiesa romanica.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ca.

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

# **NOTIZIA** [4 / 7]

Riferimento: altare

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Viene costruito l'altare della Madonna.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1474/00/00

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1474/00/00

Validità: ante

## **NOTIZIA** [5 / 7]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: esecuzione

## Notizia

Vengono eseguiti gli affreschi. i più antichi sono attribuiti a Giovanni da Marone, forse della scuola veneziana di Jacopo Bellini, discepolo di Gentile da Fabriano.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5/7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

# **NOTIZIA** [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori

#### Notizia

Il campanile viene sopraelevato. Vengono chiuse le monofore e vengono aperte le attuali finestre. La cappella maggiore viene viene rifatta in stile barocco. Viene posato l'altare maggiore.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

# **NOTIZIA** [7 / 7]

Riferimento: pala dell'altare

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Viene dipinta la pala dell'altare maggiore da Ottavio Amigoni.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1650/00/00

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1650/00/00

Validità: ante

# **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: navata centrale

Individuazione: tre capitelli romanici sulle colonne della navata centrale

# **SPAZI**

# **SUDDIVISIONE INTERNA [1/3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a tre navate con cappelle

# **SUDDIVISIONE INTERNA [2/3]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t./ p.1

Suddivisione verticale: locale unico

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [3/3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 6

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

#### **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

Chiesa a tre navate a pianta rettangolare (copertura in tegoloni e capriate in vista) con due cappelle poste alla fine delle navate laterali in prossimità del presbiterio (volte a crociera), presbiterio (volta a botte lunettata), sagrestia (volta a schifo), locale soprastante la sagrestia al quale si accede con scala esterna (tetto in vista) e campanile (solai in legno e un solaio in legno e c.a.). La quota di pavimento delle navate è più bassa di quella del terreno circostante. L'accesso avviene con una scala interna dall'ingresso principale, con dei gradini esterni dall'ingresso Sud-Ovest.

Le strutture verticali: muratura portante continua e colonne.

Il campanile ha scale in legno; la copertura è a padiglione a quattro falde a pianta quadrata.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche che si riducono in corrispondenza del presbiterio e chiudono con testa a padiglione.

Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio sia per la chiesa che per il campanile.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

#### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

# STRUTTURE VERTICALI

# **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

# TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: navata principale

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: granito

# STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navate

TIPO [1 / 5]

Genere: tetto in vista

Forma: inclinata

STRUTTURA [1/5]

Riferimento: intero tetto

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2/5]

Genere: volta

Forma: botte unghiata

STRUTTURA [2/5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 5]

Genere: volte

Forma: a crociera

# STRUTTURA [3/5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4/5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [5 / 5]

Genere: solai

Forma: piana

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

# **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde con testa a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

**STRUTTURA E TECNICA** 

Struttura primaria: capriate

**MANTO DI COPERTURA** 

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

# **SCALE**

# **SCALE** [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolo Sud

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [2/4]** 

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: facciata Sud-Ovest

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE** [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: controfacciata

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [4/4]** 

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 5

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli incastrati

# **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: sagrato

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: navate, cappelle, presbiterio e sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

# **ELEMENTI DECORATIVI**

# **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 21]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo: lineare

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 21]** 

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 21]** 

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 21]** 

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 21]** 

Ubicazione: facciata Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Qualificazione del tipo [1 / 3]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 3]: policromi

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a riquadri

Materiali: muratura intonacata

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 21]** 

Ubicazione: facciate principale e Nord-Est

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 21]** 

Ubicazione: facciate principale, Sud-Ovest, Nord-Est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 21]** 

Ubicazione: facciate principale e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: granito

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 21]** 

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale finestra

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 21]** 

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: lapide

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: botticino

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14/21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 21]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 21]** 

Collocazione: interna

# ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

# ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: sopra portale facciata principale

Genere: lapide

Tipo: incisione sopra chiave di volta del portale principale

Trascrizione testo: IHS/ J.A./ 10 SETT. 1460

Tecnica: incisa

Materiali: botticino

## **CONSERVAZIONE**

# STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2003

# STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2003

# STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Appaiono in mediocre stato di conservazione anche se per ora non sembrano esserci fenomeni di infiltrazione d'acqua.

Fonte: diretta/2003

# STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La scala esterna che dà accesso al locale sopra la sagrestia appare in cattivo stato a causa dei gradini che tendono a distaccarsi dalla struttura di appoggio.

Fonte: diretta/ 2003

# STATO DI CONSERVAZIONE [5/9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Lungo la parete Nord-Estla pavimentazione appare attaccata dall'umidità.

Fonte: diretta/2003

# STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## STATO DI CONSERVAZIONE [7/9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Gli affreschi sono in più parti rimaneggiati ma sembrano in buono stato.

Fonte: diretta/ 2003

# STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2003

## STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## **RESTAURI E ANALISI**

## **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni settanta

Data fine: anni settanta

Descrizione intervento: Lavori sull'intero bene.

# **UTILIZZAZIONI**

## **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

## **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

Indirizzo: via Almici 1, Zone (Bs)

# **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A1 (nucleo di interesse storico-ambientale)

# **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D01

Note: Vista della facciata principale (Nord-Ovest) (2003)

Nome del file: KZC10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D02

Note: Facciata Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D03

Note: Facciata Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D04

Note: Facciata Nord-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D05

Note: La scala esterna (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D06

Note: Vista della navata principale verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D07

Note: Vista della navata principale verso la controfacciata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D08

Note: Volta dell'altare vicino all'ingresso laterale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D09

Note: Volta dell'altro altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZC10D10

Note: Vista dalla cella campanaria (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZC10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KZC10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/4]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KZC10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KZC10T01.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/4]** 

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file: KZC.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/4]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: file autocad (formato dwg)

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: KZC10T02

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/4]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: file autocad (formato dwg)

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: KZC10T03

**BIBLIOGRAFIA** 

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

# SIRBeC scheda ARL - 1r080-00035

Luogo di edizione: Pian Camuno (Bs)

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: pp. 481-484

# COMPILAZIONE

# **COMPILAZIONE**

Data: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia