Battistero della Beata Vergine di Lourdes

Zone (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00039/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00039/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 39

Codice scheda: 1r080-00039

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KZB10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: battistero

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Battistero della Beata Vergine di Lourdes

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio dei Disciplini

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cappella del cimitero

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017205

Comune: Zone

Indirizzo: Piazza G. Almici, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: via don A. Sina, 0 (P)
CAP: 25050
Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zone

Foglio/Data: 3/ 1967

Particelle: B

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progettazione

Autore/Nome scelto: arch. Antonio Spazzi

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progettazione sovralzo campanile

Autore/Nome scelto: Giulio Silva e Giacomo Silva

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
L'edificio viene costruito, su progetto dell'arch. Antonio Spazzi, come cappella del cimitero trasferito qui dall'antica parrocchiale di S. Giorgio a Cislano nel 1669.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1702/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1702/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Domenico Voltolini viene incaricato dal parroco B. Belotti di eseguire gli affreschi dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1703/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
Negli anni trenta del secolo XX l'edificio viene ampliato con l'aggiunta di un corpo a Nord che funge da presbiterio. Si eseguono anche le pesanti decorazioni interne che alterano, e forse in parte distruggono, parte degli affreschi originari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a navata unica (volta a schifo a pianta ottagonale) con presbiterio (volta a padiglione a pianta ottagonale).
Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

La copertura della navata (pianta poligonale a 8 lati) è a padiglione a 8 falde. Il presbiterio ha copertura a padiglione con pianta poligonale a 5 lati che si innesta sulla parete Nord della navata.
Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: navata

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: centrale

Forma: poligonale a 8 lati

Riferimento alla parte: presbiterio

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: poligonale

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: padiglione

Forma: a otto falde

Qualificazione della forma: a pianta ottagonale

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in botticino

Schema del disegno: lastre quadrate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 17]

Ubicazione: copertura navata

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo: lineare

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 17]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Qualificazione del tipo [1 / 3]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 3]: policromi

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a riquadri

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 17]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 17]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 17]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 17]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 17]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 17]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: sarnico

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 17]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata finestra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 17]

Ubicazione: prospetti Est ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 17]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: soglia ingresso

Genere: lapide

Tipo: lastra di sarnico

Trascrizione testo: (testo illeggibile)

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
In corrispondenza di ogni spigolo interno dell'ottagono che definisce lo spazio della navata si notano delle vistose crepe ad andamento verticale che continuano sulla volta.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
In corrispondenza di ogni spigolo interno dell'ottagono che definisce lo spazio della navata sulla volta si notano delle vistose crepe ad andamento verticale che sulle pareti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Estradosso della volta non ispezionabile. Probabilmente le coperture lasciano filtrare dell'acqua.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
La lastra in sarnico posta appena prima dell'ingresso risulta usurata non rendendo così possibile la lettura del testo. All'interno le lastre delle sepolture in botticino costituiscono buona parte della pavimentazione.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Parti delle volte e della muratura denunciano problemi di infiltrazione d'acqua.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Gli affreschi esterni appaiono in cattivo stato di conservazione. Anche all'interno alcune zone risultano deterirate a causa delle infiltrazioni d'acqua,

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (1702-?)

Uso: cappella del cimitero

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.2 (?-oggi)

Uso: cappella

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

Indirizzo: via G. Almici 1, Zone (Bs)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A1 (nucleo di interesse storico-ambientale)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D01

Note: Prospetto principale (Sud) (2003)

Nome del file: KZB10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D02

Note: Prospetto Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZB10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D03

Note: Prospetto Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZB10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D04

Note: Prospetto Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZB10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D05

Note: Vista del portale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZB10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D06

Note: Vista dell'interno (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KZB10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KZB10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KZB10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KZB10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file: KZB.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: file autocad (formato dwg)

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: KZB10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: file autocad (formato dwg)

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: KZB10T03

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Pian Camuno (Bs)

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: p. 477

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia