# Oratorio (ex) di S. Carlo Borromeo

## Bienno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00068/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00068/

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 68

Codice scheda: 1r080-00068

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

**NUMERO INTERNO**

Numero interno: KIV10000

Tipo scheda: A

**CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

**OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Oratorio (ex) di S. Carlo Borromeo

**ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa delle Anime Purganti

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Romanino, 6

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

**LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Bienno

Foglio/Data: 5/ 1998

Particelle: 2141,2144

## DEFINIZIONE CULTURALE

**AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
L'edificio viene costruito fra il 31 ottobre del 1617, giorno in cui il benefattore Pietro Andrea Francesconi con il suo testamento lascia del denaro alla confraternita di S. Carlo affinché possa acquistare un luogo per pregare), ed il 1625 (anno in cui avviene la visita pastorale del Rev. G. Bartolo, Vicario Foraneo di Pontoglio). In occasione della visita pastorale appena citata vengono date precise indicazioni circa le suppellettili e i paramenti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1617/10/31

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1625/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: In relazione alla sua visita pastorale Mons. Vincenzo Giustiniani parla di problemi legati ad infiltrazioni di acqua

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1636/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1636/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Il Vescovo Marco Morosini nomina l'oratorio di S. Carlo in occasione della sua visita pastorale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1646/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1646/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 12]**

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: iscrizione

Notizia
La scritta in numeri romani (MDCLXVII) che si trova trova sull'architrave del finestrone a piano primo conferma l'esistenza dell'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1667/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1667/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia
Nella relazione relativa alla sua visita pastorale il Cardinal Querini riferisce della presenza di un solo altare e di una serie di reliquie. Riferisce inoltre della presenza della confraternita dei Disciplini con il titolo di Compagnia della Morte.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Il bene viene acquisito dal Demanio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

**NOTIZIA [7 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto

Notizia: L'edificio risulta ben evidenziato con la lettera L sulla Mappa Napoleonica del 1821.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1821/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1821/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto

Notizia: L'edificio risulta evidenziato anche Mappa Austro-Italiana del1852.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1852/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1852/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia
L'edificio passa dalla proprietà del demanio a quella della famiglia Fè D'Ostiani. Probabilmente già con questo passaggio di proprietà comincia a modificarsi l'uso del bene che da edificio religioso passa ad avere una destinazione residenziale e commerciale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: La proprietà passa alla famiglia Avanzini. Continua il processo di cambio di destinazione d'uso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione solaio

Notizia
Viene costruito il solaio che divide orizzontalmente in due la navata unica della chiesa. Sembra che l'ntervento sia stato imposto dal comune per motivi igienici essendo ritenuto troppo alto il locale per l'attività svolta (macelleria).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1965/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [12 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Viene sospesa l'attività della macelleria che prima occupava il piano terra dell'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1995/00/00

Validità: ante

## PREESISTENZE

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p.t./p.1/p.2/p.sottotetto

Suddivisione verticale: non significativa

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t./p.1/p.2/piani non accessibili

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Si tratta di una ex chiesa  a navata unica a pianta rettangolare con sagrestia laterale e campanile. Le strutture verticali sono costituite da muratura portante realizzata in pietra locale.
Le strutture orizzontali sono costituite da solai in laterocemento (solaio realizzato all'interno della navata e solaio campanile) e da una volta in muratura (volta della navata).
Il tetto del corpo principale è a due falde con la trave di colmo incastrata nelle murature (manto di copertura in tegole alla romana di laterizio) mentre il campanile ha una copertura costituita da una cupoletta ottagonale rivestita in metallo sostenuta da una piccola capriata.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

**PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p.t./p.1/p.2/p.sottotetto

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

**PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p.t./p.1/p.2/cella camp.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

**STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

**TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 3]: granito

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa, campanile

**TIPO [1 / 2]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: chiesa

**TIPO [2 / 2]**

Genere: volta

Forma: botte lunettata

**STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: chiesa

Struttura primaria: travi in legno

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 2

Collocazione: muro perimetr. est p.1, muro perimetr. ovest p.2

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile oltre il secondo piano

Forma planimetrica: non verificabile

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: non verificabile

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: secondo piano

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: pieghevole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: p.t. chiesa, p.t.-p.1-p.2 campanile

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: p.1 chiesa

Genere: in moquette

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: p.sottotetto chiesa

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: bulbi

Qualificazione del tipo: a forma sferica

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

Materiali: granito

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]**

Ubicazione: pilastri cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: modanature

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: granito

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]**

Ubicazione: facciata principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: formelle

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

Materiali: sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]**

Ubicazione: finestra facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa

Qualificazione del tipo [1 / 3]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a bastoncino multiplo

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a volute

Materiali: sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: granito

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]**

Ubicazione: p.t. campanile

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata portale

Qualificazione del tipo: ad andamento curvilineo

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a conci regolari

Materiali: granito

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: portale facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: incisione che riporta la data del 1667 che è di parecchi anni successiva alla costruzione dell'edificio

Trascrizione testo: MDCLXVII

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il manto di copertura è stato rifatto di recente.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
E' un vero peccato vedere il piano terra attuale, una volta navata unica della chiesa, rivestito da squallide piastrelle da macelleria.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Sulla volta di quella che una volta era la navata unica della chiesa rimangono solo alcune tracce, visibili in controluce, degli affreschi.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004/09/01

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2004/08/01

Data fine: 2004/08/31

Descrizione intervento
Rifacimento del manto di copertura con posa di nuovi coppi in laterizio, in luogo delle tegole marsigliesi, e di un nuovo assito. Viene mantenuta la struttura portante precedente.

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: p.t. campanile, chiesa e p. sottotetto

Uso: deposito

**USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: piani sopra chiesa, p.1 e p.2 campanile

Uso: abitazione

**USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XIX)

Uso: chiesa

**USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (XIX-oggi)

Uso: abitazione, deposito

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Sig. Pietro Avanzini/ Sig.ra Chiara Mendeni/ Sig.ra Luisella Mendeni

Indirizzo: via Romanino n° 4, Bienno (Bs)

**STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D01

Note: Vista da sud (2004)

Nome del file: KIV10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D02

Note: Vista da sud-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D03

Note: Vista del campanile da sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D04

Note: Vista del campanile da ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D05

Note: Vista del campanile dal tetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D06

Note: Il portale (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D07

Note: Vista delle aperture sopra il portale della facciata principale (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D08

Note: Vista interna dell'ex macelleria ricavata nella chiesa (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D09

Note: Vista del locale ricavato sotto la volta della chiesa (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D10

Note: Particolare di un capitello della volta (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D11

Note: Vista della taverna ricavata nella sagrestia (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D11.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIV10D12

Note: Affaccio su piazza S. Maria livello sopra la volta (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIV10D12.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIV10F01

Note: Vista generale (2004)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIV10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIV10T01_dwg.zip

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 401-402

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 148-149

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Bontempi F.

Titolo contributo: "Bienno. Storia, società, economia"

Luogo di edizione: Breno (Bs)

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 261-262

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Morandini A.

Titolo contributo: "Bienno nella storia e nell'arte"

Luogo di edizione: Breno (Bs)

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: p. 39

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.