Oratorio di S. Rocco

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00078/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00078/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 78

Codice scheda: 1r080-00078

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KCB10000

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Oratorio di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Località: San Rocco

Indirizzo: località S. Rocco, 0 (P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capo di Ponte

Foglio/Data: 1/1965

Particelle: B, 2237

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Secondo quanto riportato da mons. Martino Giorgi in seguito alla sua visita pastorale del 1603 la chiesa risulta in costruzione. Lo stesso prelato chiede che l'edificio sia completato, che si costruisca l'altare secondo progetto e lo si doti di delle tovaglie e delle altre cose necessarie. Il tutto deve avvenire entro un anno pena l'interdizione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1603/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento costruzione e decorazioni

Notizia

La costruzione della chiesa viene completata sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista delle decorazioni. Gli affreschi vengono eseguiti da un pittore della Valle Camonica. Viene realizzata anche la pala ad olio su tela raffigurante la Vergine con i santi Rocco, Giacomo e Sebastiano. sempre del seicento risulta essere anche la campana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: La ditta Marmi Moncini di Capo di Ponte realizza ed offre l'altar maggiore compresi la mensa ed i gradini di

marmo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: scoperta

Notizia

Il signor Felice Murachelli scopre tracce di affreschi raffiguranti la Madonna ed i santi Rocco e Sebastiano. Lo storico D. Sina dopo averli esaminati e ritenendoli di scarso valore li fa ricoprire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a pianta rettangolare a una navata con due campate (volte a botte), presbiterio (volta crociera) e sagrestia (volta a crociera). C'è un campanile a vela in corrispondenza di una parete della sagrestia con tetto a due falde.

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata. Tali falde diventano asimmetriche sul presbiterio e sulla sagrestia. Il manto è realizzato con lastre di pietra.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione rettangolare

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: botte

STRUTTURA [1/2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio e sagrestia

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: crociera

STRUTTURA [2/2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimmetriche

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: chiesa

Struttura primaria: capriate in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: spigolo nord-est

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1/3]

Ubicazione: sagrato

Genere: in porfido

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2/3]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: navata, presbiterio e sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti sfalsati in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: modanatura

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: facciate sud, est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: sarnico

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromo

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Ubicazione: facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: sarnico

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: facciate sud, est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata sopra portale

Qualificazione del tipo: a raggiera

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Ubicazione: facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Ubicazione: facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice con nicchia

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [5/9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [7/9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Degli affreschi interni rimangono solo tracce.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004/12/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/10/00

Data fine: 2001/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Vengono effettuati i seguenti lavori:

- pulitura intonaci esterni e interni; formazione di rinzaffo e intonaco rustico/al civile;
- scrostatura e tinteggiature interne ed esterne;
- posa di nuovi serramenti;
- rimozione pavimento con asportazione sottofondo, posa di vespaio e riposizionamento del pavimento asportato integrato da nuovi pezzi (circa 70%);
- pulitura, restauro e consolidamento delle cornici esterne;
- consolidamento delle murature perimetrali con sigillatura fessure.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Martino

Indirizzo: via S. Martino nº 3A, Capo di Ponte (Bs)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D01

Note: Vista della facciata principale (da sud) (2004)

Nome del file: KCB10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D02

Note: Vista da sud-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D03

Note: Prospetto est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D04

Note: Vista della facciata nord da nord-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D05

Note: Vista da nord-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D06

Note: Vista del portale principale (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D07

Note: Vista del campaniletto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D08

Note: Vista della navata (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D09

Note: Vista della controfacciata (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCB10D10

Note: Vista della volta della sagrestia (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCB10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCB10F01

Note: Vista generale (2004)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCB10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KCB10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Murachelli F.

Titolo contributo: "Cemmo. Storia di una pieve camuna, storia di Capo di Ponte e Pescarzo"

Luogo di edizione: Darfo Boario Terme (Bs)

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 279-281

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Vari

Titolo contributo: "Enciclopedia bresciana"

Luogo di edizione: Brescia

V., pp., nn.: vol.II, p. 74

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Vari

Titolo contributo: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 97

BIBLIOGRAFIA [4/4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 244-245

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.	