Casa del complesso della Purificazione di Maria Vergine

Braone (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00094/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00094/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 94

Codice scheda: 1r080-00094

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KBJ13000

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: bene componente

Codice bene radice: KBJ10000

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Casa del complesso della Purificazione di Maria Vergine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017027

Comune: Braone

Indirizzo: Via Sommavilla, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: via Sommavilla, 2
CAP: 25040
Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Braone

Foglio/Data: 5/ 1993

Particelle: 850

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
La casa parrocchiale, successivamente più volte ampliata e restaurata, dovrebbe essere stata costruita nel 1700. Un'incisione recente sopra uno degli ingressi della facciata sud-est riporta la data del 1502 forse a testimoniare l'esistenza di una porzione antica dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione/ampliamento

Notizia
Con il parroco don Bartolomeo Bonariva si procede per alcuni lavori sulla residenza annessa alla chiesa. Viene realizzata una nuova stanza (detta camerina). Inoltre vengono rifatti i solai, i pavimenti ed il tetto. Sulla facciata che da sulla strada nel 1738 si realizzano tre affreschi. Nel 1747 si rinforza la muraglia verso la piazza e si effettuano nuove decorazioni con affreschi interni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1737/08/27

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1747/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Il parroco Perotti ristruttura quasi totalmente la residenza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1797/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
La casa parrocchiale viene innalzata per più di tre metri. I lavori vengono eseguiti dal falegname Girolamo Facchini e da altri mastri di Breno. Così facendo si realizzano tre nuove camere, i corridoi, le scale i pietra, il sottotetto e altro. Le spese sono interamente sostenute dal parroco don Antonio Martinazzoli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1907/05/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1907/05/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Probabilmente vengono realizzati dei lavori di ristrutturazione sulla residenza annessa alla chiesa visto che su un concio del portale sull'ingresso a piano seminterrato è riportata la data del 1967.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p.seminterrato/p.t./p.1/p.sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio di tre piani fuori terra e di un piano seminterrato a pianta poligonale irregolare. Al piano seminterrato si trovano, come strutture orizzontali, solai e volte a botte. Agli altri piani si trovano solai.
Le strutture verticali sono in muratura continua portante.
La copertura è a due falde che si chiudono a padiglione in corrispondenza del lato più corto su via Sommavilla.
Il manto di copertura è realizzato con tegole marsigliesi in laterizio su struttura principale costituita da capriate.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.semint./p.t.-1/p.sott.

Schema: corpo triplo

Forma: poligonale irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: locali p.seminterrato

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tutti i piani

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimmetriche e testa a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 8]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-est

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 8]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rett. 4 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 8]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 2

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 8]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: di lato ingresso principale

Forma planimetrica: rett. spezzata 3 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [5 / 8]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-est chiesa

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [6 / 8]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: non verificabile

SCALE [7 / 8]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: corridoio

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: non verificabile

SCALE [8 / 8]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: p.sottotetto

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [8 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]

Ubicazione: facciate nord-est e sud-est, piano seminterrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]

Ubicazione: facciata nord-ovest

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]

Ubicazione: balcone facciata nord-est

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]

Ubicazione: p.t./p.1

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: policromi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]

Ubicazione: p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]

Ubicazione: p.semint./p.1/p.sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: a listoni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]

Ubicazione: p.t./p.1

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]

Ubicazione: p.1

Genere: in linoleum

Schema del disegno: finto parquet

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]

Ubicazione: p.t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: ingresso facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi (tracce)

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: facciata nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi simbolici

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: facciata nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Sulle pareti portanti del piano terra e del piano primo si notano, sia all'esterno che all'interno, parecchie lesioni sotto forma di crepe generalmente ad andamento verticale.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: La struttura della copertura appare in buono stato, il manto di copertura un po' meno.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Gli intonaci esterni ed interni non si trovano in buono stato di conservazione, specialmente quelli esterni delle facciate nord-ovest e nord-est.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Le poche decorazioni che sono presenti certamente non sono ben conservate.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Mediocre stato di conservazione specialmente per le finestre.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Non esiste impianto di riscaldamento. Gli impianti elettrico ed idrosanitario risalgono a parecchi anni fa e non sono aggiornati.

Fonte: diretta/2005

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abbandono/deposito

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XIII-1980ca)

Uso: abitazione, deposito

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (1980ca-oggi)

Uso: abbandono, deposito

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria della Purificazione

Indirizzo: via Sommavilla n° 2, Braone (Bs)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D01

Note: Vista del prospetto nord-ovest (2005)

Nome del file: KBJ13D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D02

Note: Vista del prospetto nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBJ13D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D03

Note: Vista del prospetto sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBJ13D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D04

Note: Vista del portoncino di ingresso sul prospetto nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBJ13D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D05

Note: Uno dei locali al piano seminterrato (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBJ13D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D06

Note: Il forno della vecchia cucina al piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBJ13D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D07

Note: Il lavatoio della vecchia cucina al piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBJ13D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D08

Note: La struttura del tetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBJ13D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBJ13F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBJ13T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBJ13T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Rebuffoni M.

Titolo contributo: "Braone nella preistoria-storia-fede"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 77-98, 108-145,

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 176-178

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Vari

Titolo contributo: "Enciclopedia bresciana"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: (?)

V., pp., nn.: vol I, pp. 262-263

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Vari

Titolo contributo: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 78-79

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.