

Santella del Lazzaretto

Niardo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00116/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00116/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 116

Codice scheda: 1r080-00116

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXGL10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Santella del Lazzaretto

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017118

Comune: Niardo

Indirizzo: Strada del Lazzaretto, 0(P)

Altra località: Lazzaretto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Niardo

Foglio/Data: 5/ 1998

Particelle: 1875

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La cappella viene eretta, per volere della popolazione di Niardo, nel secolo XVII. Gli affreschi sono attribuiti a Pietro Corbellini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La cappella viene restaurata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1889

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1889

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccola santella con volta a botte. Le strutture verticali sono in muratura portante. La copertura è a due falde simmetriche con il manto in coppi in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: cappella

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: cappella e perimetro esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: tutte le pareti

Collocazione: esterna/interna

Tipo: affreschi

Qualificazione del tipo [1 / 4]: policromi

Qualificazione del tipo [2 / 4]: figurati

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a riquadri

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi geometrici

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Qualificazione del tipo: modanati

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: cappella

Collocazione: esterna/interna

Tipo: inferriata

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi).

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni risentono dell'umidità proveniente dalla folta vegetazione che circonda il manufatto su tre lati.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/07

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: Vengono eseguiti lavori di restauro che riguardano la copertura, gli intonaci e gli affreschi.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: santella

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maurizio

Indirizzo: Via Innocenzo, Niardo (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGL10D01

Note: vista da ovest (2005)

Nome del file: BSXGL10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGL10D02

Note: la facciata principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGL10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGL10D03

Note: vista da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGL10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGL10D04

Note: particolare della facciata principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGL10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGL10D05

Note: particolare del capitello (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGL10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGL10D06

Note: vista dell'interno (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGL10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGL10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGL10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGL10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGL10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGL10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXGL10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGL10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXGL10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGL10T04.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve, Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Cappella del Lazzaretto

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 649

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia