Cimitero di Breno - complesso

Breno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00146/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00146/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 146

Codice scheda: 1r080-00146

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXDP10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r080-00146

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Cimitero di Breno - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Brodolini, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Foglio/Data: 14/ 1972

Particelle: O, G

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Partendo dal preesistente viene realizzato l'ampliamento del cimitero con la costruzione dell'ingresso monumentale con base in granito, zoccolo a bande trasversali e mattone nella parte superiore. Vengono realizzati anche i due locali adibiti ad obitorio e ai servizi annessi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: cappella

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene realizzata la cappella Taglierini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1898

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1898

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: cappella

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene realizzata la cappella Laini su disegno di Timo Bortolotti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: monumento

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Viene realizzato il monumento posto tra il secondo ed il terzo livello. La lapide è stata dedicata al capitano Tonolini da Gabriele D'Annunzio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1923/11/01

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1923/11/01

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: corpo nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: monumento

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: corpo unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Complesso di cinque componenti.
Primo componente (schedato): si tratta del corpo nord del cimitero.
Secondo componente (schedato): si tratta del monumento che si trova tra il secondo ed il terzo livello.
Terzo componente (non schedato): si tratta del terzo livello.
Quarto componente (non schedato): si tratta dell'ampliamento realizzato, con la costruzione di due nuovi livelli di loculi, negli anni settanta.
Quinto componente (non schedato): si tratta dell'ampliamento realizzato, con la costruzione di nuovi loculi, negli anni novanta.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Vistose crepe sono presenti sulle strutture orizzontali dell'ingresso principale. Per evitare di procurare danni alle persone che frequentano il cimitero proprio in corrispondenza dell'ingresso sotto il solaio è stata realizzata una struttura di protezione in perline di legno.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi).

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: La scala di collegamento fra il primo ed il secondo livello ha subito degli evidenti cedimenti.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Si notano fenomeni di alterazione degli strati superficiali con esfoliazioni e scagliature. La zona nella quale si trova il cimitero risulta essere decisamente umida ed i rivestimenti risentono in modo abbastanza evidente di questa situazione climatica.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Anche le decorazioni risentono in maniera evidente dell'umidità.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Gli infissi della camera mortuaria e del corrispondente blocco servizi risultano essere in mediocre statio di conservazione. Alcuni vetri sono rotti.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: terzo livello (componente non schedato)

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Vi si trovano varie cappelle e loculi realizzati negli anni novanta. Buono stato di consrvazione.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: ampliamento anni settanta (comp. non schedato)

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: ampliamento anni novanta (comp. non schedato)

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo nord

Data inizio: anni settanta

Data fine: anni settanta

Descrizione intervento
Viene realizzato un ampliamento con la costruzione di due livelli di loculi fra il primo ed il secondo livello del cimitero.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo nord

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento
Viene realizzato un ampliamento con la costruzione di una nuova serie di loculi nel secondo livello. Realizzazione della pensilina in metallo e vetro a protezione dell'altare al terzo livello.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Breno

Indirizzo: Piazza Ghislandi N° 4, Breno (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP10D01

Note: vista da nord-est (2005)

Nome del file: BSXDP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP10D02

Note: vista dello spigolo sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXDP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP10D03

Note: vista panoramica da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXDP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP10D04

Note: vista dal lato opposto rispetto all'ingresso (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXDP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXDP10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDP10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDP10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDP10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDP10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Cimitero di Breno

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol V, pp. 281-285

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Cimitero

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 217

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia