

Casa Morosini

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00011/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 11

Codice scheda: 1r090-00011

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KAF10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Casa Morosini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via Regina Elena, 32

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Duomo

CAP: 25040

Collocazione: nel centro storico, integrato con altri edifici con due lati delimitati da vie.

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 01

Denominazione: ANGOLO TERME

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: nel centro storico, integrato con altri edifici con due lati delimitati da vie.

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Foglio/Data: 6/ 1978

Particelle: 710

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ristrutturazione

Autore/Nome scelto: Bassi Ing. Celeste

Motivazione dell'attribuzione: Ufficio Tecnico

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio fu realizzato nel secolo XV.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: A questo secolo risalgono le decorazioni del prospetto principale e le lunette delle finestre.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: portale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1886 fu probabilmente realizzato il portale verso la strada statale, lo si può desumere dalla data incisa sull'arco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1886/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1886/00/00

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'edificio rimase di proprietà della famiglia Morosini fino alla seconda metà del 1900, quando, la Signora Morosini Giulia, lo lasciò in testamento all'Asilo di Angolo Terme.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: L'Asilo di Angolo Terme lo vendette poco dopo alla Famiglia Sorlini di Angolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'ultimo proprietario della Fam. Sorlini fu Sorlini Antonio che nel 1995 lo vendette agli attuali proprietari: Bettoni Manuel e Bettoni Angela.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1995/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1995/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. seminterrato, p.t., p.1., p.2., p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio si presenta con una configurazione ad L, delimitato dalla strada da un portone con arco e con una zona di ingresso in acciottolato. La muratura è in sassi, con una caratteristica loggia al p. 2..

La copertura ha orditura primaria e secondaria in legno con sovrastante manto di copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: p.2.

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: blocco unico

Materiali: arenaria rossa

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: p.t.

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: blocco unico

Materiali: arenaria rossa

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: p. sottotetto

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

Ubicazione: p.2.

TIPO [2 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

Ubicazione: portico p.t.

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.1., p.2.

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: terra battuta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. 1, p.2, p. sottotetto

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. 2

Genere: galleggiante

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p.t.

Genere: acciottolato

Schema del disegno: a riempimento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portale di ingresso

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Qualificazione del tipo: tozze

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Qualificazione del tipo: con foglie grasse a lingua di bue

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni

Qualificazione del tipo: pitture

Materiali: tempere

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni

Qualificazione del tipo: affresco

Materiali: ossidi

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Qualificazione del tipo: tuscaniche

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Qualificazione del tipo: aggettato e modanato

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano

Qualificazione del tipo: modanata ed aggettata

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Qualificazione del tipo: a doppia voluta

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: portale

Genere: stemma

Tipo

nella serraglia dell'arco del portale di ingresso si trova uno scudo con lo stemma costituito da tre stelle, in alto le lettere M e F ed in basso la data 1886

Trascrizione testo: M-F/1886

Tecnica: sculpita/o

Materiali: arenaria

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: ambiente al p.1.

Genere: stemma

Tipo: sull'architrave sagomato del camino si trova lo stemma dei Morosini

Tecnica: sculpita/o

Materiali: arenaria

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998

Data fine: in ultimazione

Note

<CONV302> RSTT=Le murature esterne, interne, i solai ed i volti sono stati consolidati, con puntuali demolizioni e ricostruzioni, la copertura è stata demolita e ricostruita con orditura in legno e manto in coppi, gli ambienti interni sono stati ripartiti con nuove tramezze per la creazione di appartamenti.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Bettoni Angela, Bettoni Manuel

Indirizzo: Via Sovico, Angolo Terme

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 13

MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETENZIONE

Tipo evento: vendita

Data evento: 1995

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.

Sintesi normativa zona: restauro, ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, restauro dell'involucro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE SU CORTILE

Nome del file: KAF10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE SU CORTILE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D03

Note: PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA R. ELENA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D05

Note: TERRAZZO PIANO PRIMO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D06

Note: INTERNO - VOLTA PIANO TERRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D07

Note: INTERNO - STANZA PIANO PRIMO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D08

Note: INTERNO - STANZA PIANO SECONDO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D09

Note: INTERNO - STANZA PIANO SECONDO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAF10D10

Note: INTERNO - PIANO SOTTOTETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAF10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAF10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAFD04

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KAF10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KAF10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: VII, pp. 92-92

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 93-94

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.55

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI