Chiesa di S. Rocco

Angolo Terme (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00013/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00013/

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 13

Codice scheda: 1r090-00013

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KAM10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Qualificazione: suffraganeo

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cappella dei morti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via deglio Orti

Altra località: MAZZUNNO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Foglio/Data: 16/ 1978

Particelle: E

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Il Pandolfi menziona la Cappella nella sua Visita del 1562

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia
S. Carlo menziona la Cappella nella sua Visita del 1580.
Nei suoi Decreti si vieta di celebrarvi messa fino a che la Cappella dei Morti non sia ingrandita e la sua facciata non sia stata chiusa con un muro lasciandovi solo una porta sormontata da una finestra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Don Abramo Minelli, giungendo a Mazzunno trovò la Cappella dei morti chiusa al culto, circondata ed incorporata da una costruzione rustica a due piani con due locali adibiti a ripostiglio degli arredi sacri.
Fece demolire i due locali dando evidenza alla Cappella.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia
Nel 1978 con offerte dei fedeli e della Comunità Montana, Don Abramo Martinelli chiamò il bergamasco Tino Belotti per restaurarne gli affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
La Cappella ha struttura portante in muratura, internamente affrescata, pianta rettangolare, copertura a padiglione.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: angoli interni

Tipo di struttura: lesene

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: parte anteriore

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: parte posteriore

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [3 / 4]

Genere: arco

Forma: arco

Ubicazione: cappella

TIPO [4 / 4]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala di accesso altare

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: abside

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: zona dell'altare

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: arenaria grigia

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

Materiali: osidi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si possono notare piccole traccie di umidità di risalita.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: In molti punti si può notare l'umidità di risalita, il pavimento in molti punti è rotto e sconnesso.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le finestre sono senza serramento, ma solo con anta oscurante interna e grata esterna.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche non viene convogliato in fognatura, ma scarica a terra, determinando i problemi di umidità riscontrabili ell'interno.

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Mazzunno

Indirizzo: Via Italia

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: ATTREZZATURE GENERALI

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAM10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file: KAM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAM10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE E SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAM10D03

Note: PROSPETTO PRINCIPALE E SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAM10D04

Note: INTERNO - VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAM10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAM10D05

Note: INTERNO - VISTA VERSO ENTRATA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAM10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAM10D06

Note: INTERNO - VISTA VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAM10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAM10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KAM10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KAM10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II, pp. 125-128

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contributo: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 159-161

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti ...

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.61-62

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia