# Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo

# **Angolo Terme (BS)**



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00018/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00018/

# **CODICI**

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 18

Codice scheda: 1r090-00018

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

**NUMERO INTERNO** 

Numero interno: KAI10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

# **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Piazza S. Giacomo

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario Indirizzo: Via Italia CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

Altra località: Mazzunno (frazione ISTAT)

### **CENTRO STORICO**

Numero d'ordine: 02

Denominazione: Mazzunno

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Foglio/Data: 16/ 1978

Particelle: A

# **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AUTORE**

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Domenico Quaglio

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

# **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

### **NOTIZIE STORICHE**

# **NOTIZIA** [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Nel luglio 1962 S. Giacomo esiste ed è funzionante, infatti viene ricordata nella visita di Mons. Pandolfi.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562/00/00

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562/00/00

### **NOTIZIA** [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

#### Notizia

Il 27 settembre 1567 il Mons. G. Cavalli in visita alla Chiesa ordina acquisti di arredi sacri, riparazioni al soffitto ed agli altari

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

### **NOTIZIA** [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

### Notizia

Mons. Infulato in visita alla chiesa ne constata il pessimo stato, sottolineando la necessità di molteplici ed urgenti opere per la sicureza.

Inizia in questo periodo l'opera di ricostruzione e demolizione della Chiesa.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1593/00/00

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1593/00/00

**NOTIZIA** [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Si ignora il nome del progettsta e di chi ha eseguito i lavori, ma sicuramente l'attuale edificio risale a

quest'epoca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/7]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/7]

Secolo: sec. XVII

**NOTIZIA** [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia

Bernardino Faino prima e Padre Gregorio poi nominano la Chiesa dotata di tre altari ed insignita della dignità di rettoria

parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1698/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1698/00/00

**NOTIZIA** [6 / 7]

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: La Chiesa fu affrescata da Domenico Quaglio di Laino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1741/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1741/00/00

**NOTIZIA** [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: La decorazione ad affresco della navata è stata aggiunta nel 1800.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7/7]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XIX

### **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

# **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

# **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Chiesa con strutture verticali in muratura, volta a botte, copertura a tetto, con portichetto di entrata e laterale.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

### STRUTTURE VERTICALI

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1/3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

# TECNICA COSTRUTTIVA [2/3]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

# **TECNICA COSTRUTTIVA [3/3]**

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: tuscaniche

Materiali: arenaria

# STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1/6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2/6]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [2/6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: protiro

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3/6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [4/6]

Riferimento: arco

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [5 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: arco

Ubicazione: chiesa

TIPO [6 / 6]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera catena

# **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA** 

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA** 

Riferimento: intera copertura

# **SCALE**

# **SCALE** [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [2/4]** 

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

# **SCALE** [3 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

# SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

# **SCALE [4/4]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

# **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in marmo

Schema del disegno: a opus incertum

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: in marmo

Schema del disegno: a opus incertum

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra ceppo di Poltragno

Schema del disegno: a opum incestus

### **ELEMENTI DECORATIVI**

# **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: tuscaniche

Materiali: muratura

# **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: a triglifi e metope

Materiali: stucco, muratura

# **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: triangolare con dentelli

Materiali: muratura

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra di Sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]** 

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata con cartiglio

Materiali: pietra di Sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]** 

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni

Qualificazione del tipo: affresco

Materiali: ossidi

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]** 

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Qualificazione del tipo: tuscaniche

Materiali: arenaria

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]** 

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Qualificazione del tipo: tuscanico

Materiali: arenaria

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]** 

Ubicazione: prospetto Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: bombato

Materiali: arenaria rossa

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]** 

Ubicazione: prospetto Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Qualificazione del tipo: a volute

Materiali: arenaria rossa

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]** 

Collocazione: interna

# ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

# ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto Sud-Ovest

Genere: iscrizione

Tipo: Una mensola esterna in pietra Simona ha incisa la data.

Trascrizione testo: 1535

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra Simona

# **CONSERVAZIONE**

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si possono notare diffuse crepe strutturali.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si possono notare lievi crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: pavimentazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si possono notare piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I pluviali sono collegati ai pozzetti per scaricare le acque meteoriche nlle acque bianche di fognatura.

Fonte: sopralluogo

# **RESTAURI E ANALISI**

# RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1973

Data fine: 1973

Descrizione intervento: Gli affreschi furono tutti restaurati.

RESTAURI [2/4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1975

Data fine: 1975

Descrizione intervento: Pulitura della tela sulla parete destra della prima campata.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1966

Data fine: 1980

Descrizione intervento

Durante il parrocchiato di Don Martinelli la chiesa venne pulita e ripitturata sia internamente che esternamente.

**RESTAURI** [4 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1978

Data fine: 1978

Descrizione intervento: Si eseguono lavori per togliere le infiltrazioni dal tetto.

### **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

**USO STORICO** 

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Mazzunno

Indirizzo: Via Italia

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.C.S.

Sintesi normativa zona: Attrezzature generali

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file: KAI10D01.jpg

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAI10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAI10D03.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D04

Note: PROSPETO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAI10D04.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D05

Note: INTERNO - PROSPETTO VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KAI10D05.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAI10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KAI10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KAI10T01.jpg

### **BIBLIOGRAFIA** [1/3]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vII, pp.108-120

# **BIBLIOGRAFIA** [2/3]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contributo: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp.157-159

# BIBLIOGRAFIA [3/3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.58-61

# **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia