Chiesa di S. Pietro in Cricolo

Ono San Pietro (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00045/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00045/

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 45

Codice scheda: 1r090-00045

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KOA10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Pietro in Cricolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017124

Comune: Ono San Pietro

Indirizzo: Via Cricolo

Altra località: S. PIETRO (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ono S. Pietro

Foglio/Data: 20/ 1980

Particelle: 88

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: unione chiese

Notizia: Un decreto del 1438 impone l'unione della Chiesa di S. Pietro in Cricolo con la Chiesa di S. Alessandro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1438/03/29

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1438/03/29

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: visita Pastorale

Notizia: Il Vescovo Domenico Bollani la registra come "S. Pietro quae est unita titulo suii benefici".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa viene consacrata nel 1573.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1573/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1573/00/00

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: a questo secolo risale la costruzione del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: La chiesa in questa data venne ampliata, come dimostra la data incisa sull'architrave della porta della sagrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1671/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1671/00/00

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Nella sua visita P. Gregorio la descrive come " l'antica parohiale di S. Pietro nella contrada de Cricoli".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698/00/00

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: porta campanile

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: La data incisa sull'architrave della porta del campanile fa supporre che in questo anno la porta fu ristrutturata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1729/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1729/00/00

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1989 la chiesa subisce un generale intervento di ristrutturazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: fine

Data: 1989/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: fine

Data: 1989/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il bene ha struttura muraria in pietra non intonacata esternamente, internamente decorata, con volta a botte con catena è a quattro campate.
La sagrestia ha volta a vela intonacata.

PIANTA

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: chiesa-sagrestia-campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: blocco unico

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 5]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 5]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [5 / 5]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala di accesso altare

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: campanile

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: ripostiglio

Genere: in bttuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Qualificazione del tipo: dorica

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Qualificazione del tipo: aggettante

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: incisione

Qualificazione del tipo: data incisasu architrave

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: merletto

Materiali: muratura

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Qualificazione del tipo: dorica

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: data incisa sull'architrave

Trascrizione testo: 1729

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: data incisa sull'architrave

Trascrizione testo: 1671

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Le strutture della chiesa hanno danni relativi all'umidità, piccole crepe

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si notano piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nel ripostiglio, però, è da notare un accumuto di sporcizia per la scarsa manutenzione della stanza.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
I rivestimenti e decorazioni sono in buone condizioni, solo in alcuni punti si notano danni relativi all'umidità, l'intonaco scrostato, con macchie scure, sfarinamento.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le scale che conducono al ripostiglio ed al sottotetto sono ripide e prive di protezione.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1989

Data fine: 1989

Descrizione intervento
Si effettua un generale intervento di ristrutturazione sia alle struttura murarie, che alle pavimentazioni che alla copertura.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Ono S. Pietro

Indirizzo: P.zza Roma

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: ZONA F1a ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file: KOA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D04

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D05

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D06

Note: INTERNO VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D07

Note: INTERNO VISTA VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D08

Note: INTERNO VISTA VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D09

Note: INTERNO SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D10

Note: INTERNO RIPOSTIGLIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KOA10D11

Note: INTERNO SOTTOTETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KOA10D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KOA10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KOA10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KOA10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 657-658

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica, ...

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 92

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia