Chiesa della Madonna di Lourdes

Borno (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00053/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00053/

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 53

Codice scheda: 1r090-00053

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KBV10000

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: quattrocentesca

Denominazione: Chiesa della Madonna di Lourdes

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Località: Dazza

Indirizzo: Strada comunale della Dazza

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica:

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: principale

Indirizzo: Strada comunale di Sommavilla

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno

Foglio/Data: 7/ 1995

Particelle: F

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La costruzione della chiesa, originariamente dedicata ai SS. Vito e Modesto, risale al XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [2/3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1917 la chiesa venne restaurata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1917

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1917

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

A seguito del restauro dell'edificio nel 1917 la chiesa venne decorata: vengono affrescate le pareti e le volte e viene rifatto l'antico affresco cinquecentesco raffigurante l'incendio di Borno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1917

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1920

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma rettangolare-allungata, con muri perimetrali in pietra intonacata sia internamente che esternamente. Copertura a tetto, doppia falda, volta a crociera e pavimenti in Klinker

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: granito, pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1/3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1/3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [2/3]

Genere: catena i ferro

Forma: rettilinea

STRUTTURA [2/3]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: portico

TIPO [3/3]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [3/3]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: accesso all'altare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in Klinker

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1/3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: spallette ed architrave in pietra con sovrastante motivo decorativo

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2/3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Qualificazione del tipo: con motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [3/3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4/7]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Piccoli scrostamenti, crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa-portico

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Borno

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBV10D01

Note: PROSPETTO LATERALE

Nome del file: KBV10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBV10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBV10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBV10D03

Note: INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBV10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBV10D04

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBV10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBV10D05

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBV10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBV10D06

Note: VISTA VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBV10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBV10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBV10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBV10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBV10T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBV10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBV10T03

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBV10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/6]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: KBV10T04

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBV10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine Iconometrica facciata principale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBV10G01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBV10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine Iconometrica mappata facciata principale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBV10G02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBV10G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1/3]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1080

V., pp., nn.: v. I pp. 273-274

BIBLIOGRAFIA [2/3]

Autore: Fappani A.

Titolo contributo: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. I pp. 237

BIBLIOGRAFIA [3/3]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 43

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara