Casa Federici - complesso

Borno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00057/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00057/

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 57

Codice scheda: 1r090-00057

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KBD10000

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r090-00057

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa Federici - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Indirizzo: Via S. Fermo

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: principale
Indirizzo: Via Brennero, 6
CAP: 25040
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno

Foglio/Data: 4/ 1995

Particelle: 232

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'edificio venne iniziato nel XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
Nel sito dove ora sorge l'edificio doveva essere un antico castello, ciò anche a giustificazione del toponimo del luogo (Località Castello).

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
L'edificio venne edificato tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI, forse attorno alla fine del secolo: lo storico Romolo Putelli afferma di aver visto la data 1505 iscritta nei voltoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
L'edificio venne ristrutturato nel XVII secolo, in particolare vengono aperte le finestre dei due piani e chiuse da inferriate e viene messa in opera la fontana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nle XVIII viene realizzato l'affresco raffigurante l'annunciazione in corrispondenza del portale principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Durante l'ottocento l'edificio viene ristrutturato e viene aperto un portale nella facciata sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio irregolare con cortile interno, murature perimetrali in pietra intonacata, copertura con orditura in legno e coppi. Strutture orizzontali con volta a botte e piane, scale in legno e caratteristici balconi in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: ingresso

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: costruzioni a sinistra

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: costruzioni a destra

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: costruzioni di fondo

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cortile

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: ingresso

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
La muratura si presenta in alcuni punti con crepe, con malta di allettamento sgretonata. L'intonaco dell'ingresso è in alcuni punti mancante, con scritte vandaliche. L'afresco si presenta con piccole crepe, dilavato.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: costruzione di sinistra

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Le murature presentano crepe, intonaco scrostato.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: costruzione di destra

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche
Le murature presentano molte crepe, intonaco scrostato, il legno delle terrazze e delle ringhiere marcilento, con pezzi mancanti e tarli.Le coperture mancano di isolamento, l'orditura ha tarli, segni di cedimenti, pezzi mancanti.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: costruzione di fondo

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Le murature presentano molte crepe, intonaco scrostato, rappezzi cementizi, spocizia..Le coperture mancano di isolamento, l'orditura ha tarli, segni di cedimenti, pezzi mancanti.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: cortile

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
Il cortile è pavimentato in acciottolato. In alcuni punti si presenta sconnesso, con parti mancanti e crescita di vegetazione.

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD10D01

Note: PROSPETTO DA CORTE

Nome del file: KBD10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD10D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBD10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBD10F01

Note: VISTA GENERALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD10T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine iconometrica ingresso

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD10G01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD10G01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Bertolini A. / Panazza G.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: breno

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: v. I p. 285

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 44

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Putelli R.

Titolo contributo: Borno e l'altipiano suo

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1930

V., pp., nn.: p. 23

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara