Casa Federici

Borno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00058/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00058/

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 58

Codice scheda: 1r090-00058

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KBD11000

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: KBD10000

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa Federici

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Indirizzo: Via S. Fermo

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: principale
Indirizzo: Via Brennero, 6
CAP: 25040
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno

Foglio/Data: 4/ 1995

Particelle: 232

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'edificio venne iniziato nel XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Nel sito dove ora sorge l'edificio doveva essere un antico castello, ciò anche a giustificazione del toponimo del luogo (Località Castello).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
L'edificio venne edificato tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI, forse attorno alla fine del secolo: lo storico Romolo Putelli afferma di aver visto la data 1505 iscritta nei voltoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
L'edificio venne ristrutturato nel XVII secolo, in particolare vengono aperte le finestre dei due piani e chiuse da inferriate e viene messa in opera la fontana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nle XVIII viene realizzato l'affresco raffigurante l'annunciazione in corrispondenza del portale principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Durante l'ottocento l'edificio viene ristrutturato e viene aperto un portale nella facciata sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio irregolare con murature perimetrali in pietra intonacata, copertura con orditura in legno e coppi. Strutture orizzontali con volta a botte e piane, scale in legno e caratteristici balconi in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: pezzo unico

Qualificazione del genere: continua

Materiali: legno

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. semint. p. terra

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. superiori

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. primo

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p. 2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assi

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: ballatoio

Qualificazione del tipo: ballatoi con sostegni, ringhiere e piano di calpestio lineari, semplici

Materiali: legno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Le murature presentano crepe, parti mancanti, malta di allettamento sgretolata.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Le coperture sono completamente assenti di isolamento, con l'orditura marcilenta, con tarli.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: Gli infissi presentano tarli, parti mancanti, vernice sfogliata

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 14/06/2004

Stato di conservazione: danno grave

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopralluogo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD11D01

Note: PROSPETO DA CORTE

Nome del file: KBD11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD11D02

Note: PARTICOLARE TERRAZZO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBD11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD11D03

Note: PROSPETTO DA STRADA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBD11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD11D04

Note: PROSPETTO RETRO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBD11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD11D05

Note: PROSPETTO INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBD11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD11D06

Note: PROSPETTO INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBD11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD11D07

Note: PARTICOLARE VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBD11D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBD11D08

Note: PARTICOLARE VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBD11D08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBD11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD11T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD11T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD11T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD11T03

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD11T04

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD11T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine iconometrica prospetto retrostante

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD11G01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine iconometrica mappata prosp. retrostante

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBD11G02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBD11G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Bertolini A. / Panazza G.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: v.I p. 285

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 44

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Putelli R.

Titolo contributo: Borno e l'altipiano suo

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1930

V., pp., nn.: p. 23

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara