

Chiesa di S. Martino

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00062/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00062/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 62

Codice scheda: 1r090-00062

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KCJ10000

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Indirizzo: Via S. Martino

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capodiponte

Foglio/Data: 22/ 1940

Particelle: E

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 4]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Albrizzi Enrico

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [2 / 4]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Monti Francesco

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [3 / 4]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Rusca Carlo Girolamo

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [4 / 4]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: BARBIERI NICOLA

Riferimento all'autore: ditta

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa preesistente, registrata negli atti della visita pastorale del vescovo Bollani, era probabilmente di origine duecentesca; l'edificio venne distrutto per far posto ad una nuova costruzione nel 1682, quando la chiesa si fregiava ormai da tempo del titolo di parrocchiale attribuendole da San Carlo Borromeo nel 1580.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1682

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa attuale venne costruita a partire dal 1682; nello stesso periodo venne anche messo in opera il portale maggiore e costruito il portichetto sul lato sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1682

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1682

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

tra gli anni 1747 e 1792 avviene l'ampliamento definitivo della chiesa, grazie all'attivismo del parroco Giovanni Francesco Agostani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1747

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1792

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1766 viene messo in opera l'altare maggiore di Carlo Gerolamo Rusca

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1766

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1766

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: inteno

Notizia sintetica: DECORAZIONE

Notizia

Nel 1770 Enrico Albrizzi firma e data gli affreschi nei tre medaglioni della volta della navata raffiguranti scene della vita di San Martino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1770

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1770

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Francesco Monti affresca il presbiterio attorno alla metà del settecento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Validità: ca.

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1894 viene messo in opera l'altare dedicato a San Vittorino, progettato dalla ditta Nicola Barbieri di Bergamo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1894

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1894

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1892 viene messo in opera l'altare alla madonna Addolorata dalla Ditta Nicola Barbieri di Bergamo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1892

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1892

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1900, in occasione delle celebrazioni giubilari, viene avviato un restauro complessivo dell'interno: vengono ripuliti gli affreschi, rifatte le dorature agli stucchi e ritinteggiate le pareti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Negli anni 1949-1953 vengono effettuati interventi di ristrutturazione nell'area presbiteriale: viene sostituito il vecchio organo e spostato dal presbiterio alla controfacciata dove viene realizzata una soletta per farvi posto; la parete destra

del presbiterio viene quindi disallestita dalla cantoria, schermata da un muro, ridipinta e decorata a stucco. Vengono poi sostituiti i gradini di accesso al presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1949

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1953 vengono restaurati e ripuliti i dipinti della chiesa a cura di Luigi Toni di Brescia

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1953

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: esterno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: nel 1954 a cura della Ditta Giovanni Giorgi di Breno vengono effettuati i lavori di restauro della facciata e del tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1954

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1954

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Negli anni 1955-1956 Oscar di Prata realizza la decorazione pittorica delle pareti del presbiterio e della facciata della soletta che in controfacciata ospita il nuovo organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: intorno

Individuazione: avanzi di colonne di un portico

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t., p.1, p.2

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma allungata, ad unica navata con cappelle laterali, con muri perimetrali intonacati ed affrescati.

L'edificio ha volta a botte nella navata, a crociera nella stanza laterale di sinistra, a botte con lunette nella sagrestia e soffitto piano nelle stanze al P. Primo.

Il pavimento è in marmo policromo per la navata, battuto di cemento per il ripostiglio e cotto per il Piano Primo.

La copertura è a tetto con doppia falda.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: navate

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacate

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacate

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: colonne

Genere: blocco unico

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: porticato p.t.

Tipo di struttura: colonne

Genere: blocco unico

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navate

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: navate

TIPO [3 / 5]

Genere: catena

Forma: liscia

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: navate

TIPO [4 / 5]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero p. 1

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: soletta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di sicurezza

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: ripostiglio

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Qualificazione del tipo: ionico

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: frontespizio arcato

Qualificazione del tipo: con stemma centrale

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Qualificazione del tipo: con cornice, arco e stemma centrale

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: intonacato

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: colonna con capitello

Qualificazione del tipo: toscana

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Qualificazione del tipo: dorica

Materiali [1 / 2]: muratura

Materiali [2 / 2]: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Esternamente l'intonaco si presenta in buono stato, solo in una piccola porzione sul prospetto sulla via si presenta scrostato probabilmente perchè confinante con un cantiere aperto nell'edificio confinante.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Le murature sono in pietra e presentano piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: volte

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Le volte sono in pietra e presentano piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 25/09/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: presbiterio

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento

Lavori di ristrutturazione nel presbiterio: smontata la balaustra in marmo ed i pezzi riutilizzati per la realizzazione della mensa, ambone e di un piedistallo per crocifisso.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995

Data fine: 1996

Descrizione intervento: la chiesa viene interamente restaurata.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: stanza adiacente

Data inizio: 1998

Data fine: 1999

Descrizione intervento

Restaurata una stanza adiacente alla chiesa già utilizzata come deposito, ricavandone così una cappella.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di Capo di Ponte

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona per attrezzature comuni

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D01

Note: PROSPETO PRINCIPALE

Nome del file: KCJ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCJ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D03

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCJ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D04

Note: INTERNO SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCJ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D05

Note: PROSPETTO INTERNO VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCJ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D06

Note: PROSPETTO INTERNO VISTA VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCJ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCJ10D07

Note: PARTICOLARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCJ10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCJ10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCJ10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KCJ10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCJ10T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KCJ10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCJ10T03

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KCJ10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCJ10T04

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KCJ10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine iconometrica portico prospetto su strada

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCJ10G01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KCJ10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine iconom. mappata portico prosp. su strada

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCJ10G02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KCJ10G02.dwg

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: atto notarile

Denominazione: Archivio parrocchiale di Capo di Ponte

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: documentazione di spesa

Denominazione: Archivio parrocchiale di Capo di Ponte

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: memorie storiche

Denominazione: Archivio parrocchiale di Capo di Ponte

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 239-242

V., tavv., figg.: ff.3-5

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 95-96

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Murachelli F.

Titolo contribuito: Cemmo storia di una Pieve camuna. Storia di Capodiponte e Pescarzo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: pp. 267-278

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara