

# Ex Asilo infantile - complesso

Bienna (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r120-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00005/>

## CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 5

Codice scheda: 1r120-00005

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

## NUMERO INTERNO

Numero interno: KIN10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r120-00005

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Ex Asilo infantile - complesso

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Asilo infantile

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Di Mezzo, 1

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su via principale" Via Fantoni" a circa 100 metri dall'edificio Comunale, con ingresso da una stradina secondaria "Via Mezzo".

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Fantoni, 18

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su via principale" Via Fantoni" a circa 100 metri dall'edificio Comunale.

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Fantoni, 16

CAP: 25040

Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su via principale" Via Fantoni" a circa 100 metri dall'edificio Comunale.

Collocazione: Nel centro abitato, integrata con altri edifici

## CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 01

Denominazione: isolato R

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BIENNO

Foglio/Data: 5/ 1998

Particelle: 643

## DEFINIZIONE CULTURALE

## **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'edificio viene costruito in età rinascimentale, forse sulle vestigia di una precedente costruzione medievale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

### **NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: L'edificio viene interamente ristrutturato nel 1893, la data compare incisa sulla serraglia del portale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: 1893

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Validità: 1893

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: cambiamento d'uso

Notizia: Nel 1902 l'edificio viene inaugurato come asilo infantile

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: 1902

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: 1902

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: piani continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.1-p.2

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio in testa a cortina edilizia, in corrispondenza dell'incrocio tra Via di Mezzo e Via Fantoni, ai margini del borgo, su

tre piani fuori terra più sottotetto. Di forma quadrangolare con muri portanti in pietra intonacati, con una piccola ala raccolta attorno ad un ampio spazio di corte. Il prospetto sulla corte presenta un porticato con volte a crociera e doppio loggiato con colonne e capitello in pietra.

## PIANTA

Riferimento alla parte: edificio

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corte con recinzione

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nell'edificio si sottolinea la presenza di umidità di risalita sulle murature. Nella muratura di recinzione sono presenti attacchi biologici.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Nell'intero complesso si rivelano perdite generali causate da una mancanza di isolamento.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nell'intero bene sono visibili piccole microfessure localizzate.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Al piano terra dell'intero bene presentano danni causati da una cattiva manutenzione

Fonte: sopralluogo

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 00/05/1980

Data fine: 00/04/1981

Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia interna ed esterna

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: residenza

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: residenza

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente locale

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Comune di Bienno

Indirizzo: Piazza Liberazione n.15

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PR.G.

Sintesi normativa zona

RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIN10D01

Note: PROSPETTO PORTONE D'INGRESSO

Nome del file: KIN10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIN10D02

Note: PROSPETTO LATERALE MURO DI CONFINE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIN10D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIN10F01

Note: PROSPETTO FRONTALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO MAPPA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIN10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIN10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIN10T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIN10T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: PLANIMETRIA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIN10T03

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIN10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIN10G01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIN10G01.dwg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: AA.VV

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV 484-485

V., tavv., figg.: v. IV 690-692

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Morandini A.

Titolo contributo: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 246, 258-259

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina