Palazzo Simoni Fè - complesso

Bienno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r120-00011/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r120-00011/

CODICI

Unità operativa: 1r120

Numero scheda: 11

Codice scheda: 1r120-00011

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KIM11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice bene radice: KIM10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r120-00011

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Palazzo Simoni Fè - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via Contrizio, 11

Altre vie di comunicazione
Ubicazione non viabilistica: L'edificio si affaccia su una delle via principale del cntro storico a circa 100 metri dall'immobile Comunale.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Contrizio, 17
CAP: 25040
Ubicazione non viabilistica: L'ingresso all'abitazione è posizionato sul retro dell'edificio nella stradina chiusa che porta al cortile
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 02

Denominazione: Piano di Recupero

Carattere amministrativo del centro storico: centro inglobato

Collocazione: Nel centro abitato, integrata con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BIENNO

Foglio/Data: 5/ 1998

Particelle: 183

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia
L'edificio ha inglobato una costruzione preesistente del XV secolo: la data 1494 compare in corrispondenza di un'architrave di uno dei portali

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1494

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1494

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Durante il XVII secolo il palazzo viene interamente ricostruito

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Durante il XVIII le sale interne vengono affrescate

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Durante il XIX secolo l'edificio viene ampliato e ristrutturato, negli stessi anni vengono realizzati alcuni affreschi attribuiti all'Inganni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: facciata sud

Individuazione: portale quattrocentesco

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: edificio quattrocentesco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: edificio quattrocentesco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. 1-p.sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: L'edificio ha una pianta a forma rettangolare con tre piani fuori terra più sototetto.

PIANTA

Riferimento alla parte: parte quattrocentesca

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezzionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: edificio quattrocentesco

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: edificio quatrocentesco

Tipo di struttura: architrave

Genere: parte unica

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra di sarnico

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p. t

TIPO [1 / 3]

Genere: a volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: soletta

Ubicazione: p.1

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: soletta

COPERTURE

Ubicazione: edificio quattrocentesco

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a spiga

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portale incassato

Qualificazione del tipo: triangolare

Materiali: pietra di sarnico

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Qualificazione del tipo: a motivi riquadri

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Qualificazione del tipo: rettangolare

Materiali: pietra di sarnico

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto su via

Genere: iscrizione

Tipo: nel timpano triangolare incassato nella muratura

Trascrizione testo: f.G. 1494

Tecnica: incisa

Materiali: pietra di sarnico

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzione

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: dicembre 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Assenza di manutenzione ordinaria

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: edificio

Data inizio: 00/00/1975

Data fine: 00/00/1976

Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: edificio

Data inizio: 00/03/2003

Data fine: 00/03/2003

Descrizione intervento: Restauro conservativo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo posteriore

Uso: biblioteca

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo posteriore

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente locale

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Comune di Bienno

Indirizzo: Piazza della Liberazione n.15

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Piano di Recupero/Ristrutturazione urbanistica

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIM11D01

Note: INTERNO PIANO PRIMO

Nome del file: KIM11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIM11D03

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIM11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: INTERNO PIANO TERRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIM11D042jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO ANGOLARE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIM11D03jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: PROSPETTO ESTERNO DECORAZIONE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIM11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Note: INTERNO PIANO TERRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KIM11DO2.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIM11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIM11D02

Note: INTERNO PIANO TERRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CRI10D04

Note: PROSPETTO PRINCIPALE DECORAZIONE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO MAPPA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIM11T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIM11T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIM11T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIM11T02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA PIANO TERRA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIM11T03

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIM11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE AA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIM11T04

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIM11T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIM11G01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIM11G01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA MAPPATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KIM11G02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KIM11G02.dwg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: AA.VV

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV 441-449

V., tavv., figg.: v. IV ff. 611-618, 621-627

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Morandini A.

Titolo contributo: Bienno nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 246,258-259

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.146-147

V., tavv., figg.: f.11

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v.I p.57

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Gaioni Valentina