

Chiesa Parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenza

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00012/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 12

Codice scheda: 1r130-00012

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KBM10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Nicolayeska, 0(P)

Altra località: Astrio (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno (frazione Astrio)

Foglio/Data: 2/ 1998

Particelle: C

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 6]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Scalvini Pietro

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [2 / 6]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Canevali Fortunato

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [3 / 6]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Bramanti

Riferimento all'autore: ditta

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [4 / 6]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Peci Enrico

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [5 / 6]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Giuseppe Trainini

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [6 / 6]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Moscardi

Riferimento all'autore: ditta

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Dalla testimonianza della visita pastorale di Giorgio Celeri nel 1578 si conosce la struttura originaria dell'edificio: chiesa con loggia, con due porte d'accesso, finestre tondeggianti coperte da vetri; il presbiterio è voltato e affrescato, mentre la navata è coperta a capriate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1578/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1578/00/00

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1787 la chiesa attuale viene edificata in loco della precedente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1787/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1787/00/00

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nella seconda metà del XVIII secolo Pietro Scalvini affresca gli interni della chiesa

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Viene rifatta la pavimentazione e vengono aggiunti due gradini di accesso al presbiterio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1805/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1805/00/00

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Tra il 1855 e il 1858 vengono realizzate le gradinate dell'ingresso principale, viene rifatto il pavimento della navata, vengono realizzate le gradinate e la porta di accesso al campanile e installato un nuovo concerto di campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1855/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1858/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Tra il 1881 e il 1885 vengono approntati una serie di interventi strutturali e di carattere generale: viene rifatto il campanile e vengono aggiunte due cappelle ai lati del portale maggiore, viene restaurato il tetto, viene imbiancato l'interno. Si realizza il sagrato, viene rifatta la facciata e il pavimento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1885/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Tra il 1898 e il 1900 viene progettata, realizzata e messa in opera da Fortunato Canevali la bussola del portale principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1898/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900/00/00

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Tra il 1904 e il 1905 vengono realizzati gli stalli del coro a cura della ditta Bormenti di Ponte di Legno e vengono montate le balaustre.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1904/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1905/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1907 Enrico Peci di Borno completa la decorazione interna a fresco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1907/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1907/00/00

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1910 viene rifatto il tetto

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1910/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1910/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: non rilevata

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di: chiesa, campanile, sacrestia. La chiesa a pianta complessa è composta da una navata, con quattro cappelle laterali, coperta da una volta a botte unghiata, nel presbiterio sul lato sinistro si aprono due arcate, sorrette da una colonna binata centrale, che corrispondono all'ingresso del transetto aggiunto nel 1954. Il presbiterio è coperto da una volta a botte con unghie ed è raccordato all'abside con segmenti curvilinei; il transetto ha soffitto piano. La struttura dell'intero bene è in muratura portante continua. L'edificio presenta un tetto a due falde con tegole marsigliesi.

La pavimentazione della navata è in piastrelle ceramiche, mentre nel presbiterio è in piastrelle marmo.

La superficie interna è in parte affrescata e in parte intonacata e tinteggiata mentre, quella esterna è intonacata

Il campanile ha pianta quadrata, struttura in muratura portante continua e cella campanaria, non è stato però possibile accedervi.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: casa custode

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietre

Materiali [2 / 2]: laterizi

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: navata a lato del presbiterio

Tipo di struttura: colonne

Genere: rivestite

Qualificazione del genere: continua

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: Portichetto esterno

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra sbozzata

Materiali [2 / 2]: malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata principale

TIPO [1 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: transetto

TIPO [2 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tra presbiterio e navata

TIPO [3 / 10]

Genere: arco trionfale

STRUTTURA [3 / 10]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 10]

Genere: catena

STRUTTURA [4 / 10]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: presbiterio

TIPO [5 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico esterno

TIPO [6 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [7 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [7 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [8 / 10]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 10]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abside

TIPO [9 / 10]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [9 / 10]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [10 / 10]

Genere: archi

STRUTTURA [10 / 10]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: esterna (laterale)

Genere: rampa

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso 2 navata a altare

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: cappelle laterali

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 35]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: scolpito

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo: simbolica

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: scarpa campanile

Qualificazione del tipo: con conci squadriati

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 35]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Qualificazione del tipo: policromo

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 35]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: copertura cupola

Materiali: rame

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 35]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: con elementi squadrati

Materiali: tonalite

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 35]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 35]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cani del tetto

Qualificazione del tipo: sagomati

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 35]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

Materiali: tonalite

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 35]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Qualificazione del tipo: con vasca

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 35]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: vetrata

Qualificazione del tipo: complessa

Materiali: vetro

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 35]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: portichetto

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con archi

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con pilastri

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 35]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 10]

Ubicazione: campanile (architrave portale)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1881

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 10]

Ubicazione: navata (affresco)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: G. TRAININI-A.D.-1956

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 10]

Ubicazione: abside

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S.VITO

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 10]

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: RELIQUIAE SANTI VITI/MARTIRIS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 10]

Ubicazione: arco trionfale (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: DOM/ADORATE/DOMINVM

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 10]

Ubicazione: navata (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: AVRVM/THVS/MURRHAM

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 10]

Ubicazione: navata (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: BENEDICTA/TV

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 10]

Ubicazione: copertura fonte battesimale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MAZZOLI TERESA E FACCHINI EMILIO AD ASTRIO

Tecnica: bassorilievo

Materiali: bronzo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 10]

Ubicazione: prospetto principale (portale)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: D.O.M./ANN. DOM./MDCCLXXXVIII

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [10 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: D.O.M

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di umidità

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di alcune fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Attacco biologico

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: collegamento verticale

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Deposito superficiale e attacco biologico.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Disgregazione materiale sugli intonaci, presenza di umidità diffusa, alterazione strati superficiali e danni antropici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di umidità

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 06/11/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 10]

Riferimento alla parte: avancorpo

Data inizio: 1953/00/00

Data fine: 1953/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento della facciata

RESTAURI [2 / 10]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Data inizio: 1954/00/00

Data fine: 1954/00/00

Descrizione intervento
nel 1954 viene approntato un ampliamento strutturale: è aggiunto un transetto sul lato sinistro del presbiterio.

RESTAURI [3 / 10]

Riferimento alla parte: intero bene (interno)

Data inizio: 1956/00/00

Data fine: 1956/00/00

Descrizione intervento
Nel 1956 Giuseppe Trainini restaura gli affreschi interni e ne realizza uno ex novo nel soffitto del transetto raffigurante l'Esaltazione dell'eucarestia.

RESTAURI [4 / 10]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1969/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento
Tra il 1969 e il 1970 vengono ristrutturati il sagrato e il campanile, mentre viene costruito il portichetto in corrispondenza dell'ingresso laterale.

RESTAURI [5 / 10]

Riferimento alla parte: intero bene (interno)

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento

Nel 1975 il presbiterio viene riadattato secondo i dettami del Concilio Vaticano II: viene realizzata la nuova mensa rivolta all'assemblea e vengono levate le balaustre in marmo poi ricollocate in fronte alle nicchie in ingresso.

RESTAURI [6 / 10]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Lavori di ristrutturazione con inaugurazione nel 1981

RESTAURI [7 / 10]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1983/00/00

Data fine: 1983/00/00

Descrizione intervento: Nel 1983 vengono restaurati gli affreschi

RESTAURI [8 / 10]

Riferimento alla parte: avancorpo

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento

Nel 1992 la ditta Moscardi di Mezzarro realizza la nuova bussola in ingresso a sostituzione di quella approntata dal Canevali a inizio Novecento

RESTAURI [9 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2003/00/00

Data fine: 2003/00/00

Descrizione intervento: Sistemazione del tetto del campanile e della chiesa

RESTAURI [10 / 10]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2004/00/00

Descrizione intervento: tinteggiature delle facciate esterne

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Salvatore

Indirizzo: Via Nicolayeska - 25040-Breno (Bs)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature sportive e di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBM10D01

Note: Scorcio prospetto principale

Nome del file: KBM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBM10D02

Note: Vista del prospetto posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBM10D03

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBM10D04

Note: Vista dal presbiterio dell'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBM10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBM10D05

Note: Vista dal presbiterio del transetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBM10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBM10D06

Note: Particolare dei degradi dell'abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBM10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBM10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBM10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBM10T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBM10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBM10T03

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBM10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBM10T04

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBM10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica raddrizzata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBM10G01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBM10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica raddrizzata mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBM10G02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBM10G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA. VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: v. V pp. 336-351

V., tavv., figg.: v. V pp. 336-351

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 220-221

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 63-64

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela