

Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Castello

Bovegno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00022/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 22

Codice scheda: 1r130-00022

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KBF10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Castello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017024

Comune: Bovegno

Indirizzo: Piazza Zanardelli, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via libertà, 0(S)

CAP: 25061

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bovegno

Foglio/Data: 21/ 1972

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Carlo Bianchi, Gian Maria Cetti

Motivazione dell'attribuzione: Fappani Antonio, Il santuario di Bovegno in Val Trompia

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: Realizzazione stuccatura interna

Autore/Nome scelto: Benedetto Rota

Motivazione dell'attribuzione: Fappani Antonio, Il santuario di Bovegno in Val Trompia

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: Realizzazione affresco sovrastante soasa

Autore/Nome scelto: Domenico Voltolini

Motivazione dell'attribuzione: Fappani Antonio, Il santuario di Bovegno in Val Trompia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa parrocchiale fu costruita nel 1728-1737 sul luogo dove sorgeva la vecchia chiesa plebanale dedicata a S. giorgio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1728/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1737/00/00

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione di cappella

Notizia: Nel 1732 è la realizzazione della prima cappella posta a destra, dedicata ai SS. Pietro e Paolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: opere decorative

Notizia sintetica: collocazione pala altare

Notizia

In data 12 aprile 1783 all'interno della chiesa di S. Giorgio viene collocata la pala nella cappella dedicata ai SS. Pietro e Paolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783/04/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783/04/12

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: opere decorative

Notizia sintetica: realizzazione opere decorative

Notizia: Nel 1727 viene realizzato l'affresco nel voltone della sacrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1727/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1727/00/00

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: benedizione della chiesa

Notizia: Nel 1738 la chiesa venne benedetta dall'Arciprete Giuseppe Baronio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1738/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1738/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: la chiesa venne consacrata il 18 giugno 1780 dal vescovo di brescia Giovanni Nani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1780/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1780/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1942 a spese del Comune venne restaurata la soasa dell'altare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: fuori terra

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene si compone di Chiesa, sacrestia, campanile (non accessibile), locali accessori (non accessibili) e sagrato.

L'intero bene ha struttura verticale in muratura portante continua. La chiesa è ad una navata con sei cappelle laterali ed è coperta da una volta a botte unghiata, il presbiterio è di forma quadrata ed è coperto anch'esso da una volta a botte con unghie, mentre l'abside da una volta a catino

La pavimentazione della navata è in piastrelle di graniglia posate a motivi geometrici. Le superfici interne delle pareti sono in parte affrescate e in parte intonacate e tinteggiate; l'esterno è intonacato e tinteggiato e presenta numerose lapidi e iscrizioni. La copertura è a due falde simmetriche.

La torre campanaria, posta a nord del bene, è a pianta quadrata e ha pareti in muratura continua. Il sagrato, in corrispondenza dell'ingresso, ha pavimentazione in acciottolato.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizi

Materiali [2 / 2]: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: sacrestia

TIPO [1 / 11]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [1 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 11]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [2 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 11]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [4 / 11]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 11]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: navata

TIPO [5 / 11]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [6 / 11]

Genere: catena

STRUTTURA [6 / 11]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: accessi laterali

TIPO [7 / 11]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 11]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: accesso confessionale

TIPO [8 / 11]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [8 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [9 / 11]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [9 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [10 / 11]

Genere: arco

STRUTTURA [10 / 11]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: tra presbiterio e navata

TIPO [11 / 11]

Genere: arco trionfale

STRUTTURA [11 / 11]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: accesso altare

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: esterna (laterale)

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]

Ubicazione: presbiterio

Genere: a mosaico

Schema del disegno [1 / 2]: con stemmi

Schema del disegno [2 / 2]: con figurazioni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]

Ubicazione: prospetto nord

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]

Ubicazione: confessionali

Genere: a parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]

Ubicazione: accesso confessionali

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]

Ubicazione: sagrato

Genere: acciottolato

Schema del disegno: irregolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]

Ubicazione: navata

Genere: pedana

Schema del disegno: in legno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: a coda di pavone

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 45]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurative

Qualificazione del tipo [2 / 2]: poicrome

Materiali [1 / 2]: vetro

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 45]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 45]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 45]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: decorazioni in rilievo

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 45]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: stemma

Qualificazione del tipo: figurato

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 45]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Qualificazione del tipo: policroma

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ELEMENTI DECORATIVI [36 / 45]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [37 / 45]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Qualificazione del tipo: a raggiera

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [38 / 45]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: altorilievo

Qualificazione del tipo: figurativo

Materiali: marmo

ELEMENTI DECORATIVI [39 / 45]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Qualificazione del tipo: con numeri romani

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [40 / 45]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Qualificazione del tipo: figurativa

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [41 / 45]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [42 / 45]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Qualificazione del tipo: modanate

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [43 / 45]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 4]: architravato

Qualificazione del tipo [2 / 4]: con volute

Qualificazione del tipo [3 / 4]: con altorilievo

Qualificazione del tipo [4 / 4]: scolpito

Materiali: marmo

ELEMENTI DECORATIVI [44 / 45]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Qualificazione del tipo [1 / 3]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 3]: intagliato

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a riquadri

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [45 / 45]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: piramidi accesso

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpite

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurate

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 24]

Ubicazione: prospetto sud

Genere: lapide

Trascrizione testo

A RICORDO / NEL BICENTENARIO DI / CONSACRAZIONE COMUNITA' E / ALPINI RESTAURANO IL TETTO / IN
QUESTA PIEVE / DI BOVEGNO 1981.

Tecnica: in rilievo

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 24]

Ubicazione: prospetto sud

Genere: lapide

Trascrizione testo

SENTVS ALEXADR MIRCLISTIC DCA / P ET ANGETIS VO IVBILEVM AD MILLE/ HIC VIVIS PLEV DEFUTIS ODIE

SAXIT / FINIET I MEDIO AVEVSTI CLIATA FR / BAPTISTA E PDES PECIS RECTOR OM / PEO AD ET VEETV DVX
IGENS / AUGUSTIN ERAT X DNANTE EVNT.

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 24]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: D.O.M.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 24]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: DIVO GEORGIO DICATUM

Tecnica: incisa/o

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 24]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: ACCEDITE CUM VERO CORDE IN FIDEI PLENITVDINE

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 24]

Ubicazione: prospetto sud

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MDCCXXXIV TEMPERA-TEMPORE-TEMPORA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 24]

Ubicazione: cartella cappella lato sinistro

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: NON SURREXIT/ MAIOR

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 24]

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S. MATTHAVS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 24]

Ubicazione: cappella lato sinistro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: MRA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [10 / 24]

Ubicazione: cappella lato sinistro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: TOTA PVL CRA / ES

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [11 / 24]

Ubicazione: cappella lato destro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: GLORIOSI/PRINCIPES

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [12 / 24]

Ubicazione: cappella lato destro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: SOLLICITUS /PASTOR

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [13 / 24]

Ubicazione: cappella lato sinistro (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: I.H.S.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [14 / 24]

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S. LUCAS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [15 / 24]

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S. MARCUS

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [16 / 24]

Ubicazione: arco trionfale (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: TERRIVILIS EST LOVS I STE / HIC DOMVS DEI EST ET / ORTA COELI.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [17 / 24]

Ubicazione: navata (pavimento)

Genere: lapide

Trascrizione testo

PIEVE DI S. GIORGIO MARTIRE / CONSACRATO IL 18 GIUGNO 1780 / 1997 NEL CENTENARIO DELLA NASCITA / DEL PAPA BRESCIANO PAOLO VI.

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [18 / 24]

Ubicazione: navata

Genere: lapide

Trascrizione testo

PAVIMENTUM HOC EX NOVO / AERE POPVLI / ANNO DMI MDCCCCXXXIX / D AEM MAFFEZZOLI / A.P.PL.V..F.

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [19 / 24]

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: S. JOANNES

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [20 / 24]

Ubicazione: controfacciata (cartella)

Genere: iscrizione

Trascrizione testo

A.D. / TREDICI- EP- BRIX-NOVAS-PICIVRAS /VDO-ILLITAS-VETERIBVS-ELICITIS-PAVL /
MENTVM-PRESBYRERIS-VERNICVLATVM / MARMOREA-ORNAMENTA- SACRA / SIGNA-INAUGVRAVIT-VICT /
TRAININI ART. FRAN. BERTOLI.

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [21 / 24]

Ubicazione: controfacciata (interno)

Genere: lapide

Trascrizione testo

MONS. FRANCESCO BERTOLI / ARC. DI BOVEGNO 1941-1969/BOVEGNO RICONOSCENTE LO RICORDA /
APOSTOLO DELLA PIETA' MARIANA / BOVEGNO 21.11.1969

Tecnica: in rilievo

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [22 / 24]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: IN HOC IGNO INCES

Tecnica: in rilievo

Materiali: legno

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [23 / 24]

Ubicazione: fonte battesimale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1583

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [24 / 24]

Ubicazione: prospetto nord

Genere: lapide

Trascrizione testo

LA STATUA / ERETTA NEL IV CENTENARIO / DELL'APPARIZIONE IN QUESTI LUOGHI / DELLA B.V. MARIA
L'ANNO 1954 COMPIENDO / SI IL CENTENARIO DELLA SOLENNE / DEFINIZIONE DELLA SUA CONCEZIONE IM /
MACOLATA PER INIZIATIVA DELL'ARCIPRETE/ FRANCESCO BERTOLI QUESTO POPOLO / FECE
RESTAURARE, RICORDANDO I CITTADINI E I SOLDATI SUOI CADUTI E TUTTE / LE VITTIME DELLA GUERRA

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

in corrispondenza del lato sinistro della navata presenza di una fessura che a seguito del terremoto del novembre 2004 ha subito delle variazioni secondo quanto riportato dal parroco, a tal proposito si consiglia un periodico controllo.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

attacco biologico presente nella rampa esterna, usura, alterazioni cromatiche, rotture degli elementi, disgregazione del materiale

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: disgregazione del materiale, usura.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: distacchi, alterazione degli strati superficiali, attacco biologico, rigonfiamenti, incrostazioni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 27/01/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Alterazione strati superficiali, polverizzazione del materiale costituente, decoesione, alterazione cromatiche.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento: rifacimento :
-impianto riscaldamento e realizzazione delle pedane riscaldate;
-impianto elettrico

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: rifacimento delle coperture

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: sistemazione del castello e realizzazione dell'impianto elettrico delle campane

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indicazione specifica: Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Castello

Indirizzo: Piazza Zanardelli-24061 Bovegno (BS)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file: KBF10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D02

Note: Scorcio prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBF10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D03

Note: Scorcio del campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBF10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D04

Note: Vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBF10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D05

Note: Vista dal presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBF10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBF10D06

Note: Particolare del pulpito ligneo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBF10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBF10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBF10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBF10T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBF10T02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Antonio Fappani

Titolo contribuito: Il Santuario di Bovegno in Val Trompia

Luogo di edizione: Bornato di Franciacorta

Anno di edizione: 1975

V., pp., nn.: v. V pp.103-106

V., tavv., figg.: v. V. f.

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: L. Bettari, E. Pintossi, C. Sabati

Titolo contribuito: Viaggio in Val Trompia

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: pp.195

V., tavv., figg.: ff. 274,275

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela