Complesso Chiesa Parrocchiale di S. Andrea - complesso

Ceto (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00028/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00028/

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 28

Codice scheda: 1r130-00028

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KES10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r130-00028

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Complesso Chiesa Parrocchiale di S. Andrea - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017050

Comune: Ceto

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ceto

Foglio/Data: 2/ 1998

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1/3]

Ruolo: Progetto

Autore/Nome scelto: Spiazzi Francesco

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [2/3]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Scalvini Pietro

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AUTORE [3/3]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Callegari

Riferimento all'autore: cerchia

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa di Sant'Andrea di Ceto (demolita agli inizi del Settecento per far posto all'attuale) è ricordata nelle fonti storiche come la prima a staccarsi dalla giurisdizione della pieve di san Siro nel XIII secolo. L'edificio, ricordato negli atti della visita pastorale del vescovo Bollani del 1562, risaiva con ogni probabilità all'XI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/5]

Secolo: sec. XI

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa attuale venne costruita a partire dal 1708: il progetto si deve a Francesco Spiazzi con la collaborazione dei figli Antonio e Bartolomeo. I lavori terminarono nel 1732.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1708/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1757 (la chiesa era stata precedentemente consacrata nel 1753) Pietro Scalvini firma e data gli affreschi della volta, della controfacciata e dell'arco trionfale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1768 viene messo in opera l'altare maggiore, attribuito alla cerchia del Callegari, fanno parte dell'allestimento anche due angeli lignei di scuola fantoniana

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1768/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1768/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: La chiesa viene ristrutturata nel 1927.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: casa del parroco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t.; p 1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: non rilevata

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso individuato è strettamente connesso con il tessuto urbano circostante e si articola in

- 1) La chiesa-componente schedato
- 2) Casa del parroco-componente non schedato

I componenti si articolano all'interno del sagrato posto ad un livello superiore rispetto al piano stradale. L'accesso a tale livello avviene sia da una strada posta a sud del bene, sia dalla scalinata posta a est della chiesa.

Le strutture verticali sono prevalentemente in muratura portante continua, quelle orizzontali sono sia voltate a botte che solai piani. Il piano secondo del componente Casa del parroco presenta problemi statici, distacchi, cedimenti dei solai e in generale versa in stato di abbandono.

In merito ai corpi scala quello di servizio della chiesa è in pietra come quella del componente casa del parroco.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1/3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2/3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: casa del parroco

PIANTA [3/3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: regolare

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [2/2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Attacchi biologici,umidità, disgregazione materiale. Attacchi biologici nelle strutture verticali, e alterazione strati superficiali, disgregazione materiale, parti mancanti, attacchi biologici e umidità neille decorazioni e dei rivestimenti esterni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: casa del parroco

Data: 02/07/2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

La parte del bene ispezionata ha evidenziato problemi di natura statica sia sulle strutture verticali che orizzontali,nonchè alterazione degli strati superficiali e distacchi sui rivestimenti interni che esterni.

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: casa del parroco

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: casa del parroco

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: intervista

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Andrea

Indirizzo: 25040-Ceto (Bs)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estremi provvedimento: 1912/03/01

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature sportive e di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KES10D01

Note: Vista della chiesa e del campanile

Nome del file: KES10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KES10D02

Note: Prospetto principale campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KES10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KES10D03

Note: Vista dell'accesso laterale dall'esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KES10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: Vista nord del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KEU10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: Vista del complesso da sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: C:\Carta del rischio\schedatura 2004\immagini schedatura\KES Cet

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KES10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KES10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KES10T02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KES10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine raddrizzata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KES10G01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KES10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica raddrizzata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KES10G02

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KES10G02.dwg

BIBLIOGRAFIA [1/3]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp.306-308

V., tavv., figg.: f.2

BIBLIOGRAFIA [2/3]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp.79-80

BIBLIOGRAFIA [3/3]

Autore: Tarsia E.

Titolo contributo: Quaderni Camuni

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V.1

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli Michela	