Cimitero di Angolo Terme - complesso

Angolo Terme (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00031/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00031/

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 31

Codice scheda: 1r130-00031

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXAB10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r130-00031

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Cimitero di Angolo Terme - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via Salvo D'Acquisto, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo terme

Foglio/Data: 17/ 1980

Particelle: B

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Brighenti di Clusone

Motivazione dell’attribuzione: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.II, Bertolini - Panazza

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia
Secondo i documenti presenti nell'archivio comunale consultati da Vera Zappia Scordo la data di costruzione del cimitero è da far risalire al 1815-1820.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1815

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Secondo B. Rizzi, nel 1860 venne realizzato il restauro e l'ampliamento del cimitero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1860

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1860

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Durante l'ampliamento del 1964 venne distrutta la cappella dipinta dal pittore Brighenti di Clusone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
Nel 1973 venne eretta una cappella al cui interno venne posta la lapide commemorativa dei morti legati alla diga del Gleno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1815

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1820

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato, p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ampliamento ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il complesso individuato è posto fuori dal centro abitato di angolo terme, in posizione isolata e si compone:
1)il nucleo originario con il primo ampliamento (componente schedato);
2)il secondo ampliamento, ala a sinistra, tutt'ora in corso di completamento (componente non schedato in quanto ancora in corso di realizzazione);
I 2 componenti sono fra loro connessi da una scala; le strutture verticali sono prevalentemente in muratura portante continua in laterizio e cemento armato. Le strutture orizzontali sono sia voltate (sopratutto nelle cappelle presenti nel nucleo originario) che solai piani. Il nucleo originario è tinteggiato ed intonacato, mentre il nuovo ampliamento ne è totalmente privo essendo ancora in corso di ultimazione; tale situazione concorre a definirli come elementi distinti. In merito ai collegamenti verticali particolare cenno va al corpo scala di collegamento fra i due interventi per il degrado degli elementi.

PIANTA

Riferimento alla parte: nucleo centrale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ampliamento ala sinistra

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: nucleo centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: nucleo originario

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
Presenza di umidità nelle strutture verticali e orizzontali, alterazione degli strati superficiali dei rivestimenti e delle decorazioni, disgregazione materiale dei collegamenti verticali.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ampliamento ala destra

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
A seguito della recente costruzione non si evidenziano problemi nelle strutture ma una situazione di degrado diffuso, connessa anche alla non completa ultimazione dell'opera.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento
Interventi di ristrutturazione; rifacimento impianti, e rifacimento pavimentazione e percorsi con mattonelle.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala sinistra

Data inizio: 2000/00/00

Descrizione intervento: Ampliamento cimitero con i campi posti a sinistra del nucleo centrale e tutt'ora da completare.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano primo

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indicazione specifica: Comune di Angolo Terme

Indirizzo: Piazza Alpini 2, 25040 Angolo Terme

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature generali_Cimitero

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB10D01

Note: veduta del cimitero

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB10D02

Note: fronte del cimitero lungo via salvo d'acquisto

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB10D03

Note: l'ampliamento del cimitero

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAB10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAB10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXAB10T02.dwg

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAB10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BSXAB10T02

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 80-81

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo libro o rivista: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Tipografia Camuna, Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p.107

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia