

Nucleo originario del Cimitero di Angolo Terme

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00032/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1r130-00032

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXAB11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r130-00031

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Nucleo originario del Cimitero di Angolo Terme

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via Salvo D'Acquisto, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo terme

Foglio/Data: 17/ 1980

Particelle: B

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Brighenti di Clusone

Motivazione dell'attribuzione: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.II, Bertolini - Panazza

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Secondo i documenti presenti nell'archivio comunale consultati da Vera Zappia Scordo la data di costruzione del cimitero è da far risalire al 1815-1820.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1815

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Secondo B. Rizzi, nel 1860 venne realizzato il restauro e l'ampliamento del cimitero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1860

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1860

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Durante l'ampliamento del 1964 venne distrutta la cappella dipinta dal pittore Brighenti di Clusone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1973 venne eretta una cappella al cui interno venne posta la lapide commemorativa dei morti legati alla diga del Gleno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1815

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1820

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato, p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene a pianta regolare è ripartito simmetricamente dai percorsi di accesso ed è articolato su due livelli. Al primo livello, delimitato da un muro di recinzione e articolato da alcune tombe di famiglia, è posto l'ingresso al nucleo centrale, la chiesa in cui vengono celebrate le funzioni religiose, e i due campi per l'inumazione. La cappella adibita a chiesa è posta in asse all'ingresso ed è collegata ad esso da un percorso pedonale. Al piano seminterrato, a cui si ha accesso da una scala laterale, in aggiunta ai locali posti al piano terra, si trovano i locali per la tumulazione con struttura portante in cemento armato e struttura orizzontale realizzata con solai piani. Le strutture verticali dell'intero bene sono in muratura portante continua, mentre quelle orizzontali sono sia voltate che piane. La pavimentazione dei percorsi è in mattonelle, le superfici interne ed esterne sono intonacate e tinteggiate, e solo alcune cappelle perimetrali sono affrescate e dipinte.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: ala sinistra

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: arenaria grigia

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: ingresso principale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: arenaria grigia

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: chiesetta, cappelle laterali, p. seminterrato

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa e locali fronte ingresso

TIPO [1 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tomba di famiglia

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 7]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: tomba di famiglia

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tomba di famiglia

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tomba di famiglia

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tomba di famiglia

TIPO [7 / 7]

Genere: catena

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: nucleo centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: percorsi

Genere: in cemento

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: tomba di famiglia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: loculi piano seminterrato

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: tomba di famiglia

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: chiesa

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: scala

Genere: in conglomerato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policrome

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurative

Materiali [1 / 3]: vetro

Materiali [2 / 3]: pigmenti

Materiali [3 / 3]: piombo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Ubicazione: tomba famiglia Laini

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpite

Qualificazione del tipo [2 / 2]: madanata

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: simbolica

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Ubicazione: tomba di famiglia

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Qualificazione del tipo: con dado scolpito

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grate

Qualificazione del tipo: a raggera

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Ubicazione: tomba famiglia Morosini

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromo

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Ubicazione: tomba di famiglia

Collocazione: esterna

Tipo: conci angolari

Qualificazione del tipo: in finto bugnato

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri con pinnacoli

Qualificazione del tipo [1 / 2]: piramidali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: scolpiti

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Ubicazione: tomba famiglia Morosini

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: copertina muro di cinta

Qualificazione del tipo: sagomato

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: aperture

Qualificazione del tipo: a lunetta

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Ubicazione: tomba di famiglia

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Ubicazione: tomba famiglia Laini

Collocazione: esterna

Tipo: stemma nobiliare

Qualificazione del tipo: simboli araldici

Materiali: arenaria rossa

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: lapidi

Qualificazione del tipo: scolpite

Materiali: arenaria rossa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 5]

Ubicazione: chiesa

Genere: lapide

Trascrizione testo

IL COMUNE DI ANGOLO TERME/A RICORDO DELLE VITTIME DEL GLENO/ NEL 50° ANNIVERSARIO DEL DISASTRO / 01/12/1923

Tecnica: in rilievo

Materiali [1 / 2]: marmo

Materiali [2 / 2]: bronzo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 5]

Ubicazione: muro di cinta

Genere: lapide

Trascrizione testo

ANGOLO/ IN MEMORIA DEI SUOI FIGLI/CADUTI NELLA GUERRA/1915-1918/BILABINI ANTONIO DI LEOPOLDO/BILABINI ANTONIO DI GIUSEPPE/MASNARI GIACOMO/TROTTI FRANCESCO/ZANELLI PIETRO/MOROSINI AMILCARE/SORLINI TOMASO/BASSANESI GIULIO/ BASSANESI FRANCESCO/ BASSANESI BORTOLO/PELLEGRINELLI ANTONIO/BERTOCCHI LORENZO DI ARSENIO/ BOFFELLI GIACOMO/TROTTI GIACOMO/ ALBERTINELLI FRANCESCO

Tecnica: in rilievo

Materiali [1 / 2]: bronzo

Materiali [2 / 2]: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 5]

Ubicazione: tomba famiglia

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: REQUIEM /SEMPITER

DONA/EIS

AGNUS / DAI

OUI/ TOLLIS

PECCATA/ MUNDI

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 5]

Ubicazione: tomba famiglia Morosini

Trascrizione testo: AD DEU / SPIRITUS/REVEETATE

IN/ DOMINO/QUIESCANT

IN TERRAM/ PULBIS REDEAI

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 5]

Ubicazione: tomba famiglia Laini

Trascrizione testo

AGLI AVITI FASTI/ GIO ANTONIO LAINI/PREFERI' L'APOSTOLATO DELLA CATTEDRA / PROFESSORE PER

QUARANT'ANNI/ NEL R. GINNASIO/ IL PATROCINIO DEI MISERI COME AVVOCATO/ E L'ESEMPIO CRISTIANO/
NELLE ALTE CARICHE CIVILI/ NEL SANTUARIO DELLA FAMIGLIA/ NELLA BENEFICENZA ILLUMINATA/ ANGOLO
2 MAGGIO 1842-12 APRILE 1903

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: il muro di cinta presenta alcune fessurazioni soprattutto sul lato sinistro

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

le strutture orizzontali non evidenziano particolari problemi salvo macchie di umidità nella chiesetta e nelle due cappelle laterali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Le coperture non evidenziano particolari problemi.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali, attacco biologico, disgregazione del materiale e mancanze, sono ravvisate nelle scale che portano al piano seminterrato.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Danni presenti : alterazione strati superficiali, disgregazioni materiali, attacco biologico , disconnessione fra elementi. Tali danni sono imputabili oltre che all'azione degli agenti atmosferici a una manutenzione non completamente sufficiente.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Disgregazione materiale, umidità, attacco biologico, alterazione strati superficiali e rotture. Danni connessi all'azione degli agenti atmosferici, alla patina del tempo e all'usura.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Parziale alterazione strati superficiali e disgregazione del materiale

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 03/06/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Alcune delle vetrate presentano dei vetri rotti

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

Interventi di ristrutturazione; rifacimento impianti, e rifacimento pavimentazione e percorsi con mattonelle.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indicazione specifica: Comune di Angolo Terme

Indirizzo: Piazza Alpini 2, 25040 Angolo Terme

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature generali_Cimitero

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D01

Note: fronte del cimitero lungo via salvo d'acquisto

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D02

Note: il nucleo centrale delle chiesa

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D03

Note: vista da nord ovest dei campi per l'inumazione

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D04

Note: Vista interna da sud est del cimitero

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D05

Note: particolare della lapide sul muro di recinzione

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAB11D06

Note: particolare del degrado della scala

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAB_Angolo T. _Cimitero

Nome del file: BSXAB11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAB11T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAB11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAB11T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAB11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 152-153

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo libro o rivista: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Tipografia Camuna, Breno

Anno di edizione: 1985

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia