

Cimitero di Artogne - complesso

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r130-00035/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00035/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 35

Codice scheda: 1r130-00035

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00035

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Cimitero di Artogne - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Giacomo Leopardi, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle: F

Foglio/Data: 6/ 2002

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: Don Antonio Chiodi da Corteno

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.III, Bertolini - Panazza

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Caffi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.III, Bertolini - Panazza

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Salvetti

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.III, Bertolini - Panazza

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il cimitero sorse per l'iniziativa dall'Arciprete Chiodi don Antonio da Corteno nel 1836.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1836

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1836

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Negli anni 1932-1933 venne realizzato il primo ampliamento a monte e a valle del cimitero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1932

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1933

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nella primavera del 1975 vennero inaugurati i loculi posti a monte e a valle del bene.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t., p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso, ubicato fuori dal centro abitato, ha pianta rettangolare ed è circondato da una recinzione che concorre a

delinearne il profilo nel paesaggio circostante. In asse con l'ingresso e in posizione centrale è posta la cappella (componente schedato) in cui vengono celebrate le funzioni che si distingue dalle circostanti per avere un piccolo protiro e essere a una quota superiore rispetto al piano di camminamento. Le strutture verticali sono per lo più in muratura portante continua (parte realizzate in laterizio mentre parte in cemento armato) con la presenza di alcune colonne, le strutture orizzontali sono sia voltate che piane. Le pavimentazioni delle tombe sono sia in piastrelle che in marmo, mentre quelle dei camminamenti sono in masselli autobloccanti. Le pareti interne sono per lo più intonacate e tinteggiate salvo per alcune tombe di famiglia che sono affrescate e arricchite con elementi decorativi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Per le strutture verticali e orizzontali danni legati alla presenza di umidità con disgregazione del materiale costituente, gli infissi evidenziano la rottura di alcuni vetri soprattutto per i locali posti a sud. I rivestimenti e le decorazioni interne, in alcune cappelle, evidenziano disgregazione del materiale costituente e distacco fra gli strati di rivestimento per l'umidità, mentre per quelli esterni problemi legati presenza di muschi e erbe infestanti e allazione degli agenti atmosferici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: cappella

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali con distacco fra gli strati di rivestimento sia nel prospetto principale che nel protiro.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Note

<CONV302> RSTT=I lavori di sistemazione hanno interessato la posa della fognatura per lo scarico delle acque meteoriche, il rifacimento della pavimentazione del viale con cubetti in porfido, degli impianti, dell'ingresso e intonacatura della recinzione con successiva tinteggiatura dei muri e verniciatura delle cancellate, la progettazione delle fontanelle, l'adeguamento normativo della sala mortuaria, la sistemazione del deposito degli attrezzi con nuova intonacatura e adeguamento dell'impianto elettrico.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indirizzo: Via Iv Novembre, 25040 Artogne (BS)

Indicazione specifica: Comune di Artogne

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature e servizi pubblici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00035_IMG-0000051767

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF10D01

Note: prospetto principale lungo viale g. leopardi

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_ Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXAF10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00035_IMG-0000051768

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF10D02

Note: scorcio interno da nord

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_ Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXAF10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00035_IMG-0000051769

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF10D03

Note: scorcio interno da sud

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_ Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXAF10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00035_IMG-0000051770

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF10D04

Note: vista interna da nord

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_ Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXAF10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00035_IMG-0000051771

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF10D05

Note: vista dal piano sopraelevato

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF_Artogne_ Cimitero\complesso

Nome del file originale: BSXAF10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00035_DRA-0000007114

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXAF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAF10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00035_DRA-0000007115

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXAF10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAF10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contribuito: v. III - parte prima

Luogo di edizione: Editore Società Editrice Vannini

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: p. 243

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p.

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Ercoli G.

Titolo libro o rivista: Passeggiate Camune Artogne

Luogo di edizione: Artogne

Anno di edizione: 1977

V., pp., nn.: p. 50 -51

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/08

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia