

# Cappella del Cimitero di Artogne

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00036/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00036/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 36

Codice scheda: 1r130-00036

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **NUMERO INTERNO**

Numero interno: BSXAF11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **RELAZIONI**

### **STRUTTURA COMPLESSA**

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r130-00035

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Qualificazione: suffraganea

Denominazione: Cappella del Cimitero di Artogne

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Giacomo Leopardi, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Foglio/Data: 6/ 2002

Particelle: F

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: committenza

Autore/Nome scelto: Don Antonio Chiodi da Corteno

Motivazione dell'attribuzione: Arte in Val Camonica monumenti e opere, Vol.III, Bertolini - Panazza

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il cimitero sorse per l'iniziativa dall'Arciprete Chiodi don Antonio da Corteno nel 1836.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1836

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1836

### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1836

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

Il bene collocato all'interno del cimitero è posto sul lato nord del complesso, in asse con il cancello d'ingresso e a metà dell'asse longitudinale del nucleo centrale. La cappella ha pianta poligonale ed è posta in posizione sopraelevata rispetto al piano dei camminamenti, a cui si giunge da gradini posti sui tre lati del piccolo protiro sorretto da pilastri. Le strutture verticali sono in muratura portante continua, mentre i pilastri sono in conglomerato cementizio, le strutture orizzontali sono sia piane che voltate. La pavimentazione è in piastrelle di marmo posate a giunti allineati; le pareti interne sono intonacate e dipinte, mentre quelle esterne sono intonacate e tinteggiate. La copertura del bene è a tetto con manto in lastre.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: centrale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: protiro

### TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

### TIPO [2 / 4]

Genere: arco

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

### TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a catino

### STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

### TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: ogivale

### STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti allineati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Qualificazione del tipo: con inserti policromi

Materiali [1 / 2]: metallo

Materiali [2 / 2]: vetro

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Qualificazione del tipo: dipinti

Materiali [1 / 2]: conglomerato cementizio

Materiali [2 / 2]: pigmenti

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo: simbolica

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanta

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policroma

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Presenza di umidità di risalita evidente per lo più sul prospetto principale con conseguente alterazione degli strati superficiali.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alterazione degli strati superficiali con distacco tra gli strati di rivestimento e micro fessurazioni, presenza di nidi di uccelli nel protiro

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non sono evidenti particolari problemi

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 08/06/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alterazione degli strati superficiali

Fonte: indagine visiva

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Note

<CONV302> RSTT=I lavori di sistemazione hanno interessato la posa della fognatura per lo scarico delle acque meteoriche, il rifacimento della pavimentazione del viale con cubetti in porfido, degli impianti, dell'ingresso e intonacatura della recinzione con successiva tinteggiatura dei muri e verniciatura delle cancellate, la progettazione delle fontanelle, l'adeguamento normativo della sala mortuaria, la sistemazione del deposito degli attezzi con nuova intonacatura e adeguamento dell'impianto elettrico.

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella celebrazioni

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella celebrazioni

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indicazione specifica: Comune di Artogne

Indirizzo: Via Iv Novembre, 25040 Artogne (BS)

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Attrezzature e servizi pubblici

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF11D01

Note: la cappella vista dall'ingresso del cimitero

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF\_Artogne\_Cimitero\componente

Nome del file: BSXAF11D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF11D02

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF\_Artogne\_Cimitero\componente

Nome del file: BSXAF11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF11D03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF\_Artogne\_Cimitero\componente

Nome del file: BSXAF11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAF11D04

Note: particolare del degrado della struttura orizzontale del protiro

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAF\_Artogne\_Cimitero\componente

Nome del file: BSXAF11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAF11T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAF11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAF11T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAF11T02.pdf

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. III - parte prima

V., pp., nn.: p. 243

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioi, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia