

# Castello di Artogne - complesso

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00050/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00050/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 50

Codice scheda: 1r130-00050

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXAG10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r130-00050

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: castello

Qualificazione: difensivo

Denominazione: Castello di Artogne - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. III

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Il Castellino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via Fucina, 18(P)

Altra località: Castello

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Foglio/Data: 6/ 2002

Particelle [1 / 5]: 1349

Particelle [2 / 5]: 1771

Particelle [3 / 5]: 1350

Particelle [4 / 5]: 1351

Particelle [5 / 5]: 1772

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza il castello fu costruito in epoca medievale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XIII

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Padre Gregorio Brunelli da Cané è il primo che nel 1698 nei suoi scritti accenna all'esistenza di un castello che ad Artogne fu abitato dai Federici. "Proseguendo a mattina, si mette piede ad Artogne, terra insigne di fabbriche e d'abitanti, con alcune famiglie che conservano ancora chiari splendori d'antica nobiltà; veggonsi qui le vestigia d'una gran rocca, che fu lungamente abitata da alcuni de Federici". (Curiosi trattenimenti contenenti ragguagli sacri e profani dei popoli camuni, stampato in Venezia l'anno 1698)

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Il Maironi Da Ponte nel 1819 nei suoi scritti afferma che nella zona rimangono ancora visibili le rimanenze di un antico Castello.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XV

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: casa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato, p. t., p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso sorge fuori dal centro abitato su un poggio dominante la valle ed è composto da:

1\_ torre (componente schedato);

2\_ muro di cinta (componente non schedato);

3\_ casa di abitazione (componente non schedato);

La casa di abitazione è collocata a valle del complesso ed è stata oggetto di recenti lavori di ristrutturazione, mentre a monte, separati da terrazzamenti sorretti da muri di cinta, sono posti i resti di una torre (di recente sistemazione) affiancati da un pianoro di forma pressochè trapezoidale circondato da resti di antiche mura con ancora presenti delle merlature. Le strutture verticali sono in muratura portante continua, e i beni sorgono in parte direttamente sulla roccia. Di interesse sono i gradini ricavati nella roccia scistosa che permettevano di raggiungere terrazzamenti posti su due livelli diversi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: casa

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: articolato

Forma: a L

Riferimento alla parte: torre

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: centrale

Forma: quadrata

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: roccia

## STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: casa

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Data la recente sistemazione non sono evidenti problemi di carattere strutturale, si ravvisa solo la presenza di muschi

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: torre

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: muro di cinta

Data: 17/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Una manutenzione continua permette al componente di mantenere le caratteristiche fino ad ora pervenute e compromesse non solo dall'incuria, ma anche dalla presenza di erbe infestanti e vegetazione spontanea

Fonte: indagine visiva

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: casa

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

I lavori di sistemazione hanno interessato la sistemazione della facciata, il rifacimento della copertura, la sistemazione delle pavimentazione e delle strutture orizzontali e verticali, nonchè gli infissi.

### **RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: torre

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00



Descrizione intervento

I lavori hanno interessato il rifacimento della copertura , la pavimentazione, l'intonacatura e la tinteggiatura dell'interno, la pulitura dell'esterno.

**RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: muro di cinta e merlature

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

Sono stati effettuati lavori per la sistemazione del muro di cinta e delle merlature del castello consolidando e ripristinando le parti cadute

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

**USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: casa

Uso: abitazione

**USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: torre

Uso: magazzino

**USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: casa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: torre

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: torre

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: Intervista

Indicazione specifica [1 / 2]: Colajori Daniele

Indicazione specifica [2 / 2]: Pelamatti Sonia

Indirizzo: Via Fucina 18, 25040 Artogne (BS)

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: EDIFICIO DENOMINATO " IL CASTELLINO"

Tipo provvedimento: , art.4

Data di registrazione o G.U.: 09/10/95

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A1\_ Fabbricati di valore monumentale

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A2\_ Fabbricati di valore storico, ambientale e tipologico

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG10D01

Note: il portone d'ingresso lungo via fucina

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Complesso

Nome del file: BSXAG10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG10D02

Note: vista della torre e del muro di cinta da via fucina

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Complesso

Nome del file: BSXAG10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG10D03

Note: vista del fronte posteriore dell'abitazione

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Complesso

Nome del file: BSXAG10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXAG10D04

Note: la scala di collegamento fra due terrazzamenti scavata nella roccia

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXAG\_ Artogne\_ Castello\Complesso

Nome del file: BSXAG10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BS006001.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BS006002.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAG10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAG10T01.pdf

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXAG10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXAG10T02.pdf

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 129

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Sigala A.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni- rivista trimestrale di storia, arte e cronaca locale

Titolo contributo: n. 20

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 416

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Conti, Flavio

Referente scientifico: Morandini, Lucia