

Torre del Castello

Rovescala (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/2f030-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00015/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 15

Codice scheda: 2f030-00015

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: RTT10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: Torre

Codice bene: I.P.C.E.I-4.7.131-1.1 93

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Denominazione: Torre del Castello

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Torre dell'acquedotto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018131

Comune: Rovescala

Indirizzo: Via del Castello, 6(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ROVESCALA

Foglio/Data: 5/ 1955

Particelle [1 / 3]: 746

Particelle [2 / 3]: 84

Particelle [3 / 3]: 85

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre faceva parte del fortilizio costruito prima del X secolo, oggi scomparso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. X

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Validità: post

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamento

Notizia: Galeazzo Visconti rimaneggiò la torre superstite nel 1371, dopo le distruzioni dei piacentini nel XIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1371

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1371

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia

La Società dell'acquedotto di Stradella fa eseguire la sopraelevazione della torre, che comporta la parziale distruzione delle volte, per il collocamento della cisterna dell'acqua all'ultimo piano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: Intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre è a pianta quadrata e si sviluppa su quattro piani fuori terra, il primo e secondo coperti da volte a botte. Presenta una muratura portante a corsi irregolari di pietra interrotta soltanto dall'apertura di due piccole finestrelle. La struttura muraria per tre quarti del suo sviluppo è a vista mentre per il restante è intonacata con una cornice a dentelli sugli spigoli. La copertura è a padiglione con un manto di copertura in tegole a coppo in laterizio. Questo bene individuo si trova inserito nell'ala nord-ovest di un edificio settecentesco con pianta ad L e sviluppo su tre piani fuori terra, che sorge sul perimetro dell'antico castello.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: lato nord-ovest

Tipo: contrafforte

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: conci in calcare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Forma planimetrica: a cinque rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fregio a dentelli

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: intonaco lavorato

Qualificazione del tipo: a graffito

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'edificio, si trova in gravi condizioni, dal punto di vista della conservazione materiale e della leggibilità storico-architettonica. La collocazione, all'ultimo piano della torre, della cisterna dell'acquedotto di Stradella, ha causato la distruzione parziale di tutte le volte. Le strutture in elevazione e le volte evidenziano alcune lesioni di media entità. La muratura esterna sul lato nord presenta estesi attacchi biologici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche: Si registra il recente crollo della copertura.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci e decorazioni interne

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I rivestimenti e le decorazioni interne sono interessate da fenomeni di alterazioni dovute a grossolani interventi di stuccatura.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: Generale intervento di restauro con nuova destinazione a residenza.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: Intero bene

Uso: magazzino

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: Ultimo piano

Uso: cisterna dell'acquedotto

USO STORICO

Riferimento alla parte: Intero bene

Riferimento cronologico: XII

Uso: Torre

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Bonadeo Carlo/Riccardi Sergio/Acquedotto Stradella

Indirizzo: Via del Castello, 6, Rovescala (PV)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D01

Note: Vista da nord

Nome del file: RTT10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D02

Note: Vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RTT10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D03

Note: Interno porta d'accesso al p.t.

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RTT10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D04

Note: Interno, ingresso al locale del p.1

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RTT10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D05

Note: Interno p.1, particolare intonaco

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RTT10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RTT10D06

Note: Interno p.1, particolare decorazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RTT10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RTT10F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\RTT

Nome del file: RTT10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: RTT10ico.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RTT10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: estratto carta tecnica regionale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RTT10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RTT10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RTT10T04

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto nord-ovest

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RTT10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto nord-ovest mappata

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RTT10G02

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Merlo M.

Titolo contributo: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Maragliano A.

Titolo contributo: Tra torri, cimeli e campanili nel vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Tozzi P.

Titolo contributo: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana