

Oratorio di S. Giorgio

Varzi (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00029/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 29

Codice scheda: 2f030-00029

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: VOG10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Oratorio di S. Giorgio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018171

Comune: Varzi

Indirizzo: Strada comunale di Bosmenso

Altra località: BOSMENSO (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VARZI

Foglio/Data: 42/ 1930

Particelle: B

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'Oratorio fu costruito intorno al X - XI secolo. Del periodo romanico rimangono il portale, il basamento del campanile ed una lapide.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. X

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XI

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: La chiesa fu rifatta nel XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: avancorpo

Individuazione: portale d'ingresso

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: fondazioni

Individuazione: base del campanile in pietra arenaria

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a 2 navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

E' costituito da un edificio a navata unica con abside semicircolare, affiancato lateralmente da due corpi più bassi: sul lato sinistro da una navatella minore e sul lato destro dalla sacrestia. E' in muratura, a corsi irregolari di pietra e malta, intonacata; la navata maggiore è coperta da una volta a botte a tutto sesto lunettata, mentre quella minore e la sacrestia da soffitto piano. L'Oratorio presenta una copertura a tetto a capanna sul volume principale, a leggione sui laterali ed a padiglione sul pronao d'ingresso, con manto di copertura a tegole a coppo in laterizio. Sul lato sinistro della chiesa, all'altezza dell'abside, si eleva il basso campanile a pianta quadrata, sempre in muratura di mattoni pieni con cella campanaria sormontata da piccolo tiburio esagonale con copertura a bulbo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t

Schema: a due navate

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: a blocchi regolari

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra da taglio (arenaria)

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: muratura

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata sx / sacrestia

TIPO [3 / 4]

Genere: soffitto

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: protiro

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Qualificazione della forma: quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: navata centrale

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: navate/sacrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: abside

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: Chiesa-prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale ad arco

Qualificazione del tipo: a doppia ghiera a tutto sesto su capitelli con simboli cristiani

Materiali: arenaria grigia

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: protiro

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli di colonne

Qualificazione del tipo: squadrati

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: Chiesa-tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: Chiesa-tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata con ovuli dipinti

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: Campanile-tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: angolari

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: campanile-cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: modanate

Materiali: intonaco dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Ubicazione: campanile-cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: intonaco dipinto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: navata centrale

Genere: lapide

Trascrizione testo: IN MEMORIA DELLA VERGINE ROTILDE

Tecnica: incisa

Materiali: arenaria

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Grazie a recenti interventi di restauro, l'edificio si presenta oggi in discreto stato di conservazione, salvo alcuni lievi e circoscritti problemi. I pochi danni riscontrati riguardano prevalentemente i rivestimenti esterni e sono dovuti all'umidità di risalita ed ai conseguenti attacchi biologici e fenomeni di alterazione e disgregazione del materiale. Il fronte maggiormente colpito da questi fenomeni è quello che si affaccia al torrente.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento

Autorizzazione ai lavori di consolidamento del terreno di fondazione nelle vicinanze del torrente Staffora.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: pavimento

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: 1981/00/00

Descrizione intervento: Nulla osta ai lavori di ristrutturazione del pavimento dell'Oratorio.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Martino

Indirizzo: Frazione Bosmenso, Varzi ,(PV)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1981/07/03

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VOG10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file: VOG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VOG10D02

Note: Vista prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VOG10D03

Note: Vista angolo nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VOG10D04

Note: Vista angolo nord-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VOG10D05

Note: Vista interna del catino absidale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOG10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VOG10D06

Note: Particolare della parete interna con lapide romanica

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOG10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VOG10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VOG10F01

Note: Vista principale del complesso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\VOG

Nome del file: VOG10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: VOG10ICO.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOG10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOG10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOG10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOG10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto mappata

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VOG10G02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

Data: 1972

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Merlo M.

Titolo contributo: Castelli, rocche, caseforti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Maragliano A.

Titolo contributo: Tra torri, cimeli e campanili del Vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Tozzi P.

Titolo contributo: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: De Battisti F.

Titolo contributo: Storia di Varzi. Il borgo e la valle Staffora dalle origini al medioevo.

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1996

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana